

MEDDELELSE FRA  
**NORGES STATS BANER**

HEFTE NR. 3

JUNI 1926



**STAVANGER STAAL A/S, OSLO**

REPRÆSENTANT FOR  
**STAVANGER ELECTRO STAALVERK A/S**  
JØRPELAND PR. STAVANGER



FINESTE KVALITETSSTAAL:  
VERKTØISTAAL, DREIESTAAL, MEISELSTAAL,  
KLINKEKOPSTAAL, NIKKELSTAAL, VANADIUMSTAAL,  
KROMSTAAL, SYREFAST STAAL

# REPUBLIC

Laste- og rutebiler



ØIVIND HOLTAN  
OSLO

Jern, Staal og  
Anlægsredskap



Caldwells spader  
Euelforhandler for Norge

J. H. Bjørklund  
OSLO



ETABL. 1823.

# JERN

*Store kurante lagere  
av:*

Monier-	Sorte	plater
Tysk-	Spesial	—
Svensk-	Galv.	—
Vinkel-	Fort.	—
Profilier-	Bølle	—
Baan-	Perforerte	—

JERNTRAAD

P. SCHREINER SEN. & CO., OSLO

# MEDDELELSE FRA NORGES STATSBANER

HEFTE NR. 3

INDHOLD: Akselbrud. — Bro over Østeraaen ved Templen. — Bergsundtunnelen. — Fra redaksjonen.

JUNI 1926

## AKSELBRUD

Natten mellem den 18. og 19. februar 1926 avspores nogen vogner i tog nr. 603 mellom Bjørgesæter og Harestua stasjoner paa Gjøvikbanen som følge av akselbrud paa en hjulsats (type IV) tilhørende A-vogn nr. 106. Bruddet fandt sted et lite stykke inde i navet regnet fra dettes inderside. Hjulsatsen er fabrikert i 1919.

Av den nærmere undersøkelse i sakens anledning fremgaar følgende:




Fig. 1.

Ved revisjon av omhandlede hjulsats i september 1924 viste det sig at det hjulcenter, ved hvilket akselbruddet er foregaat, ikke hadde tilstrækkelig paapressingstryk. Centret ble derfor avtagt og akselen sin diameter forsøkt paa anlægget mot navet ved at der i kold




Fig. 2.

tilstand indhamredes 17 langsgaaende riller, hvorefter der blev isveiset nyt materiale i disse, se fig. 1.

Akselen har vært undersøkt ved Oslo materialprøveanstalt av hvis redegjørelse fremgaar følgende:

Bruddet der er et typisk træthetsbrud, er vist paa fig. 2.

Her sees en del av de isveisede riller. Der er med piler avmerket en del av disse der danner utgangspunkter for træthetsbruddet samt endvidere indtegnet dettes begrænsningslinjer.

En av akselen avskaaret skive blev dypetset, se fig. 3.



Fig. 3.

Paa denne figur sees tydelig samtlige de isveisede 17 stykker riller samt endvidere at materialet er dendritisk og har en stor kjernesone.

I fig. 4 er vist et forstørret billede av en isveiset rille.

Herav vil sees at sveisingen er mangelfuld. De sorte flekker bestaar av sveiseslag. I bunden av sveisen har det isveisede materiale ikke flydt sammen med akselen.



Fig. 4.

materialet. Desuten er ogsaa den uhedige indvirking av indhugningen synlig, se den indtegnede begrænsningslinje. Indhugningen, der er en kolddeformasjon, har nemlig gjort materialet omkring rillen skjørt og det er sandsynlig at det deformerte materiale under sveisingen tildels kun er blit opvarmet til det farlige bla-

varmeomraade. Til disse uhedige virkninger kommer ogsaa varmespændinger fra sveisingen.

#### Sammenfatning.

Grunden til det foreliggende bruds opstaaen maa søkes i den foretatte sveising, der har medført ganske store lokale spændinger og sprødhet samt endvidere i omhandlede indhamring av riller, hvilken bearbeidelse er en kolddeformasjon, som har gjort materialet omkring rillen skjørt.

\*

I anledning av heromhandlede akselbrud har Hovedstyret meddelt samtlige distriktschefer at der saavel ved vogn- som lokomotiv-hjulaksler ikke maa anvendes sveising i nogensomhelst form og heller ikke indhamring av riller saaledes som foran omhandlet medmindre diametern paa partiet med riller er meget større end paakrævet af hensyn til bøningspaakjendingen (ved drivhjulsnav med bærelager indvendig, hvor diametern av akselen i navet er betydelig større end diametern av akseltappen).

## BRO OVER ØSTERAAEN VED TEMPLEN FUNDAMENTERING I BLØT LERE

*Sørlandsbanen N. 78,8 km fra Kongsberg. 70 m. o. h.*

*Bygget 1922—1925.*

#### Planlæggelsen.

Da planene for Sørlandsbanen, Hjuksebø—Lunde, blev behandlet av Stortinget i 1913, forelaa der to alternativer for linjen mellem Hvaala (nordenfor Svendseid) og Lunde, nemlig *Svendseidlinjen* og *Haugvatalinjen*. Svendseidlinjen krysser Østeraaen paa 2 steder, nemlig ved Svendseid og ved Templen. Haugvatalinjen har ingen broer over Østeraaen, men derimot en mindre bro over Oddevjen.

Over Østeraaen ved Templen var der forutsat bygget en jernbro i ett spænd med 30 m spændvidde og høie landkar og fyldinger paa sidene. Grundforholdene ansaaes at være «meget slette», og anlæggets overingeniør, *Wæhre*, anfører at man her ikke kan «se bort fra mulig upaaregnelige vanskeligheter».

Broen over Oddevjen var foreslaat som jernbro med 12 m spændvidde. Grunden var ogsaa her bløt, men forholdene i det hele ansaaes dog ikke paa langt nær saa vanskelige som ved Østeraaen.

Paa grund av de vanskelige grundforhold ved Østeraaen fandt anlæggets overingeniør og Hovedstyret at maatte anbefale Haugvatalinjen valgt, til trods for at den baade var dyrere, længere og hadde daarligere

tracé end Svendseidlinjen. Fylkesmanden, tilsynskommisjonen og Lunde herredsstyre holdt derimot paa Svendseidlinjen som den heldigste for distriktet. Departementet med tilslutning av jernbanekomiteen anbefalte derfor at linjevalget nærmere burde overveies. Spørsmålet kom da op til fornyet behandling i 1915.

Overingeniør *Wæhre* hadde imidlertid vinteren og vaaren 1914 latt foreta nærmere undersøkelser for de to brosteder ved Oddevjen og for Østeraaen ved Templen. Der var saaledes utført prøvepæling paa begge steder. Ved Templen blev nedrammet 4 prøvepæler med indtil 18,3 m længde, og ved Oddevjen 2 prøvepæler med indtil 15,1 m længde. Paa grundlag av disse prøvepælinger kom overingeniøren til det resultat «at grundforholdene i Østeraaen og Oddevjen maa sies at stille sig nogenlunde like, og at vanskelighetene likeoverfor bygning av jernbanebroer over disse vandrøp ikke er uovervindelige paa nogen af stedene».

Prøvebelastning av pælene fandt ikke sted, men overingeniøren anbefalte at saadan prøvebelastning blev foretatt, dersom broen over Østeraaen skulle komme til utførelse. Overingeniøren anbefalte endvidere at det

blev optat til overveielse at utføre denne bro med 3 spænd på 30, 50 og 30 m med 2 stenpillerer og mindre landkar istedenfor det oprindelige projekt med et spænd på 30 m med høje og tunge landkar og fyldinger.

Efter disse fornyede undersøkelser fandt anlæggets overingeniør med tilslutning af Hovedstyret nu at kunne anbefale Svendseidlinjen paa følgende præmisser:

- a) Flertallet i distriktet er best tjent med en stasjon paa Svendseid,
  - b) Svendseidlinjens tracé er gunstigere,
  - c) Broen over Østeraaen ved Templen antaes ikke at ville by paa vanskeligheter av avgjørende betydning,
  - d) Anleggsomkostningene blir omrent de samme for de 2 alternativer.

I henhold hertil blev Svendseidlinjen med bro over Østeraaen ved Tempelen vedtatt av Stortinget i 1915.

Jernbanelinjen krysser Østeraaen i ret linje nogenlunde paa tvers av elveløpet i en høide fra skinnetop ned til vanlig vandstand av ca. 9 m. Broprofilets form vil fremgaa av oversiktstegningen (fig. 1). Elven har en bredde av 86 m mellem strandbreddene, vanddybden er ca. 1,8 m ved regulert vandstand som er den samme som i Bandakkanalen ved Lundefaret, idet Østeraaen ved Ørstedet nærmest er en evje med bakvand fra kanalen. Strømhastigheten er liten, ca. 1 m pr. sek. i maks. Der foregaar tømmerfløtning i «klubber».

Ved broskjøn i Lunde høsten 1916 blev der for broen fremlagt 2 alternativer, nemlig:

Alt. I: Bro i 3 spænd à 30, 50 og 30 m.

Alt. II: Bro i 3 spænd à ca. 30 m.

Sistnævnte alternativ var bragt i forslag av Arbeidsdepartementets tekniske konsulent. Begge disse alternativer blev godkjent av broskjønnet.

Efterat anlægsavdelingen var oprettet blev der igangsat omfattende grundundersøkelser ved brostedet med borer samt prøvepæling med paafølgende prøvebelastning. Boringene som blev utført med skebor av bredde ca. 6 cm, viste at grunden bestod af ren lere med deigaktig konsistens. Endel av boringsresultatene i centerlinjen er indtegnet paa oversiktstegningen, fig. 1. Som det vil sees, er dybden til fjeld indtil 40 m under vandstanden i løpet, avtagende mot søndre bred, hvor linjen like efter at broen er passert sætter igjennem en større fjeld- og jordskjæring — Ajerskjæringen. Den øverste del af lerlaget (tørskorpen, stolpeleren) er nogenlunde fast, og har paa den søndre elvebred (antagelig ogsaa under søndre landkar med fylding) hat en mæktighed av ca. 2 m. Paa den nordre side er tørskorpen fastere og tykkere. Saaledes har man ved nordre landkar et fast lag av ca. 6 m tykkelse. Men i løpet gaar den bløte blaalere helt op i elvebunden og paa breddene (under vandstandshøide) er blaaleren ogsaa meget bløt. Boret




Fig. I. Bro over Østerøen.

sank her uten omdreininger, og tildels ogsaa uten belastning. Mellem den sjette pillar fra nord og pillar V har boret sunket praktisk talt til fjeld uten omdreininger, efterat man hadde trængt igjennem tørskorpen. (Se oversiktstegningen).

Av prøvepælings- og prøvebelastningsresultatene hittes (side 58 og 59, tabel I og II) et udrag for:

I. Prøvepæl ved pæl 7878 paa Tempelsiden.

II. Prøvepæl ved pæl 7883 paa Ajersiden.

Prøvebelastningen blev foretatt ved hjælp av et almindelig vektstangssystem med forskyvbart lod, hvorved trykket paa pælen kunde varieres.

Denne prøvepæling og prøvebelastning som blev foretatt høsten 1921 og vinteren 1921—22, viste at grunden var betydelig daarligere end man mente at ha konstatert ved prøvepæling i 1914.

Paa grundlag av disse fornyede og særdeles omhyggelige grundundersøkelser, blev der utarbeidet flere alternativer for broen. Man var straks klar over at selve broen maatte gjøres betydelig længer end oprindelig forutsat, for at undgaa belastningen fra de forholdsvis høje landkar og fyldinger. Avdelingsingeniøren foreslog en jernbro i 3 spænd å 40 — 52,3 — 40 m, fundamentert paa jernbetongpæler, der skulde føres helt ned til fjeld. Overingeniøren mente imidlertid at dette projekt, paa grund av de lange jernbetongpæler vilde bli meget vanskelig at utføre. Overslaget lød paa 960 000 kr. Der var ogsaa bragt i forslag andre alternativer, deriblandt et projekt hvor broen var forutsat utført helt av jernbetong. Efter nærmere behandling ved Brokontoret blev man staaende ved et projekt med 3 spænd å 48 m. Nordre landkar var forutsat utført av armert betong hvilende direkte paa jordbakken. Paakjendingen paa grunden var beregnet til  $1,6 \text{ kg/cm}^2$ . For de 2 pillarer var der forutsat utmudret gruber til en dybde av ca. 2 m under fundamentets underkant. Disse gruber var forutsat gjenfyldt med sand som pælene skulde rammes igjennem. For nordre pillar var der forutsat 16 m lange pæler og for søndre pillar 18 m lange pæler. Vertikalbelastn. pr. pæl var beregnet til ca. 8 ton. Paa grundlag av den foretatte prøvebelastning antok man at pælenes bæreevne kunde sættes til ca. 20 ton pr. pæl og ved anvendelse av de forannævnte sandfyldinger at der desuten kunde paaregnes en betydelig økning av pælenes bæreevne i henhold til de erfaringer som man bl. a. i Sverige hadde gjort ved lignende fundamenteringer. Pælene var endvidere forutsat nedrammet med dosering, hvorved trykket skulde bli fordelt over en meget stor flate. Søndre landkar var forutsat fundamentert paa pæler ført ned til fjeld. Overslaget for dette projekt lød paa 870 000 kr. Denne plan blev approbert av departementet i juli 1922.

Høsten 1922 blev man imidlertid gjort bekjent med at veivæsenet aktet at bygge en bro over Østeraaen et lite stykke nedenfor jernbanebroen. Denne bro var forutsat inddelt i flere spænd med 16 m lysapning. Herom skulde der være opnaad enighet med fløtningsvæsenet.

Man fandt da at maatte opta brospørsmålet til fornyet behandling, idet man straks var klar over at der kunde indspares betydelige summer ved anvendelse av flere mindre spænd istedenfor de tidligere forutsatte 3 spænd å 48 m, likesom man kunde opnaa større sikkerhet ved at fordele belastningen paa flere understøttelsespunkter. Man gik da straks igang med at utarbeide en ny plan for broen, hvorefter denne var forutsat utført med 7 spænd å 20 m teor. spændvidde som vist paa fig. 1 (søndre landkar og sydligste pillar indtegnet med punkterte linjer). Den frie aapning mellem pillarene er etter denne plan ca. 18,7 m i vandstandslinjen (regulert vandstand). Overbygningen bestaar av 7 sammenhængende platespænd med overliggende brobane, oplagt paa ruller paa alle pillarer. Herved undgaar man bremsekraetter paa pillarerne, som derfor kan gjøres betydelig smekrere end ved den vanlige anordning, hvor bremsekraeftene overføres ved hver pillar. Pillartykkelsen er ved Østeraabroen kun 1,2 m i toppen, mens man efter den vanlige anordning skulde faa en pillartykkelse av ca. 2,3 m. Ved anvendelse av platebro kunde ogsaa pillarbredden indskrænkes til 3,5 m i toppen. Pillarenes vekt og likeledes belastningen paa pælefundamentene blev herved indskrænket til det minst mulige.

Nordre landkar var ogsaa etter denne plan forutsat fundamentert direkte paa bakken uten pæler, idet man her hadde et bæredyktig lag paa ca. 6 m tykkelse. Den maksimale paakjending paa grunden var beregnet til  $1,5 \text{ kg/cm}^2$ .

Pillarene var som i det approberte forslag forutsat fundamentert paa pæler nedrammet med docering for at gi stor bæreflate i bunden. Pælenes længder var 16—18 m. Belastningen pr. pæl blev redusert fra 8 til 6 ton. Under pillarfundamentene var paa lignende maate som ved den tidligere plan forutsat anbragt en sandfylding paa 1,6 m tykkelse i en utmudret grop. Ved utførelsen blev disse sandfyldinger tildels sløfet. Søndre landkar var forutsat fundamentert paa pæler ført ned til fast fjeld. Overslaget for dette projekt lød paa 565 000 kr.

Denne plan blev ved brosjønnet høsten 1922 godkjendt med det forbehold at jernbanen skulde anbringe ledelenser for fløtningen, og i januar 1923 blev den approbert av departementet.

Ved den nye plan hadde man opnaad følgende væsentlige fordeler:

1) Vekten av tog og bro blev fordelt paa mange understøttelsespunkter, hvilket i dette bløte terræng



# Christiana Spigerverk

Etablert  
1853

Fabrik  merke

Telegr.adr.:  
Spigerverket, Oslo

## NORSKE VARER

Spiker, Traadstift,  
Skruer, Nagler, Muttere,  
Stangjern, Jerntraad,  
Spader, Grep, Skuffer

Stopskiver, Roer, Bølgeblikspiker.  
Kramper, Spaender, Ringer, Nud,  
Malmfat, Smijernsarmatur

.....


*Galvanisering*



Spader




Dogs



Skruer

Tirefonds

**A/s SKABO JERNBANEVOGNFABRIK**  
SKØYEN PR. OSLO



Landets ældste jernbanevognfabrik og eneste fabrik for sporvogner  
og forstadsbanemateriel

Leverer ogsaa moderne omnibuskarosserier samt smigods

**SKF**  
RULLELAGER  
I JERNBANEVOGNER

utelukker varmgang og øker derved driftsikkerheten, samtidig som omkostningerne for togets trækraft reduseres ved kulebesparelsen.

NORSK KULELAGER AKTIESELSKAP **SKF**  
OSLO

maatte være en stor betryggelse fremfor at faa de store belastninger koncentrert i faa understøttelsespunkter.

2) Belastning pr. pæl var redusert fra ca. 8 ton vertikal belastning til ca. 6 ton.

3) Overslaget var bragt ned fra 840 000 kr. (restoverslag pr. 30. juni 1922) til 565 000 kr.

### Arbeidets gang.

De forberedende arbeider blev paabegyndt sommeren 1922. Pælingen paabegyndtes samme høst for søndre landkar og al pæling (9450 l. m.) var færdig i desember 1923. Høsten 1922 igangsattes stenuttagning i stenbrud paa søndre side og denne paagik saa længe slædeføret varte. Næste vinter fortsattes stenuttagningen paa nordre side. I april 1923 støptes betongfundamentene for søndre landkar, sjette pillar fra nord og pillar I, i november 1923 for pillar II og endelig støptes for pillar III, IV og V i april 1924. Muringen av søndre landkar, sjette pillar fra nord og delvis pillar I utførtes i løpet av sommeren 1923. Resten av pillarer og nordre landkar opmurtes sommeren 1924. I november 1924 var al muring færdig saa der i det væsentligste kun gjenstod at montere jernoverbygningen. Monteringen blev imidlertid av forskjellige grunder utsat.

Den 14. juli 1925 gik et større jordras ved søndre bred av Østeraaen, der tok med sig sjette pillar fra nord og søndre landkar samt fyldingen bak dette. Det utraste areal andrar til nær 6 dekar, og antagelig var 25 000 à 30 000 m<sup>3</sup> lere og jord i bevægelse. Elven blev paa det nærmeste gjenfyldt av de utglidde masser paa en strækning av ca. 80 l. m. Pillaren stupte overende og forsvandt helt i lermassene, men fundamentklossen blev liggende ovenpaa ca. 40 m nedenfor med bundpartiet op. Landkarret førtes 30 m med massene og laa delvis nedssunket i disse. Senere utført grundundersøkelse viser at pælene under landkarret vistnok er ført med av raset,



Fotografiet er tatt fra nordre elvebred, øst for linjen. Man ser i bakgrunden fremover fra venstre linjen [Ajerskjæringen] og til begge sider av linjen den mørke lodretstaende rasveg. Foran sees de mot elven utraste masser, samt av de gjenstaaende pillarer IV og V.




Fig. 2. a: oprindelig søndre kar flyttet til b.  
c: " " pillar VI " " d.  
e: smie " " f.  
g: her begyndte raset.

mens pælene under pillaren (94 stykker) er knækket, saa kun pælenes øverste del er ført med raset. (Fig. 2.)

Utrasingen som foregik i løpet av 2—4 minutter, tok ikke sin begyndelse ved selve broen men ca. 40 m vestenfor. Her var der i en høide av ca. 2,5 m over terrænet anbragt 300 à 400 m<sup>3</sup> overflødige masser fra Ajerskjæringen, som man av forsiktighetsensyn ikke vilde anbringe paa korteste distanse nemlig til begge sider av fyldingen bak landkarret. Grunden har antagelig ikke taalt belastningen med disse masser og raset er begyndt ved foten av utfyllingen, punkt X paa skissen. Raset har hat sin retning ut mot elven parallelt broretningen, hvor motstanden var minst. Dette fremgaar bl. a. av den utglidde smies plas efter raset i forhold til dens oprindelige plas. (Fig. 2.)

Antagelig har fyldingen bak landkarret med terrænet omkring denne først gåaet en kort stund efter de første utglidninger. Rystelsene fra disse har vært tilstrækkelig til at sætte terrænet omkring fyldingen — som paa forhaand var sterkt paakjendt — i bevægelse, hvorved baade fylding med landkar og sjette pillar fra nord gik med.

Av fig. 2 sees at utglidningen her har tat en anden retning, nemlig paa skraa ut mot elven. Terrænet og det underliggende fjelds beliggenhet har vært det bestemmende for denne retning.

Der er grund til at anta at i denne del av skredet har utglidningen foregaat særlig voldsomt og at massene delvis har vært i bevægelse helt til fjeld. Det egentlige skredområdet har antagelig ikke strukket sig mere end 5 à 10 m utenfor den gamle elvekant. Den gjen-



Samme situasjon i detalj som på første fotografi. Fotografiet er tatt fra ytre kant av raset øst for linjen og viser rasveggen, det utglidde landkar, sjette pillars veltede fundament og den gjenstaaende pillar V.

staande pillar V har saaledes staat ved grænsen av dette omraade.

Under skredet er de bløte lermasser ved bevegelsen og rystingen kommet i flytning (nedsat holdfasthet). Ved tilblanding med vand ute i elven er denne flytning yderligere øket og et større omraade er blit oversvømmet. Tørskorpeflak seilet ut sammen med den mer og mindre flytende lere og laa etter raset i større og mindre hauger ute i elveløpet.

Pillar IV og V — særlig den siste — har delvis hindret denne glidning i overflaten langs elvebunden, hvorved er fremkommet en karakteristisk indbuktning i det oversvømmede omraade.

Lermassene var stuvet 2—3 m op langs pillar V.

Elven, hvis dybde ved vanlig vandstand er ca. 1,8 m,

blev paa det nærmeste gjenfyldt av de utglidde masser. Kun langs nordre bred var der igjen et smalt løp.

Skredet foregik efter længere tids tørveir og fandt sted som ovenfor nævnt i midten av juli maaned. Hverken regnveir eller opgaaende tæle har saaledes vært medvirkende aarsaker til raset.

Om end saaledes de utfylde overmasser er aarsak i utglidningen av broens landkar og ene pillar, maa det dog antaes at en utglidning før eller senere vilde ha fundet sted selv om disse masser ikke var anbragt og det maa forsaaividt ansees som et held i uheldet at skredet indraf før broen var montert og ikke efter eller efterat denne banestrækning var aapnet for drift.

Da linjestrækningen til og med Lunde stasjon, 1 km sørdenfor brostedet, efter planen skulde aapnes for drift



Fotografiet er tatt fra søndre elvebred øst for linjen. Man ser de utraste masser som strækker sig bortimot nordre elvebred og de gjenstaaende pillarer I til V.



Billedet er tatt fra samme kant som tredie fotografi men litt nærmere raset. Man ser her betongklossen fra den utraste sjette pillar med bundflaten op liggende ved siden av pillar IV.

# Grubernes Sprængstoffabriker A/S

OSLO - RAADHUSGT. 2 - TELEFON 25 617 - TELEGR.ADR. „LYNIT“



*Varsko her!*

## LYNIT

er det kraftigste og bedste sikkerhets-sprængstof paa markedet. Anbefales til fjeldsprængning, stenkusning uten boring, jordsprængning, o. s. v.

## WOLF & JANSON A/S, OSLO

Etabl. 1879

*Enerepræsentanter for:*

RÖHREN - VERBAND G.m.b.H., Düsseldorf:

Stål- og Smijernsrør optil 15" Ø.

MANNESMANNRÖHREN - WERKE, Düsseldorf:

Specialrør i Stål, Rørslanger m. v.

BOPP & REUTHER - MANNHEIM, WALDHOF:

Armatur og Vannmålere.

Telegr.adr.: „Wolfram“

Telef.: 12131

12421

10408


## A/S STAALAGENTUR, OSLO

*Enerepræsentanter for:*

„COLUMETA“, Luxemburg

Jern og Stål

bl. a. „Rothe Erde“ - jernspunnvegg



## Ny Tømmermands-Lærebok gratis

med alle slags oplysninger om utførelse av moderne BULLDOG tømmerkonstruktioner samt nytte-tabeller over bolter og stopskiver. BULLDOG staaltandplater er brukt i praktisk talt alle store træbygverk hertilands i de sidste fem aar og titusener store og smaa bygninger er sammenføjet med BULLDOG, saasom laaver, lagerhus, broer, kaier, sagbruk, ledningsmaster o.s.v. BULLDOG sparer arbeide, materialer, tid og penger og er derfor blit verdens mest utbredte træforbinder. BULLDOG er norsk konstruktion og norsk arbeide. Jernvarehandlerne har BULLDOG. Læreboken sendes gratis og franko ved omgaaende indsendelse av nedstaaende seddel til enefabrikanten av BULLDOG: O. Theodorsen, Bygningsingeniør, Kirkegaten 8, Oslo. Tlf. 26127.

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
(Skriv tydelig navn og adresse)

# SIKA

tilsat mørtel og beton gir følgende egenskaper:

1. Avbindingstiden kan paa *forhaand* fastsættes fra *momentan* til normal avbinding.
2. Alle fastheter øker betragtelig.
3. Krympning under avbinding og hærdning *bortfalder*.
4. Motstaar indtil 20 atm. vandtryk.
5. Gjør det mulig at støpe og pusse i *rendende* vand og under sterkt vandtryk uten utvaskning av cementen.
6. Beskytter betonen mot skadelige indvirkninger av *sulfat-, gips-, kulsyre* og *humussyreholdigt* vand samt *sjøvand*.

*Representant for Norge:*

**Ingénør Harald Henschien,**  
M. N. I. F.  
**Oslo, Paadhusgt. 28.**  
Telefon 24736.

*Utfører alleslags isolations- og tætningsarbeider  
for reparationer og nybyg.*



## STAALSTØPEGODS

PLATER OG BOLT  
AV  
KOBBER OG MESSING

**Alf Bjercke &  
FERNISSE**

samme aar, opstod straks spørsmaalet om en plan for gjenopbygning av den ødelagte del av broen og fuldførelse av broen i sin helhet, heri indbefattet montering av jernoverbygningen, saa forsinkelse av banens aapning kunde undgaaes eller mest mulig indskrænkes. Man valgte da fra den gjenstaaende pillar nr. V at forlænge broen med 2 nye platespænd à 28 m paa 2 nye pillarer og 1 spænd à 20 m nærmest det nye landkar som da kunde mures op fra fjeldet ved skæringsindtaket. Den endelige anordning af broen vil fremgaa af fig. 1.

Gjenopbygningsarbeidet blev straks igangsat med gravning for nye fundamenter, anskaffelse av pæletømmer, pæling samt utslakning av rasskraaninger. For pillar VI var gravningen og tillike pælingen allerede færdig den 10. august, avstempling av gropen samt betongstøpningen færdig den 15. august og overmuren færdig den 27. august. Ved pillar VII var utgravet, pælet og støpt i fundament den 24. august og muringen færdig den 16. september. Søndre landkar var færdigmurt den 22. septbr., saaledes at det nye murverk stod færdig opmurt paa sine fundamenter paa en tid av godt og vel 2 maaneder efterat raset var gaat. Foruten gravning og stempling var paa denne tid nedrammet 1150 l. m pæler, støpt 117 m<sup>3</sup> betong, murt 117 m<sup>3</sup> pillarmur og 214 m<sup>3</sup> landkarmur, heri indbefattet stenuttagning, transport av materialer og opførelse av stillaser for pæling og muring samt andre forberedende arbeider. Montering av den hele jernoverbygning blev paabegyndt den 2. septbr, og var den 13. novbr. saa langt fremskredet at tog kunde passere broen.

#### *De enkelte arbeiders utførelse.*

##### *Mudring.*

Til opmudring av fundamentgropene for pillar II, III, IV og V blev leiet Kanalens mudderapparat, en selvgriper med apparat drevet med damp, montert paa lætere av træ og 2 tilhørende mudderlækttere av træ med sideledder for tømning. Sommeren 1922 benyttedes desuden 2 laante mudderlækttere av jern, hvor tømning foregik gjennem bundluker. Den opmudrede lere tömtes i de dypere deler av elven langs breddene væsentlig nedenfor brostedet. Der mudredes ca. 20 m<sup>3</sup> paa 8 timers dag. Efter mudringen stod lervæggene lodret paa 1,5 à 2 m høide under vand og viste ikke tegn til utglidning. Efter raset i 1925 blev der gjennem de utglidde masser mudret en rende for færdsel og fløtning. Dette løp ligger mellem pillar II og III.

##### *Gravning.*

Foruten utgiftene til uttagning av massene i fundamentene for nordre landkar og pillar I samt sjette pillar fra nord og søndre landkar medgik til avstempling



Billedet er taget fra østsiden af raset, mere påavers av linjen. Man ser bl. a. pillar III, IV og V samt det utraste søndre landkar mellem tilskueren og pillar V.

ling av væggene for disse omrent et likestort beløp som til masseuttagningen. Gravningen efter raset bestod mest av planering for at utjevne og avslake rasvæggen og overflaten av raset, herunder ogsaa fjernelse av den gjenstaaende jord over fjeldet, hvor det nye landkar skulle plasseres, mens gravning for de nye pillarer hadde mindre omfang.

##### *Sandfylding.*

Fundamentgropene for endel av pillarene ute i vandet blev til at begynde med delvis fyldt med sand, i hensikt at faa bedre hold for pælene og forhøie disses bæreevne ved at slaa dem gjennem et sandlag. Denne sandfylding blev senere sløifet, da leren under pælingen trængte op langs pælene og løftet sandlaget op over den høide som pælehodene endelig skulde ha. Hvor sandfylding anvendtes blev fundamentgropeneutmudret til en dybde av ca. 2 m under fundamentenes underkant.

##### *Pæling.*

Af pælingsapparater blev anskaffet en 17 m høi rambuk av jern med ett lod av 2000 kg vekt, drevet av en 12 HK Tryggmotor og friksjonsvinsj med enkeltrommel. Senere blev denne vinsj ombyttet med en vinsj med 2 tromler, saa man hadde en særskilt trommel reservert for opheisning af pælene. Derved spartes ikke saa lite tid. Til pæleheisingen benyttedes løs blok som fæstedes ved toppen av bukken. For saa stort pælearbeide som her vilde det vært heldig, om rambukken hadde vært utstyrt med sterke og hensiktsmæssige blokker for pæleheisingen. Desuden viste det sig at den horisontale bundramme ikke var stiv nok i horizontal retning til uten at gi sig at kunne taale den hyppige baksing av buk med lod og vinsj. Over fundamentene paa land var bukken plasert paa

et tømmerstillas med et lag av skinner øverst til direkte understøttelse for bukken. At bruke for korte og lette skinner viste sig ueheldig, da skinneendene hadde lett for at bøye sig og butte imot rambukkens understel naar denne skulle bakes. For de 4 pillarer ute i elven blev bukken opstilt paa 2 læktre.

Der blev nedrammet ialt 640 stk. pæler av længde 14—18 m, top 7 à 8", midte 10 à 12", rot 13 à 18" til en samlet længde av 10 600 m. Pælingsarbeidet utførtes paa litt over et aar. Selve nedramningen av hver pæl tok i regelen ikke mange minutter, dog tok det nogen tid for hvert slag at stænge pælen for oppgang. Det meste av tiden medgik til flytning og indstilling av rambuk, opheisning og indstilling av ny pæl, og desuten flytning av rambuk m. m. fra det ene fundament til det andet. Dette siste tok dog forholdsvis liten tid for de 4 pillarer ute i vandet.

Naar en ny pæl var slaat et stykke ned i grunden blev den av opdriften trykket op igjen, saa den ved en eller anden anordning maatte stænges for oppgang. Opdriften var saa stor at baade pæl og lod blev hævet noget efter slaget. I fundamentene paa land skedde stængningen ved hjælp av en taugstrop fra pælen til stillaset. Efterat pælen var slaat helt ned maatte den tilsist stemples av mot rambukunderlaget. Til belysning av den store opdrift skal nævnes at staalwire av  $\frac{1}{2}$ " diameter brast, likesom stemplingen fra de helt nedslaatte pæler op mot underlaget etterhaanden trykket rambuk og det hele op, saa opstillingsplanet for rambukken mere og mere mistet sin plane overflate. Ute i vandet, hvor bukken var montert paa læktre og hvor man ikke hadde stillas til underlag, kunde stængningen for oppgang ikke foregaa paa denne maate. Ingeniør Fridtjov Moe, som var den daglige tilsynshavende ingenjør ved brostedet, fandt da paa at hængsle rektangulære plater av træ (en jernbeslaat planke-




Fig. 3. Stopvevinge under pæling i bløtlere.




Fig. 4.

ende) eller av jern 0,5 m lang og 0,2 m bred til pælen ved 2 smidde jernkramper i platens nedre ende. (Fig. 3). Naar pælen gik op, svingte platen straks ut, men blev stoppet i ca.  $45^{\circ}$  skraastilling af en jerntraadstrop fra platens fri øvre ende til en krampe i pælen høiere op. Hver plate virket derved som en «vinge» som svингte ut, naar pælen gik op og holdt igjen i leren. Tre à fem saadanne vinger pr. pæl viste sig tilstrækkelig til at hindre oppgang den korte tid til loddet atter slog. For denne opfindelse fik ingeniør Moe Hovedstyrets paaskjønnelse.

Som foran nævnt trængte under pælingen leren op langs pælene. I fundamentene paa land, hvor ler-mægdene kunde maales, viste det sig at det samlede opskudte lervolum nogenlunde svarte til volumet av de nedslaatte pæler.

Pælenes synkning for de siste slag blev maalt (ført ramregister). Desuden blev et mindre antal pæler i hvert fundament prøvebelastet ved hjælp av et eget prøvebelastningsapparat (fig. 4). Dette apparat bestod i hovedtrækkene af følgende deler: Et bundstykke anbragt paa toppen av den pæl som skulle prøvebelastes. Derover en hydraulisk pumpe paa hvis top var anbragt et topstykke som ved hjælp af 4 strækstag fæstedes til

# Anlægsutgifterne reduceres

ved Bruk av godt Verktøi.

Forlang vort Fabrikat av:

Stenverktøi  
Jordhakker  
Spet

Guldmedalje 1925



Forhandles av de fleste Jernvareforretninger i Landet.


NORSK HAMMERVERK <sup>A/S</sup>  
STAVANGER

A/S C. GEIJER & CO.

ST. INERSGT. 9  
OSLO

GJÆRDER

for  
Haver, Villaer,  
Fabrikker,  
SKOG  
OG MARK



Telefon: 12716  
11800, 12780  
13446

OPSTILLES

av de  
dygtigste  
Montører  
Kun  
GARANTERT  
Arbeide

Vort vældige gjerde rundt Oslo havn 1924.

Herav hadde det  $2\frac{1}{2}$  meter høie **fletverksgjærde** som avbildet ovenfor en værdi av ca. 40 000 kr., mens **smijernsgitteret**, som staar ved Østbanestasjonen, hadde en værdi av ca. 60 000 kr. Det er det største gjærdearbeide som hittil er utført i landet.

**Meddelelser fra  
NORGES STATSBANER**

**utgit ved Teknisk ukeblad**

vil utkomme med 6 hefter pr. aar.

*Annonseprisene er følgende:*


	Pr. gang	Pr. aar
	netto	netto
1/1 side 165×250 mm	kr. 80,00	kr. 480,00
1/2 " 165×122 "	40,00	240,00
1/4 " 165× 59 "	20,00	120,00
eller 80×122 "	20,00	120,00

Alle annonser blir plasert mot tekst.

Abonnementspris utenfor statsbanenes  
funksjonærer kr. 10,00 pr. aar.


**TEKNISK UKEBLAD**

Akersgaten 7, Oslo - Telefon 23 465



**VERKTØIMASKINER**



*til meget fordelagtige priser fra  
lager og fra fabrik.*



*STØPEGODS*


**A/s THUNES MEK. VERKSTED  
A/s HAMAR JERNSTØBERI & MEK. VERKSTED  
DAMP-, ELEKTR.- PRESLUFT- OG ILDLØSE  
LOKOMOTIVER**

*SMIGODS*



*Leveres fra lager!*

**INGENIØRFORRETNINGEN ATLAS A/s - OSLO**



**PEMCO**  
**PUKSTENSGREP**

forhøier arbeidsydelsen og  
nedsætter anskaffelsesom-  
kostninger ved sin hæn-  
dige form og solide utførelse.

4 av nabopælene ved kraftige klemringer med ører. Stagene hadde strækfisker for at stramme det hele sammen. Belastningen paa prøvepælen opnaades nu ved at sætte den hydrauliske pumpe i virksomhet, saa den utøvede et lodret pres mellom det av stagene fastholdte topstykke og bundstykket hvilende paa pælens topplate. Pumpen var utstyrt med manometer, hvorpaas foruten det specifikke væsketryk tillike kunde avlæses total belastning paa pælen. Som væske benyttedes tyndtflytende olje. I koldt vær blev oljen for stiv. Sprit viste sig da heldig. Det forønskede tryk blev opprettholdt ved av og til at slaa et slag med pumpen.

Prøvebelastningen krævet adskillig tid og var forholdsvis kostbar, men ansaaes i høi grad paakrävet i det bløte terræng. Det viste sig under denne prøvebelastning at en enkelt pæl kunde bære 15 à 20 ton i flere døgn uten synkning. Som eksempel paa prøvebelastningen hitsættes (side 60) resultatet for en pæl under pillar III.

Der blev foretatt prøvebelastninger av flere pæler i hvert fundament og fremgangsmaaten var for samtlige omrent den samme som angitt i tabel III.

#### S p u n d v æ g g e r o g p u m p n i n g .

Til vægger bruktes 3" plank med rektangulær not og fjær, hvor fjærrens høide var litt større end notens dybde. Plankenes længde var avpasset slik at væggene stak indtil 2,5 m ned i leren (under utmudret bund), men allikevel hændte det at vandet trængte sig frem under væggen. Til pumpning anvendtes en 3" centrifugalpumpe drevet av en 4 HK motor. Litt sterkere motor hadde vært bedre. Det viste sig ogsaa viktig at ha rikelig længde paa sugeslangen, saa der blir anledning til at foreta opsigning paa det sted i fundamentet hvor vandtilstrømmingen er størst. Særlig er dette ønskelig under betongstøpningen for at forhindre at strømmende vand vasker ut cementmørten.

#### B e t o n g .

Betongfundamentene i nordre landkar samt pillar I er utført i blandingsforhold 1 : 2½ : 3½, de øvrige i forhold 1 : 3 : 5. Ytterflatene av betong som ligger over frostfri dybde er overstrøket med inertol. I pillarerne III, IV og V er anbragt jernindlæg. Ved blandingen anvendtes en Smiths blander drevet av en bensinmotor.

#### M u r v e r k .

Den anvendte sten blev uttatt i 2 stenbrud, et paa hver side av elven og fremkjørt paa vinterføre. Der anvendtes salveskytning for mest mulig at utnytte de

smaa masser av brukbar sten som forefandtes. Da særlig pillarene har stor ytterflate i forhold til volumet (relativt smekre pillarer), gjaldt det først og fremst at skaffe tilstrækkelig av sten som egnet sig til ytterflatene. Pillarene blev muret med regelmæssige skift av høide 45 à 60 cm. Den ytre ring for hvert skift blev sammenhugget med regelmæssige, horisontale fuger, koppen blev paa det nærmeste flatplanet, butfugene ogsaa godt sammenhugget. Ytre ring blev lagt i cementmørtel og det indre av skiftet murt i mørtel uten særlig tuktning av stenen. For landkarmuren tillotes noget mindre tuktning av yttermuren. Til det nye murverk efter raset tokes stenen fra den like indtil broen støtende Ajerskjæring. Der blev da anvendt tyndere skift og mindre planhugget kop. Der synes ikke at være tapt noget ved utseendet av dette murverk, sammenlignet med det først utførte. Under ellers like omstændigheter maa omkostningene ogsaa bli mindre ved at anvende mindre sten, særlig naar adgang til regelmæssig større sten er vanskelig.

Ved muringen anvendtes svingkraner, drevet for haand. For letvindtere at kunne hæve og sænke dronningen, saa hver sten kunde lægges paa sin plas i muren med én gang, blev der paasat stubbebryterspil til hævning og sænkning av dronningen.

#### A r b e i d s s t i l l a s .

Til fremtransport av sten, mørtel, færdigblandet betong m. m. fra lagerplas paa land til de enkelte pillarer blev i høide med top av pillarer slaat et transportstillas over hele løpet. Til gjenopbygning etter raset medgik forholdsvis meget arbeide til fremtransport av stillasmateriale og opsætning av forskjellig slags stilas.

#### K o n t r o l m a a l i n g e r .

For at konstatere mulige sætninger eller forskyninger av pillarene er der foretatt observasjoner. For høidens vedkommende er dette sked ved nivellement, i horizontal retning ved kjedning langs broen fra fast punkt i fjeldet ved søndre landkar og tillike ved teodolitsikt til observasjonspunkter ved top og fot av pillarene fra fiks punkter utsat i marken ved siden av broen. I horizontal retning er bevægelse ikke paavist. Nivellement av punkter ved fot av pillarer viste tildels nogen faa millimeter sætning i og like efter den tid overmuren blev opført. Da den nedadgaende bevægelse av observasjonspunktene om kort tid ophørte maa den observerte sætning antaes at være elastisk sammentrykning forårsaket av den paaførte egenvekt. Efterat jernoverbygningen var montert, blev foretatt gjen-

tatte nivellelement paa faste punkter paa jernverket paa hver pillar. Observasjonene har ikke vist sætning.

### Omkostninger.

Omkostningene ved broens opførelse er spesifisert i etterstaaende to tabeller — nr. IV med sum kr. 320 828

omfattende arbeidene indtil ca. november 1924, da al muring var færdig og kun broens montering gjenstod, og nr. V med sum kr. 343 897 omfattende broens gjenopførelse efter raset samt jernoverbygning og brobane — og postvis sammendrat i tabel nr. VI med totalsum kr. 664 707.

Tabel I.  
Prøvepæl paa Templensiden ved pæl 7878.

Prøvepælens dim.: 18 m lang, 8" top, 13 $\frac{3}{4}$ " midte, 17" rot.

Prøvepæling				Prøvebelastning			
Faldhøde i m	Synkning i cm	Dybde i m	Anmerkning	Vekt i ton	Tid	Synkning i mm	Sum synkning i mm
			Rambuklod = 500 kg.	2,6	24	1	1
			Ramning paa en klos fæstet paa siden av pælen.	3,6	0	0	
		4,26	Vrikket ned.	-»-	24	1	2
* 0,4-1,0	127	5,53	* 42 slag.	5	0	0	
1,00	4	4,57		-»-	5	1	3
			Gphold i 15 timer.	5,8	$\frac{1}{2}$	3	6
1,00	0		Pælen fast.	-»-	5	0	
1,00	2,5			-»-	48	2	8
* 1,0-2,0	163	7,2	* 65 slag.	7,2	0	0	
1,25	2			-»-	6	0	
			Ophold i 16 timer.	-»-	24	2	10
0,60	0			8,7	0	0	
0,60	1,0			-»-	6	0	
* 0,5-1,35	95	8,15	* 100 slag.	-»-	24	0	
1,00	0,5		Herfra slag direkte paa pælen.	12,7	46	6	16
0,55	1,0			-»-	70	0	
* 0,56-2,1	95	9,1	* 112 slag.				
2,12	3,5						
* 3,25-4,0	110	10,2	* 36 slag.				
3,25	3,5						
* 3,25-4,0	107	11,27	* 20 slag.				
4,00	3,5						
			Ophold i 38 timer.				
4,00	2,0						
4,00	4,0						
* 1 0-6,7	273	14,0	* 97 slag.				
6,72	2,0		Paasat jomfru.				
* 2 0-4,3	155	15,55	* 252 slag.				
0,50	7,0		Herfra 1100 kg lod. Pælen gaat op igjen 7 cm.				
1,2	2,3						
* 1,5-2,1	75	16,2	* 35 slag.				
2,08	2,4						
* 2 0-3,0	175	17,97	* 136 slag.				
3,0	0,9						
3,0	0,8						
3,0	1,7	18,0	Pælen gik straks op 5 cm.				

Ved avlastning og derefter belastning med 16,2 ton sank pælen straks 11 mm og efter 1 døgn 3 mm til. Pælen var ved avlastningen gått noget op. Belastningen blev usikker da trykpælen og strækpælene blev klemt mot hinanden. Strækpælene sviktet tilslut. Ved senere forsøk med effektiv avstivning gav strækpælene efter for 10 ton last paa trykpælen.

Tabel II.

*Prøvepæl paa Ajersiden ved pæl 7883.*

Prøvepælens dim.: 18 m lang, 7" top, 10½" midte, 18¼" rot.

Prøvepæling				Prøvebelastning			
Faldhøjde i m	Synkning i cm	Dybde i m	Anmerkning	Vekt i ton	Tid	Synkning i mm.	Sum synkning i mm
			Rambuklod = 1100 kg.	6,8	4	2	2
		8,3	Vrikket ned.	-»-	23	0	
* 0,02-3,07	370	12,0	* 59 slag.	8,8	0	1	3
2,50	11,5			-»-	24	3	6
2,75	11,5		1 times ophold.	10,8	0	1	7
2,75	10,0		Pælen med loddet paa gik op 3 cm.	-»-	4	2	9
* 2,75-3,2	117	13,5	* 13 slag. Pælen gik op indtil 12 cm	12,8	0	2	11
3,00	6,0		naar loddet heistes.	-»-	3	1	12
1,25	3,5		½ times ophold med opheist lod. Pæ-	13,8	0	1	13
1,50	5,0		len gik op 16 cm.	-»-	24	3	16
* 1,25-2,00	16	13,8	* 6 slag.	14,8	0	1	17
2,00	6,0			-»-	5	2	19
				-»-	24	0	
1,22	2,7		5 timers ophold med opheist lod.	18,0	0	3	22
* 1,25-1,41	61	14,5	Pælen gik op 6 cm.	-»-	6	3	25
1,44	2,8		* 9 slag.	-»-	24	2	27
* 1,50-1,84	47	15,0	* 10 slag.	-»-	30	0	
1,89	4			20,7	0	8	35
* 1,93-2,51	46	15,5	* 10 slag.	22	0	3	38
2,56	6						
* 2,62-3,0	44	16,0	* 10 slag.				
3,00	4,5						
* 3,00	45	16,5	* 10 slag.				
3,00	4,5						
* 3,00	45	17,0	18 slag.				
3,00	2,5						
* 3,00	47	17,5	* 12 slag.				
3,00	5,7						
3,00	2,2						
3,00	3,6						
* 3,00	4,1		* 14 slag.				
3,00	3,0						
3,00	2,8						
3,00	3,2	18,0	Helt nede.				
							Efter nogen timer ingen synkning. Prøvebelastningen maatte for denne pæl opgives da strækpælene sviktet.

Tabel III.  
Prøvebelastning av pæl nr. 20 — pillar III.

Nedrammet 8. novbr. 1923.

Pælens dim.: Længde 16 m, 8" top, 10" midte og 12" rot.

2 ton lod. Løstrommel. 4 m faldhøiide. Synkning for de 3 siste slag 88 cm, 87 cm, 80 cm.

Dato	Klokkeslet	Last i ton	Relativ synkning i mm	Sum synkning i mm	Anmerkning	Dato	Klokkeslet	Last i ton	Relativ synkning i mm	Sum synkning i mm
20/3 24	3.15	2,5	0	0	Pælen var belastet en gang tidligere; men da taket for strækbardunene glap, blev belastningen opgit. Ved denne belastning sank pælen:	23/3 24	12.20	19,0	0	16,0
	3.20	-»-	0	0			12.25	20,0	0	
	3.35	5,0	0	0			2.30	-»-	0	
	3.30	7,5	0	0			3.00	-»-	1,0	17,0
	3.35	10,0	0	0			4.00	-»-	0,5	17,5
	3.40	12,5	0	0			5.00	-»-	0,5	18,0
	3.45	15,0	1	1			9.15	-»-	0	
	3.50	16,0	0,5	1,5			9.18	22,0	1,0	19,0
	3.55	17,0	0,5	2,0			9.23	24,0	5,0	24,0
	4.00	18,0	0				9.30	25,0	9,0	33,0
	4.05	19,0	1,0	3,0						
	4.10	20,0	0							
	4.15	-»-	0,5	3,5						
	4.20	-»-	0,5	4,0						
	4.25	-»-	0,5	4,5						
21/3 24	4.00	-»-	6,5	11,0	Pælen sank jevnt.	25/3 24				
	5.00	15,0	0,5	11,5						
	6.00	-»-	0,5	12,0						
	7.00	-»-	0,5	12,5						
	8.00	-»-	1,5	14,0						
	9.00	-»-	0,5	15,0						
	2.00	-»-	0	15,0						
	3.00	-»-	1,0	16,0						
	12.00	-»-	0	16,0						
	12.05	16,0	0							
22/3 24	12.10	17,0	0							
	12.15	18,0	0							

Fra kl. 9.30 blev belastningen sat op saa høit man kunde faa den; men man kom ikke høiere op end til 28 ton, idet pælen da sank like fort som belastningen kunde økes ved pumpning. Siste avlæsning for 28 ton belastning i 6 min. var 55 mm. Ved avlastningen gik pælen straks op 5 mm.



Bruk cement fra  
**A/s Norsk Portland Cementkontor**

„Like god som den norske“ heter det gjerne naar et andet  
merke skal fremhæves.

Kjøp den gode saa er De sikker, den er desuten norsk

## GRUNDBORINGER

*For Boliger, Fabriker, Kaianlæg etc.*

Geoteknisk kontor og laboratorium for Grundundersøkelser

Efter lang erfaring og omfattende forsøk paa dette omraade anvendes de sikreste  
metoder og specielle apparater for de forskjellige  
forhold og øiemed.

*Forlang oplysninger og overslag*

**Ingeniør Oscar Large Oslo**

ØVRE SLOTSGATE 15 — TELEFON 23137

# Aluminium kabler Staal-Aluminium kabler

Det bedste og billigste ledningsmateriel

*Anerkjendt av alle autoriteter*

Vi projekterer og bygger komplette kraftledninger  
Kurante dimensioner føres paa lager


*Forlang priser og oplysninger*

Aktieselskapet

## Norsk Aluminium Company

Hovedkontor: HØYANGER

Sekretariat og Direktion: OSLO



ALUMINIUM KJØKKENTØI

STØPEGODS

BEHOLDERE

PLATER

*Pulver for maling*

**Bro over Østeraaen  
ved Templen.**

*Sammenstilling av masser, arbeidstimer, omkostninger m. v.  
(Utførte arbeider før raset.) (heri ikke medtatt postene jernoverbygning og brobane).*

Tabel IV.

Arbeidets art	Enheter		Med-gaatte arbeids-timer*) mand e'er hest & m. Sum	Arbeids-timer*) pr. enhed hest & m. kr.	Betalt akkord- pris mand eller timelon kr.	Akkord- for- tjeneste eller timelon kr.	Omkostninger			
	m <sup>3</sup> , l.m. o. s. v.	Antal					Gjør**) Gjør pr. enhed	Sum**) kr.	Gjør pr. enhed	Sum**) kr.
1	2	3	4	5 (4 : 3)	6	7	8	9	10 (8, 9 el. 11 : 3)	11
<i>Mudring.</i>										
Leie av mudderapparat og læktre ....							2 899			
Frakt og slusning av do .....							439	3 338	<b>2,23</b>	
Fyrkul og olje .....							1 230			
Diverse materialer .....							380	1 610	<b>1,07</b>	
Mudring .....	m <sup>3</sup>	1500	2 546	<b>1,7</b>		1,81	4 623			
Diverse arbeider .....			105	<b>0,1</b>		1,56	164	4 787	<b>3,20</b>	
<i>Sum mudring</i> .....	m <sup>3</sup>	1500	2 651	<b>1,8</b>					<b>6,50</b>	9 735
<i>Gravning.</i>										
Uttagning av masse.....	m <sup>3</sup>	1610	3 092	<b>1,9</b>	4,00	1,94	5 986			
Materialer.....							1 606	7 592	<b>4,72</b>	
Stempeling.....			689			1,70				
Materialer.....							1 169			
Diverse arbeide.....			763			1,55	4 536	5 705	<b>3,55</b>	
<i>Sum gravning inkl. stempeling</i> .....		1610	4 344	<b>2,7</b>					<b>8,99</b>	14 485
<i>Sandfylding i fundamenter.</i>										
Lastning og kjøring .....	m <sup>3</sup>	310	h. & m. 990	<b>3,2</b>	7,00	2,18	2 214	2 214	<b>7,15</b>	
— i læktre .....		ca. 890	1 043	<b>1,2</b>		2,05	2 139		<b>2,41</b>	
Transport og avlastning.....			370	<b>0,4</b>		1,70	626		<b>0,70</b>	
Læktre og baatleie.....							570		<b>0,64</b>	
Materialer.....			26				75		<b>0,08</b>	
Diverse arbeide .....						2,35	61	3 471	<b>3,90</b>	
<i>Sum sandfylding</i> .....		ca. 1200	h. & m. 990 1 439						<b>4,73</b>	5 685
<i>Pæling.</i>										
Pæletømmer, anskaffelse .....	l. m	9450					74 554			
Frakt m. v.....							1 537			
Diverse arbeide .....			414			1,58	655			
— kjøring.....			h. & m. 70			1,85	130	76 876	<b>8,14</b>	
Rambuk, motor-slitage .....								7 052	<b>0,75</b>	
Bensin, oljer m. v.....								2 960	<b>0,31</b>	
Materialer til stillas .....							6 901			
— kjøring.....			h. & m. 137				1,80	246		
— arbeide .....			1070				2,14	2 286	9 433	<b>1,00</b>
Opstilling av motorer med underlag, arbeide .....			3 810			1,96	7 465			
— kjøring .....			h. & m. 241			1,90	459	7 924	<b>0,84</b>	
Ramning, arbeide .....			7661	<b>0,8</b>	1,85	2,29		17 555	<b>1,86</b>	
Prøvebelastning, apparater .....							109			
— arbeide .....			1 822			1,70	3 093	3 202	<b>0,34</b>	
Diverse arbeide .....			1 498			1,55		2 303	<b>0,23</b>	
<i>Sum pæling</i> .....	l. m	9450	h. & m. 448 16 723						<b>13,47</b>	127 305
At transportere .....										157 210

\*) For mandstimer gjøres ingen tilførsel.


For timer hest og mand tilføies h. &amp; m.

\*\*) Avrundet til hele kroner.

Tabel IV (fortsat).

<sup>\*)</sup> For mandstimer gjøres ingen tilføielse.  
For timer best og mand tilføies h. & m.

\*) Avrundet til hele kroner.



M A N

Dieselmotorer for  
Jernbanevogner  
og Lokomotiver


fra verdens første dieselmotorfabrik

*Forlang brochure M. P. 36*

Dipl.ing. Thorolf Gregersen

Kirkegaten 8,

Oslo



INGERSOLL-RAND CO.  
Luftkompressorer og svilleggmaskiner

*Indhent Offerte*

anbefales  
ved repræsentanterne  
for Norge:

*Indhent Offerte*

Maskin <sup>A</sup> S K. Lund & Co.  
OSLO

Telefon Centralbord 29875 (4 linjer)

Telegrafadresse: ISOLATION

Torvgaten 11. <sup>A</sup> E. Sunde & Co. Ltd. Oslo.

Norges bedst kjendte

# RØR HANDEL

Skriv efter vor illustrerte landskatalog

**FOUCHÉ**  
SVEISEBRÆNDER  
**VELOX**  
SKJÆREBRÆNDER

*Har De forsøkt vort  
ifyldningsgods og  
vore broncestæn-  
ger for støpejern?*

---

**NORSK**  
**SURSTOF & VANDSTOFFABRIK A**  
OSLO — BERGEN — TRONDHJEM

**AGA-**  
**Gas for Sveisning**

Haandlykt for Linjeinspektion

Dressinbelysning

Blinklykter for Jernbanesignaler

NORSK AKTIESELSKAP  
**GASACCUMULATOR**  
Chr. Augustgt. 7<sup>B</sup> - Oslo

Tabel IV (fortsat).

Arbeidets art	Enheter		Med-gaatte arbeids-timer*) mand eller hest & m. Sum	Arbeids-timer*) pr. enhet mand eller hest & m.	Betalt akkord-pris kr.	Akkord-for-tjeneste eller timelen kr.	Omkostninger			
	m³	l.m., stkr. o. s. v.					Gjør**) kr.	Sum**) kr.	Gjør pr. enhet kr.	Sum kr.
1	2	3	4	5 3 : 4	6	7	8	9	10 (8, 9 el. 11 : 3)	11
Transport										281 753
Bakfylde, landkar og pillarer.										
Stenanskaffelse, inkl. materialer og kjøring .....									4 867	
Oplægning .....			1 551	2,3		1,55			2 402	
Sum bakfylde .....	m³	675	.....	.....	.....	.....	.....	.....	10,77	7 269
Stenfyldning omkring pillarer.										
Stenkjøring .....			h. & m. 150				2,21	234		
Arbeide .....			984				1,55	1 525		
Sum stenfyldning om pillarer .....	m³	215	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	1 759
Arbeidsstillas.										
Materialer, træ .....							894			
Jern .....							591	1 485		
Arbeide .....			1 552			1,64	2 546			
Kjøring .....			h. & m. 398			1,89	752	3 298		
Sum arbeidsstillas .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4 783
Vandpumping.										
Materialer .....							2 590			
Arbeide .....			573			1,57	902			
Sum vandpumping .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3 492
Grundundersøkelse.										
Materialer, tømmer, rambuk .....							4 684			
Arbeide .....			200			2,17	433			
Kjøring .....			h. & m. 365			2,50	890	5 007		
Grundboring, prøvepæling .....			3 838			2,24		8 765		
Sum grundundersøkelse .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	13 772
Glidebommer for tømmertrafik .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	8 000
<b>Sum .....</b>			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>320 828</b>

\*) For mandstimer gjøres ingen tilføieser.  
For timer hest og mand tilføies h. & m.

\*\*) Avrundet til hele kroner.

**Bro over Østeraaen  
ved Templet.**

(Gjenopførelse etter raset)


**Tabel V.  
Sammenstilling av masser, arbeidstimer, omkostninger m. v.**  
(postene jernoverbygning og brobane medregnet)

Arbeidets art	Enheter		Med-gaatte arbeids-timer*) mand eller hest & m. Sum	Arbeids-timer*) pr. enhet mand eller hest & m.	Betalt akkord-pris kr.	Akkord-for-tjeneste eller timelen	Omkostninger			
	m <sup>3</sup> , l.m., stkr. o. s. v.	Antal					Gjør**) kr.	Sum**) kr.	Gjør pr. enhet	Sum**) kr.
1	2	3	4	5 4 : 3	6	7	8	9	10 (8,9 el. 11 : 3)	11
<i>Mudring.</i>										
Leie av mudderapparat .....							924			
Frakt og slusning av do .....							685	1 610		
Materialer og forbrukssaker .....								1 141		
Mudring .....			2 334	2,3		1,92		4 487		
Gjenstaaende .....	m <sup>3</sup>	700						5 000		
<i>Sum mudring</i> .....	m <sup>3</sup>	1 000							7,23	12 238
<i>Gravning.</i>										
Uttagning av masse .....	m <sup>3</sup>	5 241	12 454	2,4	4,50	2,10		26 123		
Materialer, anskaffelse .....							2 504			
Arbeide .....			198			1,37	271			
Kjøring .....			h. & m. 132			1,93	255	3 030		
Gjenstaaende .....	m <sup>3</sup>	500						3 000		
<i>Sum Gravning</i> .....		5 741							5,60	32 153
<i>Murfotsprengning.</i>										
Pæling.			430			1,50				688
Pæletømmer, anskaffelse .....	l. m	1 150					7 082			
Frakt .....							100			
Diverse arbeide .....			488				1,60	731	7 913	6,88
Rambuk, motorslit. ....								1 847		1,61
Bensin, oljer m. m. ....								844		0,73
Materialer til stillas m. m. ....								763		0,66
Opstilling av motorer med underlag,										
Arbeide .....			660				1,67	1 107		
Kjøring .....			h. & m. 85				1,80	153	1 260	1,10
Ramning og kapning .....			1 839	1,6	2,45	2,26			4 176	3,63
<i>Sum pæling</i> .....	l. m	1 150								14,61
<i>Betong.</i>										
Puk .....	m <sup>3</sup>	117						1 160		9,91
Sand, transport .....								371		3,17
Cement anskaffelse .....	tdr.	145						2 777		
Transport m. m. ....								147	2 924	25,00
Forskaling .....									1 000	8,55
Blandemaskin, motor andre .....										
Materialer, slit .....								1 299		
Arbeide .....			336				2,00	672	1 971	16,84
Støpning .....	m <sup>3</sup>	117	742	6,3			1,97		1 466	12,53
<i>Sum betong</i> .....	m <sup>3</sup>	117								76,00
<i>Overmur, landkar.</i>										
Sand .....								250		1,17
Cement .....	tdr.	236						4 566		21,34
Materialer, kraner m. v. ....								989		
Arbeide .....			167				1,75	293	1 282	5,99
Stenuttagning, muring .....	m <sup>3</sup>	214	5 395	25,3	55	2,49			13 459	62,89
<i>Sum overmur landkar</i> .....	m <sup>3</sup>	214								91,39
At transportere ....										19 557
										90 331

\*) For mandstimer gjøres ingen tilførsel.

For timer hest og mand tilføres h. & m.

\*\*) Avrundet til hele kroner.



## ARMCO STIKRENDER

Kræver intet vedlikehold. Ødelægges ikke av frost. Knækker ikke i bløt grund. Kan flyttes.

Er utført av rent jern (max. 0,16 pct. forurensninger) og er derfor de mest rustmotstandsdygtige av eksisterende „metal culverts“.

Er mange gange lettere end beton og stenrender, og er derfor hurtigere og levintere at lægge — de trænger ikke reparation og er følgelig billigere end disse.

PRØV DEM!

Western Pacific har nu over 23 000 m. i bruk.  
*Anmod om utførlige oplysninger hos:*

**A/S G. HARTMANN**  
X  
OSLO


## Scania-Vabis

RUTEBILER  
LASTEBILER

Leverandør til Statsbanerne  
og Statens biltruter

ENEFORHANDLERE:

**HOFSTADS**  
Automobilforretning A/s  
OSLO



## WILLIAM NAGEL - OSLO

anbefaler fra lager:

„Keystone Grease“ i alle konsistenser for: Fettkopper — kulelagere — ringsmøringslagere — elektriske lokomotivers drivhjulsbokse — gearkasser — luftkompressorer og luftverktøi.

„Hapalynol“ impregnéringsmiddel for pressenninger.

# A/s DAHL JØRGENSEN & CO.

Telefoner: 23 217 - 25 408 - 24 805

OSLO

Telegramadr.: DAHLJØRG

LANDETS ÆLDSTE OG STØRSTE STAALBJELKEFORRETNING

Anbefaler for levering fra lager og fra verk  
Staalbjelker, Kanalstaal, Paralellflangede Differ-  
dinger-Greybjelker, Vinkelstaal, T-staal, Plater etc.  
Spundvægger, System Larsen


## CHR. ADAMSEN

MASKINFORRETNING

KONGENS GATE 13

*Specialitet:*

JERNBANEREKVISITA,  
MASKINER, APPARATER ETC.



## VULKAN OSLO

*Broer, Jernkonstruktioner*  
for bygninger, dammer, sluser, kraner etc.

*Maskin- Kjel- og Platearbeider*  
*Jernstøpegodts.*

*Støpejernskjelen „Ø KON OM III“*



OSLO  
Etabl. 1858

*Alle sorter*  
Tretjære, Kultjære, Bek, As-  
falt, Tjæreoljer, Drev etc.

*Særlig anbefales:*  
Norsk tretjære Øtas og Neta  
Schwenckes:

**BITUMENLAK** for jern  
**KARBOLINEUM**  
**TAKLAK**

Raffinert kultjære, Kreosotolje

Egne fabrikker ved  
OSLO, ELVERUM og RASTA

Tabel V (fortsat).

Arbeidets art	Enheter		Med-gaatte arbeids-timer <sup>*)</sup> pr. enhet mand eller hest & m. Sum	Arbeids-timer <sup>*)</sup> pr. enhet mand eller hest & m. Sum	Betalt akkord-pris kr.	Akkord-for-tjeneste eller timelon kr.	Om kostninger			
	m <sup>3</sup> , l.m. o. s. v.	Antal					Gjør <sup>**) pr. enhet kr.</sup>	Sum <sup>**) kr.</sup>	Gjør pr. enhet kr.	Sum <sup>**) kr.</sup>
1	2	3	4	5 4 : 3	6	7	8	9	10 (8, 9 el. 11 : 3)	11
<b>Transport</b>										
<i>Overmur, pillarer.</i>										
Cement .....	tdr.	72						1 420	<b>12,14</b>	
Sand .....	m <sup>3</sup>	117						140	<b>1,20</b>	
Materiale, kraner m. v. ....								1 531		
Arbeide .....			230 h. & m. 48				1,74	401		
Kjøring .....							1,94	93	2 025	<b>17,31</b>
Stenuttagning og muring .....	m <sup>3</sup>	117	4 446	<b>38,2</b>	55 75	2,10			9 747	<b>83,30</b>
<i>Sum overmur pillarer.</i> .....	m <sup>3</sup>	117	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>113,95</b>	13 332
Bakfylde .....	m <sup>3</sup>	61	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>4,00</b>	244
<i>Arbeidsstillas.</i>										
Materialer, anskaffelse av træ .....								2 193		
—“— — jern .....								602	2 795	
Arbeide .....			4 366 h. & m. 409				1,88	8 204		
Kjøring .....							1,80	736	8 940	
<i>Sum arbeidsstillas</i> .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>11 735</b>
Vandpumpning .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>1 453</b>
<i>Grundundersøkelse.</i>										
Materialer diverse bordeler .....								115		
Reparasjon .....			25					40	155	
Grundboring arbeide .....			1 478					2 183		
<i>Sum grundundersøkelse</i> .....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>2 338</b>
<i>Jernoverbygning.</i>										
Oplager, arbeide .....			716				1,54	1 118		
Diverse materialer .....								403	1 521	
Jernleveranse montert ton .....	ton	281,4							177 233	
Diverse utgifter til montering .....										
Frakt av jern .....								757		
" kraner .....								859		
Leie og slit. av do. ....								6 737		
Demontering av do. ....								722		
Lokomotivleie til utsætning .....										
Sidespor .....								1 218		
Klinkestillas, planker .....								100		
Hjælpestillas m. m. ....								651	12 392	
Maling (overslag) .....									14 070	
<i>Sum jernoverbygning</i> .....		281,4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>730</b>	205 216
<i>Brobane.</i>										
Glideskjøt .....									1 395	<b>7,83</b>
Indkjøp sviller impregnerte .....	stk.	527								
" — planker — " — .....								8 292		
" — jerndeler .....								3 927		
Frakt og lossning .....								2 023	14 242	<b>80,01</b>
Lægning .....			1 454	<b>8,1</b>		1,85			895	<b>5,03</b>
<i>Sum brobane</i> .....	l. m	178	.....	.....	.....	.....	.....	2 698	<b>15,17</b>	
<b>Sum</b> .....			.....	.....	.....	.....	.....	<b>108,04</b>	19 230	
										<b>343 879</b>

\*) For mandstimer gjøres ingen tilføielse.  
For timer hest og mand tilføies h. & m.

\*\*) Avrundet til hele kroner.

Tabel VI.  
**Bro over Østeraaen ved Templet.**  
*Sammendrag av de samlede utgifter ved opførelsen.*

	Utført 30/6 25 Kr.	Gjenop- førelse Kr.	Sum kostende Kr.
Mudring .....	9 735	12 238	21 973
Gravning .....	14 485	32 153	46 638
Sandfylding .....	5 685		5 685
Fjeld .....		688	688
Pæling .....	127 305	16 803	144 108
Spundvæg .....	19 101		19 101
Betong .....	38 572	8 892	47 464
Landkar overmur .....	11 029	19 557	30 586
Pillar do. ....	55 841	13 332	69 173
Stenfyld om pillar .....	1 759		1 759
Bakfyld .....	7 269	244	7 513
Stillas .....	4 783	11 735	16 518
Ulempe .....	17 264	3 791	21 055
Jern .....		205 216	205 216
Glidebom .....	8 000		8 000
Brobane .....		19 230	19 230
	Sum 320 828	343 879	664 707

Foranstaende er sammenarbeidet etter meddelelser fra overingeniørene for Brokontoret og Sørlandsbanen N., jernbanenes geolog samt avdelingsingenør *Hals*, der har hat den direkte arbeidsledelse.

(Fortsættes i næste nr. med et avsnit om «Leveranse og montering av jernoverbygningen».)

## BERGSUNDTUNNELEN.

*Sperillbanen (Heen--Sperillen), ca. 147 km fra Oslo, 175 m o. h.*

## Rapport fra arbeidslederen, avdelingsingeniør *J. F. Fogth.*


Bergsundtunnelen. Sperillbanens pæl 1618—1677 + 8, er 598 m lang. For at undgaa det farlige stensprang- og rasparti ved Bergsund skysstasjon (Kirstistuen) er Sperillbanen ført igjennem Bergsundkollen i tunnel. Bergarten er grundfjeld — gneisgranit. Fjeldet er i dagen sterkt forvitret og istykkersprængt av isen med talrike slepper og danner store flak som let løsner. Særlig har dette vært tilfældet i søndre tunnelindslag hvor man under sprængningen maatte utvise stor forsiktighet. Her har man ogsaa ytterligere maattet sikre


sig mot sneras og stensprang ved opførelse av en støttemur og en større ledeskjerm av solid tømmer. Ved nordre tunnelindslag hvor linjen gaar mere tvers paa fjeldet, som var dækket av et jordlag, har indslaget ikke skaffet noget besvær.

Tunnelen er lagt forholdsvis langt ind i fjeldet for at undgaa rystelser i det ytre fjeldparti under skytningen, som befryktes at kunne foraarsake ras mot den nedenforliggende hovedvei og bebyggelse. Tunnelen blev derved forlænget 11,5 m sammenlignet med den oprindelige tracé.

Da Bergsundkollen fra syd- og vestsiden er utilgjængelig, foregikk *stikningen* indirekte ved hjælp av triangulering, idet en basislinje blev utmaalt paa den anden side av Aadalselven. Som længdeprofilet viser, ligger hele tunnelen i 11—12 % fald nordover, hvorfor linjen er balansert slik at  $\frac{4}{5}$  av tunnelmassene kunde transporteres nordover og kun  $\frac{1}{5}$  med mottræk sydover. Hele tunnelen er uttatt med haandboring og drevet som nødsarbeide til 1. juli 1924, efter denne tid som ordinært arbeide.

Arbeidet med forskjæringen i *nordre* ende blev paa-





### Bergsundtunnelen (Sperillbanen).

Sammenstilling avakkordoppgjør (akkordpriser og materialforbruk) m. v.

Oppgjør nr.	Fremskrift pr. mand pr. time	Fremskrift pr. arbeidsdag	Arbeidsstyrke, mand	Transport- lengde	Betalt akkord- pris pr. l. m. tunnel	Arbeidstimer pr. l. m. tunnel	Fortjeneste pr. time	Arbeidstimer pr. l. m. tunnel	Fortjeneste pr. time	Træk pr. l. m. tunnel	Medgaat ammunisjon m. v. pr. l. m. tunnel							
											mand	timer	Kr.	Hest og mand timer	Kr.	Kr.	Kr.	Kg.
1	7,8	58,4	13	Variabel mellom 150 - 400 m	495	129	2,02	17	2,49	181	153	14	14	36,6	4,7	42	178	3,0
2	7,5	69,4	12		470	133	1,94	21	2,42	171	144	17	10	34,7	4,3	32	219	3,2
3	7,3	73,4	12		480	136	1,86	16	2,33	200	168	17	15	40,1	5,5	41	227	5,4
4	7,2	66,5	12		495	139	2,19	11	2,74	168	136	16	16	33,5	4,9	38	211	5,5
5	6,2	73,8	15	ca. 555	500	170	1,81	12	2,25	191	153	21	17	38,5	5,0	50	275	7,7
6	6,4	75,8	15	« 530	495	156	1,85	11	2,32	189	156	19	14	38,6	5,4	47	258	7,3
7	6,5	75,6	15	« 500	490	153	1,85	10	2,31	201	167	18	16	40,0	5,3	47	240	7,9
8	6,4	73,2	16	« 470	480	156	1,81	11	2,25	191	154	19	18	36,8	4,8	42	253	7,2
9	6,6	75,6	16	« 450	480	152	1,75	11	2,19	201	167	18	16	40,1	4,7	48	240	8,2
10	6,2	70,9	16	420	465	161	1,52	11	1,90	204	171	20	13	41,0	5,4	50	266	7,5
11	7,0	79,3	16	397	450	143	1,82	10	2,27	191	158	18	15	37,9	5,3	45	236	8,1
12	6,8	74,3	16	386	450	159	1,79	11	2,28	180	147	16	17	35,2	4,5	38	216	8,1
13	6,8	81,4	16	361	450	147	1,88	8	2,34	209	173	18	18	41,2	5,2	41	243	7,4
14	6,7	73,8	14	315	450	149	1,74			199	168	17	14	40,7	5,0	41	232	7,2
15	6,0	60,8	14	280	450	167	1,47			217	182	19	16	41,2	5,5	46	262	8,0
16	6,8	65,2	14	250	450	147	1,71			208	176	17	15	39,9	4,9	42	227	7,2
17	7,0	65,2	14	215	450	144	1,84			192	165	17	10	37,5	4,6	37	227	4,8
18	6,1	57,2	12	179	430	163	1,07			269	230	23	16	49,8	5,8	42	309	6,2
19	7,3	65,7	12	154	430	137	1,46			239	205	20	14	44,2	5,0	46	266	5,3
20	7,7	68,4	12	126	450	130	2,00			198	169	17	12	36,6	4,2	34	237	4,8
21	6,8	65,5	12	100	450	147	1,58			222	193	19	10	37,1	4,6	38	266	5,0
22	6,8*	49,4	11	69	470	146	1,83			208	184	16	8	35,9	3,6	37	222	2,8
Gjsn.	6,8	69,0	14		465	148	1,76	12	2,31	201	169	18	14	39,0	4,9	42	241	6,3

Ventilasjonen kostet kr. 11 900, heri indbefattet strømavgift.

Tunnelrenskning (tak, vægger og bund) kostet kr. 30 900, d. v. s. gjennomsnittlig pr. l. m tunnel kr. 52.

Drænering, indbefattet nisjer for vand kostet kr. 8500, d. v. s. gjennomsnittlig ca. kr. 14 pr. l. m tunnel.

Almindelige inspeksjonsnisjer paa venstre side ca. kr. 110 pr. stk.

Tunnelens samlede kostende ca. kr. 395 900 eller kr. 662 pr. l. m, heri medtat det væsentlige av utgiftene paa materialkontoen (event. restavskrivning senere), men ikke administrasjon, familjetillæg og feriepenger.

begyndt i juni 1922 og blev drevet gjennemsnitlig med 9 mand. Selve tunnelen kan regnes paabegyndt 18. august 1922 fra nordre indslag. For de første ca. 260 m er transporten foregaat uten hest. For uttagning av tunnelprofilet blev galleriet drevet foran ca. 5 m og der blev her i almindelighet anvendt 3 «flatinger» eller «tørringer» og 3 «liggere». Borhullenes længde varieerde mellem 1,6 og 2,2 m. Bundstrossen blev utsprængt med 2 tildels 3 «liggere». «Liggernes» var i almindelighet 4 m lange. Til «brænnings» benyttedes fra 3 til 5 kg og til selve ladningen optil 25 kg ekstra gummidynamit pr. hul.

Fra pæl ca. 1652 er transporten foregaat med hest og mand. Galleriet blev nu drevet ca. 3 m foran og længden paa «liggernes» i bundstrossen var da ca. 3 m. Ladningens størrelse ca. 15—20 kg ekstra gummidynamit. — Ved pæl 1656, eller ca. 220 m fra nordre tunnelindslag, blev der gaat igang med *kunstig ventilaasjon* fra november 1923 til gjennemslag mars 1925. — Til ventilaasjon blev benyttet en «Buffalo» middelfryks blaasevifte type B. nr. 3, drevet av en 5 HK elektromotor for 3-faset vekselstrøm 220 Volt fra nærliggende kraftledning.

Søndre tunnelindslag blev paabegyndt 25. februar 1924. Paa grund av det sterke optræk — 11% — har transporten af tunnelmassene fra begyndelsen af foregaat ved hest og mand. — Galleriet blev her drevet foran ca. 3 m og der blev benyttet 2 «flatinger» eller «tørringer» og 2 «liggere», delvis 3. Borhullenes længde varieerde mellem 1,5—2,5 m. — Bundstrossen blev utsprængt med 2 «liggere», av og til 3. «Liggernes» var i almindelighet 3,0—3,5 m lange. Til «brænnings» benyttedes optil 4 à 5 kg og til selve ladningen optil 20 kg ekstra dynamit, sjeldent mere.

*Gjennemslaget* i tunnelen skedde den 15. mars 1925. Stikningen av tunnelaksen viste sig at avvike 17 mm i sideretningen og 6 mm i høideretningen.

Langs venstre side av tunnelen er anbragt 9 stk. nisjer for linjemandskapet. *Nisjenes* indbyrdes avstand er 60 m. Størrelsen 2 × 2 × 1 m. Den midtre er 4 × 2 × 1 m.

I tunnelen er der talrike vandsig. Tiltrods for at tunnelen er 600 m lang fryser vandet igjennem hele tunnelen. Forklaringen herpaa maa antagelig være at tunnelretningen falder sammen med dalens retning og luftdraget om vinteren. Til avledning av vandet er i forbindelse med nisjer utsprængt en drænsgrøft 1 m under tunnelbunden paa høire side.

Arbeidsstyrken har variert fra 11—16 mand, alt efter transportlængden. Forøvrig henvises til den tabellariske oversikt som utviser fremdrift, arbeidsstyrke, arbeidstimer, træk og forbruk m. v. pr. l. m tunnel. Tunnelens samlede *kostende* er kr. 395 900 eller kr. 662 pr. l. m — heri indbefattet alle utgifter saasom til ventilaasjon, tunnelrenskning, drænering, nisjer, materialer m. v. Den gjennemsnitlige fremdrift var 69 cm pr. arbeidsdøgn og arbeidslag.

Under utsprængningen af tunnelen i søndre ende indtraf en ganske eiendommelig ulykke, idet en af tunnelarbeiderne blev dræpt ved en rikochet fra et mineskud i tunnelstuppen 65 m fra indslaget. Han hadde plasert sig i en dækket stilling utenfor og nedenfor tunnelen i skraaningen hvor arbeiderne tidligere hadde trod sig helt sikre.

Distriktschef *Saxegaard*, under hvis overledelse anlegget har vært drevet, uttaler at arbeidet ikke har frembragt særlige vanskeligheter, men antaes at være utført økonomisk og rasjonelt.

#### FRA REDAKSJONEN

Efter ny overenskomst med «Teknisk ukeblad» om «Meddelesenes» trykning m. v. skal jernbanefunksjonærers abonnement paa bladet til *personlig bruk ske direkte til «Ukebladet»* der ogsaa direkte tilstilles kontingensten. Abonnement paa *eksemplarer til tjenestebruk* sker derimot til *Hovedstyret*. Alle henvendelser angaa-


ende bladets forsendelse (adresseforandringer) og vedkommende annonseringen sker til «Teknisk ukeblad».

Alt stof til indtagelse i tekstdavdelingen indsendes til Hovedstyret. Redaksjonen har kontor i Tomtebryggen 21, II og er tilknyttet jernbanens telefoncentral (nr. 26 880) ved nr. 290.

#### UTGIT VED TEKNISK UKEBLAD, OSLO

Abonnementspris: kr. 10,00 pr. aar. — Annonsepris:  $\frac{1}{4}$  side kr. 80,00,  $\frac{1}{2}$  side kr. 40,00,  $\frac{1}{4}$  side kr. 20,00.  
Ekspedisjon: Akersgaten 7 IV. Telefoner: 20701, 23465.

**F & S**  
**RULLE- OG KULELAGERE**



*Komplette Akselkasser  
for Jernbaner og Sporveier*

**KOLBERG GASPARY & CO.**  
INGENIØRER  
OSLO

**METALOXVD A/S**  
KONGENSGT. 4 — OSLO  
Telegr.adr.: Metaloxyd      Telefon 20 565



LØFTEMAGNETER, MAGNETSEPARATORER,  
MAGNETMASKINER, MAGNETCHUCKS,  
MAGNETKOBLINGER, SPONKUTTERE  
ETC. ETC.

*Alle sorter tilhørende omformeraggregater  
og reservedele*

*Indhent nærmere oplysninger og prisopgaver*

# C. M. MATHIESEN & CO.

MØLLERGATEN 9 - OSLO

Teleg.radr.:  
„Rørlageret“



## RØRHANDEL EN GROS

Leverandører til landets største industrielle anlæg

Ameri-  
kanske  
Smijerns

**RØR** for  
damp  
og vand

Støpejerns

Mufferør, Flangerør og Ribberør

Kobberrør, Messingrør, Blyrør,  
Pumper og Slanger

Armatur, Kraner og Ventiler av enhver art

*Alt for Sanitær- og Varme-Anlæg, Badekar, Vandklosetter, Servanter, Vasker,  
Opvasker, Radiatorer*

Kun første klasses varer - Rimelige priser - Hurtig omhyggelig expedition.



RAMBUK OG DERRICKKRAN  
SKANSENBROEN, TRONDHJEM

**PAY & BRINCK**  
MASKINFORR. OG MEK. VERKSTED  
**OSLO**  
SPECIALITET  
ANLÆGS- OG TRANSPORTMATERIEL

KLICHEER FOR  
INDUSTRIELLE  
ANNONCER

**KRA-KUCHÉANSTALT**  
CHR. AUGUSTSGT. 14

# Gustaf Aspelin

OSLO

Leverandør til Jernbanen av:

**Jern — Staal  
Plater**

Anlægsmateriel for:

**Jernbanebygning  
Bygningsartikler  
m. m.**

**SKINNER**

**VIKESPOR**



**TIPPVOGNER**

**HJULGANGER  
LAGERE**

OG ALSLAGS MATERIEL FOR  
JERNBANEANLÆG  
LEVERES FRA LAGER

**SIGURD STAVE**

KONGENSGATE 10  
OSLO