

Bygningsregistrering

N S B Arkitektkontoret



Oslo distrikt

Solørbanen


09tu04642

NSBs Bygningsregistrering

OSLO DISTRIKT

SOLØRBANEN

NSB Arkitektkontoret



Aasmund Dahl
Overarkitekt

Utgitt januar 1992

Eks. 2

9 332(083.86):656.2(481) NSB Nor

| <u>INNHOLD</u> | <u>side</u> |
|---------------------------------|-------------|
| Opplegg og bruk | 3 |
| Solørbanen | 7 |
| - Bygningshistorikk | |
| - Registreringer | |
| <u>stasjon</u> | <u>km</u> |
| (Kongsvinger, se Kongsvingerb.) | 100 |
| Roverud | 109 |
| Brandval | 116 |
| Grinder | 127 |
| Kirkenær | 133 |
| Namnå | 138 |
| Arneberg | 145 |
| Flisa | 150 |
| Våler | 164 |
| - Braskereidfoss | 170 |
| Jømna | 181 |
| Heradsbygd | 185 |
| (Elverum, se Rørosbanen) | 194 |



O P P L E G G O G B R U K

OM PROSJEKTET

I 1978 ble arbeidet med registrering av NSB's ca 5 000 bygninger påbegynt. En begrenset bygningsfortegnelse fra begynnelsen av 1950-årene var ikke blitt ajourført og manglet elementære opplysninger om den enkelte bygning.

Registreringsarbeidet har vært drevet i NSB's regi, men har delvis vært finansiert av Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge. Dette sekretariatet administrerer en omfattende registrering av samtlige bygninger oppført før 1900 i landet. NSB's arkitektkontor har administrert registreringsprosjektet mens frilanstilknyttede arkitekter har utført registeringen.

REGISTRERINGENS FORMÅL

Formålet med registreringen har vært:

1. Å bygge opp et forbrukenvennlig register over samtlige bygninger i NSB til bruk i forvaltningen. Det skal gis grunnleggende data om samtlige bygninger samt allsidige opplysninger om et utvalg av bygningene. Registeret er bygd opp for seinere bruk av EDB til lagring og ajourføring.
2. Å sikre en forvarlig behandling av bygningsmassen ved ombygginger, tilbygg og vedlikehold, gjennom bl.a. en sortering av bygningene med hensyn til saksbehandling.
3. Å legge grunnlaget for at NSB kan utforme en egen politikk i vernespørsmål. I en tid der verneinteressene fokuseres på NSB's bygningsmasse, samtidig som NSB står foran en omfattende sanering av egne bygninger, er det nødvendig å finne fram til et velbegrunnet utvalg av verneobjekter.

OPPLEGG OG INNLEDNING

Registreringen er presentert distrikt- og strekningsvis. Hver strekning er igjen inndelt etter mønsteret:

Stasjon - mellomstasjon - stasjon - osv., slik at hver stasjon og hver mellomstrekning utgjør en enhet (forøvrig identisk med opplegget i stortingsmelding nr. 10 (1979-80) "Fortegnelse over statens eiendommer").

Registreringen er utført på 2 nivåer:

1. Oversiksregistrering med grunnleggende opplysninger om samtlige NSB-bygninger.
2. Detaljeregistrering av et utvalg av bygningene.

Bygningene som detaljregistreres er valgt ut etter følgende kriterier:

1. Samtlige bygninger oppført før 1900.
2. Bygninger oppført etter 1900 med unntak av plattformskur, trallebuer, materialbuer, hvilebuer, spor-skiftekiosker, utedoer, pumpehus, uthus til vokterboliger, CTC-hus samt mindre verksteder, garasjer, lagerbygninger o.l.
3. Dersom bygningen som nevnt ovenfor er av spesiell arkitektonisk eller antikvarisk interesse, eller inngår som en del av et arkitektonisk helhetlig anlegg, er de imidlertid likevel medtatt.

Hver stasjon/mellomstrekning har således følgende innhold:

1. Oversiktsskjema med opplysninger om samtlige bygninger på stasjonen/mellomstrekningen.
2. Situasjonsplan for identifikasjon av bygningene (gjelder for stasjoner og større anlegg på mellomstrekningene).
3. Detaljregistreringsskjemaer der dette er aktuelt.

Bygg av spesiell forsvarsmessig betydning er holdt utenfor registreringen.

AJOURFØRING

Ajourføring av registeringene kan for de større bygningenes vedkommende skje ved eiendomsinformasjon som allerede flyter gjennom NSB. Når det gjelder mindre bygninger som buer, skur, uthus osv. må ajourføringen skje ved periodisk gjennomgang av denne bygningsmassen i samarbeid med de lokale baneavdelingene.

Ajourføringen vil bli formidlet både gjennom utgivelse av rettelsesblad og ved nyopptrykk av hefter i sin helhet.

KOMMENTARER TIL ENKELTE AV DETALJREGISTRERINGSSKJEMAETS RUBRIKKER

Banestrekning

Inndeling og nummerering er gjennomført i henhold til trykk 802, rettelsesblad nr. 2 (1. jan. 1982).

Stasjonsnummer

Stasjonsnummer er også hentet fra trykk 802.

Bygningsnummer

Bygningsnummeret er en for denne registreringen intern, fortøpende nummerering for hver stasjon/anlegg, for lettere å kunne sammenholde oversiktsregistrering, situasjonsplan og detaljregistreringer.

Fotografier

Datering for fotografiene sammenfaller med registreringsdato dersom ikke noe annet er nevnt.

Tegning

Ved valg av tegning er det i største mulig grad forsøkt å finne fram til opprinnelig tegning. Unntak fra dette har vært gjort der seinere ombygginger/tilbygginger har forandret bygningsformen totalt. Ajourførte tegninger for de fleste NSB-bygninger finnes i distriktene og/eller baneavdelingens arkitektkontor i Had.

Verneverdi

Fastsettelse av verneverdi har skjedd på fritt, faglig grunnlag av registratorene i samarbeid med arkitektkontoret. De viktigste kriteriene har i prioritert rekkefølge vært:

1. Bygningshistorisk/arkitekturhistorisk verdi i landsmålestokk, om bygningen er banebrytene/representativ for en spesiell byggeskikk.
2. Jernbanehistorisk verdi og plassering. Om bygningen har en funksjon som forteller noe om jernbaneteknologien og historien.
3. Bygningens plass i lokalhistorien.

I tillegg er det tatt hensyn til:

4. Om bygningen fortsatt har et opprinnelig utseende
5. Bygningens verdi som del av et helhetlig anlegg.

I rubrikkene for verneverdi er det innlagt rutiner for saksbehandling for å fremme et arkitektonisk og anti-kvarisk forsvarlig behandling ved ombygginger osv. Som det framgår av teksten i rubrikkene skjer dette ved en sortering av bygningene i 2 kategorier. Ved bygninger med høy og middels verneverdi skal arkitektkontoret godkjenne slike endringer.

Det må presiseres at hensikten med å angi verneverdi i første rekke har vært å sikre en fagmessig behandling og vern av bygninger som fortsatt skal være i bruk. Høy middels verneverdi betyr at bygningen er vurdert å ha så høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi at endringer av planer, utskifting av vinduer, dører, taktekking m.m. må utføres med nødvendig faglig assistanse.

Rubrikkken for prioritering ("prioritert") er innført for å muliggjøre utvelgelse av et mindre antall bygninger som spesielt verneverdige. Ettersom NSB's bygninger ofte ble oppført i serier kan det f.eks. være altuelt å velge ut en av flere like for bevaring. Ved utfylling av denne rubrikken har det, der det har vært mulig, vært tatt sidehensyn til bygningens framtidige bruksmulighet.

Klassifisering som "prioritert" innebærer ikke formell fredning etter Lov om kulturminner. Hovedadministrasjonen kan i spesielle tilfeller også innvilge rivingstillatelse for slike bygninger, dersom f.eks. andre bygninger av samme type kan bevares i stedet.

Fargeskjema

Fargene er angitt med kodebetegnelse etter boka "Farver i farver", Politikens forlag, København 1974. Fargene er i tillegg angitt med fargebetegnelse.

Tegninger (Arkivhenvisning)

For tegninger som befinner seg i NSB's forskjellige arkiver opptrer følgende forkotelser:

| | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|---|
| A | | | |
| AK | | | |
| BD | Arkitektkontorets tegningsarkiv, Had | | |
| B1 | | | |
| BdB | Bergen distrikt | Baneavd. arkiv | |
| DdB | Drammen distrikt | " | " |
| B | | | |
| HdB | Hamar distrikt | " | " |
| KdB | Kristiansand distr. | " | " |
| NdB | Narvik distrikt | " | " |
| OdB | Oslo distrikt | " | " |
| SdB | Stavanger distr. | " | " |
| TdB | Trondhein distr. | " | " |

SOLØRBANEN - STREKNINGSHISTORIKK.

| Strekning | Åpning | Merknader |
|-------------------|--------|-----------|
| Kongsvinger-Flisa | 1893 | |
| Flisa-Elverum | 1910 | |

SOLØRBANENS BYGNINGER.

HVORDAN BANEN BLE TIL.

Etter en meget aktiv periode i jernbaneutbyggingen på slutten av 1870-talet fram til Vossebanen åpnet 1883 satte konjunkturene og de dårlige statsfinansene en midlertidig stopper for jernbaneutbyggingen. Først i 1890 kom man videre. I Stortinget ble da banene Kongsvinger-Flisa, Setesdalsbanen og Hamar-Selbanen vedtatt. Takket være lett terrenget ble det Kongsvinger-Flisabanen som først ble ferdig. På Flisa stasjon den 1. november 1893 kunne kongen erklære banen som åpnet. Som en forlengelse av Kongsvingerbanen ble banestrekningen bygget med bredt spor, med ut fra det forventede trafikkgrunnlaget og status som en sekundær bane i nasjonal sammenheng ble banelegemeet utformet med en forholdsvis lett overbygning.

Utover i 1890-årene var det igjen jernbanefeber i mange deler av Norge, og en lang rekke strekninger ble foreslått i forskjellige kanter av landet. I 1894 nådde jernbaneinteressen klimaks både ute hos vanlige folk og inne på Stortinget. Dette var året for "det store jernbanekompromisset". På Stortinget foregikk det i de avgjørende dagene en kjøpslåing om jernbane-strekninger på mellom partier og distriktsinteresser som savnet sidestykke. Resultatet var at følgende baner ble vedtatt:

- Voss-Taugevann (Del av Bergensbanen)
- Egersund-Flekkefjord (Del av Sørlandsbanen)
- Hell-Sunan (Del av Nordlandsbanen)
- Nordbanen fra Kristiania til Gjøvik
- Arendal-Åmli
- Flisa-Elverum

Mesteparten av undersøkelsene var alerede gjort, og anleggene kom umiddelbart igang. Flisa-Elverumbanen var den banestrekningen det dro mest ut med, bevilgningene til banene ble nemlig gitt år for år. Men den 3. september 1910 viste det flagg på hver eneste gård i Solør.

KONGSVINGER-FLISABANEN - ARKITEKT OG BYGGESTIL.

Når prosjekteringen av jernbanebygningene kom igang igjen etter over 10 års stillstand var det Paul A. Due (1835-

1919) som ble knyttet til anleggene som arkitekt. I løpet av de nærmeste 20 årene leverte han over 2.000 tegninger til Statsbanene og er den arkitekten som har satt størst preg på våre stasjonsbygninger.

Som de tidligere jernbanearkitektene var han utdannet i Tyskland. Etter sine studier i Hannover reiste han til USA hvor han praktiserte som arkitekt, bl.a. ved sørstatenes forsvarsanlegg i Virginia. Han reiste seinere mye både i Europa og USA, men i 1870 slo han seg ned i Kristiania for godt. Ved siden av sin arkitektpraksis drev han også mye som entreprenør og byggspekulant. Han var aktiv bidragsyter til fagtidsskriftene og stiftet sammen med jernbanearkitekt P.A.Blix Den norske Ingeniør- og Arkitektforening.

Det første Due tok fatt på som Jernbaneanleggenes nytilknyttede arkitekt var nettopp bygningstypene til Kongsvinger-Flisa-banen. Stilmessig betegner disse bygningene en overgang mellom den mer klassiske sveitserstilen slik den fram til omkring 1880 ble praktisert innen jernbanearkitekturen og den mer nasjonalromantiske stilen som skulle komme. Det er da også betegnende at Due utarbeidet svært mange forskjelligformede skisser før de endelige typetegningene falt på plass.

Det er viktig for forståelsen av disse bygningene å tenke på at i 1890-årene nådde den mest nasjonalromantiske retningen innen sveitserstilen sitt høydepunkt: Den såkalte Dragestilen. Dragestilen var i større grad enn den opprinnelige sveitserstilen en motesak, nokså eksklusiv gjennom f.eks. krav om uinnkledt tømmer i veggene. Prefabrikerte dragestil-hus ble brukt til å representere Norge på verdensutstillinger. Her hjemme fikk dragestilen sin største utbredelse som turistarkitektur, og også innen jernbanearkitekturen finner vi sterke spor av denne, sterkest på Gjøvikbanestasjonene og ved Setesdalsbanen som Due tegnet et par år etter Kongsvinger-Flisa-banen.

Brattere tak, markerte tverrstilte gavler og de dekorative elementene med forenklet snekkerglede viser at Due er på vei mot denne stilen. Det samme gjør fasadebehandlingen der den panelte brystningen og båndfrisen mellom 1. og 2. etasje. Bare Flisa stasjonsbygning som ble oppført i reisverk ble fra arkitektens side beskrevet med full panelinnkledning. De øvrige bygningene som ble oppført i høvlet og pløyd laft var tenkt stående uinnkledt, selv om det ikke varte så mange år før disse også ble kledt med panel.

KONGSVINGER-FLISABANEN - OPPRINNELIG BYGGEPROGRAM.

Etter avbruddet i jernbanebyggingen var det mange etterhvert standardiserte løsninger som måtte revurderes.

Stasjonsplanene får en noe annen organisering. Alle bygninger blir lagt på den ene siden av sporene. Den andre siden blir opparbeidet til trelast-trafikk. Avstanden mellom bygningene blir strukket ut: Stasjonsbygningen blir plassert sentralt ved en ca 90 m lang plattform. Ved hver ende av denne ligger så henholdsvis uthus, også kalt ilgodshus, og privæt.

Det såkalte ilgodshuset var en nyskapning på stasjonene. Dette var en laftet uthusbygning som inneholdt "Bryggerhus, Bagerovn, Godsrom med ovn og Lamperom og paa Loftet Rom til Innredning af Betjentbolig"

En karakteristisk endring ved stasjonsbygningene etter at jernbanebyggingen kom i gang igjen på begynnelsen av 1890-tallet var at venterommene nå ble gjennomgangsrom i motsetning til de sekkeformede tidligere løsningene der både inn- og utgang skjedde fra plattformsiden. Videre ble nå stasjonsmesterleiligheten nå helt og holdent lagt til 2. etasje.

Det ble anlagt stasjoner av 3 klasser med hver sin stasjonsbygningstype:

1. klasse:

Flisa (Endestasjon)

2. klasse:

Roverud
Kirkenær

3. klasse:

Nor
Grinder
Namnå
Arneberg

Godshus med sporgjennomgang ble anlagt på Roverud, Kirkenær, Arneberg og Flisa. Vannstasjoner i mur ble oppført på Nor, Kirkenær og Flisa. Endestasjonen Flisa fikk dessuten lokomotivstall for 3 maskiner, Vognremisse og dreieskive.

Tegningene for stasjonsbygningen for Flisa ble med mindre endringer brukt noen år seinere for Otta stasjon som var endestasjon på Hamar-Selbanen. Likeledes ble tegningen for 2. klasses stasjonsbygning anvendt for Brumunddal og Moelv stasjoner.

FLISA-ELVERUMBANEN - ARKITEKT OG BYGGESTIL.

Prosjekteringen av bygningene på denne banestrekningen ble påbegynt relativt seint. Arkitekt Paul Armin Due tegnet de aller fleste av "kommissbanenes" bygninger,

men da tegningene til Flisa-Elverumbanen skulle påbegynnes var Due i ferd med å trappe ned sin virksomhet ved jernbaneanleggene. Det var på dette tidspunkt fast ansatt en "bygningskyndig assistent" ved Statsbanenes Hovedstyre. Harald Kaas (født 1867) hadde denne stillingen 1908-14 da Statsbanenes arkitektkontor ble opprettet. Kaas var arkitekt og murmester. Foruten å være hovedansvarlig for Flisa-Elverumsbanens bygninger, tegnet han en del mindre bygninger på andre strekninger, især på den siste delen av Bergensbanen.

Som sitt definitivt siste prosjekt for jernbaneanleggene var det imidlertid Due som fikk oppdraget med den større og kompliserte Elverum stasjonsbygning, som erstattet arkitekt G.A.Bulls tidligere trebygning for denne stasjonen. Den siste tegningen her er datert 1911. Elverum stasjon skal ikke omtales nærmere her da denne dekkes av bindet for Rørosbanen.

Det var tanken at man skulle benytte Paul Dues typer for Kongsvinger-Flisabanen også for den videre framføringen av banen, men dette vakte reaksjoner. I stedet benyttet man seg av de siste mellomstasjonstypene som var utviklet:

Tegningene for stasjonsbygningene på strekningen er rene omtegninger av Paul A. Dues bygninger for den siste strekningen av Bergensbanen, nemlig typetegninger for Jevnaker, Hval og Sokna og Veme. Her er dragestilen forlatt, og bygningsvolumene blir enklere og mere sluttet. Jugendstilen som preget mange av Dues bygninger rundt 1905 er også i ferd med å forsvinne.

Den enkle og nesten beskjedne stilten var med på å forsterke kravene om arkitektkonkurranser for de kommende viktige anleggene, noe som resulterte i nye sterke nasjonale stasjonsbygningstyper (Otta-Dombås, Dovrebanen, Åmli-Treungen m.fl.).

Godshus, uthusbygninger o.l. ble bygget direkte etter arkitekt Dues tegninger for Bergensbaneanlegget, Arendal-Åmlibanen m.fl.

FLISA-ELVERUMBANEN - DEN OPPRINNELIGE BEBYGGELSEN.

Stasjonsplanenes disposisjon med de tre hovedbygnings-typene er en direkte fortsettelse av strekningen Kongsvinger Flisa.

Vi har ingen komplett liste over den opprinnelige bebyggelsen på strekningen. Etter våre registreringer har den opprinnelige listen over stasjonsbygningen sett slik ut:

2. klasses stasjonsbygninger:


Våler (står)
Heradsbygd (står)

3. klasses stasjonsbygninger:

Haslemoen (revet)
Jømna (står)
Braskereidfoss (står)

Vi vil til slutt nevne vanntårnet på Jømna som fortsatt står.

Oslo 29.06.91 Roslands Arkitektkontor/Eivind Hartmann



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

REVIDER :




NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER


STASJONSNR
0401

STASJON / STREKKING / ANLEGG
ROVERUD STASJON

REVIDERT:


| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | Matrikkel GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD | DISTRIKT | ØRSØ |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | BANE / BILURUTE | KONGSVINGER - ELVERUM (SØLGEREGRIVEN) |
| 1 | 109, 30 | Stasjonsbygning | 2250 Roverud | 115/2 | 164 | 2 | 388 | | | 1893 | | obj 613101 | X |
| 2 | 109, 34 | 11dødsbu (bryggerhus) | " | 115/2 | 59 | 2 | 110 | tre | | 1893 | | obj 613104 | X |
| 3 | 109, 36 | Bodhus | " | 115/2 | 171 | 1 | 157 | tre | | 1936 | | obj 613102 | X |
| 4 | | Hvilebrakke | " | 115/2 | 32 | 1 | 29 | | | | | obj 613103 | X |
| 5 | 109, 36 | Traktorstall | " | 115/2 | 80 | 1 | 73 | | | | | obj 613132 | X |
| 6 | 109, 27 | Privat | " | 115/2 | | 1 | | tre | | | | | |
| 7 | 109, 39 | Tørkehus | " | 115/2 | | | | tre | | | | | X |
| 8 | 109, 52 | Brakke (mobill) | " | 115/2 | | 1 | | tre | | | | | X |
| 9 | 109, 53 | Uthus Materialbu | " | 115/2 | | 1 | | tre | | | | | |
| 10 | 109, 55 | Redskapsbu | " | 115/2 | | 1 | | tre | | | | | |





SITUASJONS- ROVERUD
KART OVER:


| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| BANE- | KONGSVINGER- | ELVERUD |
| STREKKING: | | |
| MÅLESTØRK: | 1:2000 | DATO: 20.06.91 |
| UTDRAFFT AV | | |
| LINJEKART NR.: | | |
| BUSSEHOLDEPLASS I DIREKTE | JA | NEI |
| TILKnyTTING TIL STABSENHEP? | NEI | ○ |
| DROJJEHOLDEPLASS I DIREKTE | JA | NEI |
| TILKnyTTING TIL STABSENHEP? | NEI | ○ |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ROVERUD STASJON STASJONSBYGNING | STASJONSNR. | BYGN. NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 1 |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNR. | 115 |
| ADRESSE | 2250 Roverud | DISTRIKT | BRUKSNR. Oslo |



TEGNINGEN VISER: **Tegning datert 7.04.1952**

Mål 1:400

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig i 2. etg. | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Leies av Norsk Jernbane- klubb avd. Sør-Odal | SEKUNDÆRT Boligen er f.t. framleid | ANTALL LEILIGHETER: 1 ANTALL OVERNATTINGSROM: |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted. | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 16,4 x 10 | BEBYGD AREAL M ² 164 | ANTALL ETASJER 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² 388 |
|-------------|----------------------------|--|-------------------------|--|

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Hoggen naturstein Tegl | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ganghøyde, treoverdekning. | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmer | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående staffpanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | Innlagt |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 1 |

| | | | |
|---------|---|----------------------|-------------------|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | Meneblomst |
| DØRER | Ny dør ved næværende inngang venterom. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| BYGGEÅR | ÅR 1895 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING Venterom flyttet. Dør mot vei stengt, mot jernbanelinjen panelt igjen. |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EV. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|------|-------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 3A2(gråhvitt) | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 3A2 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 23C2(lysblå) | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 23C2 | | STILPREG |
| DØRER | | 23C2 | | |
| HJØRNEBORD | | | | |


| | |
|-----------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--------------------|-------------|----------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSESBALAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ROVERUD STASJON ILGODSBU (BRYGGERHUS) | STASJONSNR. 0401 | BYGN.NR. 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 109, 34 | |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNR. 115 | BRUKSNR. 2 |
| ADRESSE | 2250 Roverud | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: Original tegn. 7.11.1894

MÅL 1:200

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFØRMÅL | PRIMERT Ilgodsbu | SEKUNDÆRT Bryggerhus, lager, leilighet | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFØRMÅL | PRIMERT Bolig (utleid) (gjelder begge etasjer) | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: ANTALL OVERNATTINGSROM: |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted. | | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO- RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENE- RELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | 5 x 11 | BEBYGD AREAL M ² | 55 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 110 |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| FUNDAMENT | Ringmur, Fuget naturstein Tegl | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, treoverdekning. | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Ingen | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | Gavlvindu skiftet, uten inndeling | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ny dør på side mot st. bygning | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1895 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |
| | | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | tjære | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 8D5 | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 23C2 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 23C2 | | STILPREG |
| DØRER | | 23C2 | | |
| HJØRNEBORD | | 8D5 | | |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSESB- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|--------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ROVERUD STASJON GODSHUS | STASJONSNR. | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 3 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNSNR. | 115 |
| ADRESSE | 2250 Roverud | DISTRIKT | BRUKSNR. Oslo |



TEGNING



TEGNINGEN VISER:

MÅL 1:400

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Godshus | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Lager, leies av Gylterud? | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted. | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|
| DIMENSJONER | HOVEDFAKL M 19 x 9 | BEBYGD AREAL M ² | 171 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 157 |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|

| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betong pillerer | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Apen teglmur | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående panel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|--|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD | |
| | ca 1895 | | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE |
| UTVENDIG VEGG | | 8E5 | | NSB |
| VINDSKIER | | 8D5 | | ARKITEKT |
| GERIKTER | | 8D5 | | Paul A. Due |
| VINDUER | | 30B4 | | BYGGMESTER |
| DØRER | | 30B4 | | BYGNINGSTYPE |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |


NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|----------------|
| · NAVN BYGNINGENS ART | ROVERUD STASJON TRAKTORSTALL | STASJONSNR. | BYGN. NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 0401 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNR | 109, 56 |
| ADRESSE | 2250 Roverud | DISTRIKT | 2 |



4500 4500



TEGNINGEN VISER: **Målskisse**

1:200

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Traktorstall | SEKUNDÆRT Trallebu | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Lager | SEKUNDÆRT Trallebu | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. i utkanten av st. anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted. | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDEL | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | 9 x 12 | BEBYGD AREAL M ² | 90 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 90 |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betong ringmur/pillarer | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt, betonggolv/tregolv | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk? innvendig pusset | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Tømmermannspanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak + pulttak (forlenget) | BAD | |
| TAKTEKKING | Papp | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|-----------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Småruter | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | | |
|-------------------------------------|----|---------|--|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |
| | | | |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|
| FARGESkjema | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | red | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | hvite | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | grønne | | STILPREG |
| DØRER | | diverse | | |
| HJØRNEBORD | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ROVERUD STASJON PRIVET | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 0401 6 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDSNR. | 109, 27 |
| ADRESSE | 2250 Roverud | DISTRIKT | 115 BRUKSNR. 2 |



TEGNINGEN VISER: **Tegning fra 1893**

Mål 1:200

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFØRMÅL | PRIMÆRT Privet | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFØRMÅL | PRIMÆRT Bod for leieboer | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted. | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDLELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVED'ÅL M | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Natursteinringmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Lufterom, treoverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende staffpanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: Utedo ANTALL: 3 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | lys fersken | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | terrakotta | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | terrakotta | | BYGNINGSTYPE Type som Grinder m. fl. |
| VINDUER | | mørk rød | | STILPREG |
| DØRER | | mørk rød | | |
| HJØRNEBORD | | terrakotta | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ROVERUD STASJON TØRKEHUS | STASJONSNR. | BYGN. NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | 0401 | 7 |
| KOMMUNE/MATR.NR. | 0402 Kongsvinger | KILOMETER 109, 39 | GÅRDNSNR. 115 |
| ADRESSE | 2250 Roverud | DISTRIKT Oslo | BRUKSNR. 2 |



**ROVERUD
TØRKEHUS**

1:100

TEGNINGEN VISER: MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Tørkehus | SEKUNDÆRT | |
| NÄVRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Garasje | SEKUNDÆRT Bod | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. i utkanten av st. anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted. | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | ca 5,5 x 9 | BEBYGD AREAL M ² | 50 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 50 |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Pillarer | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Tregulv, åpent kryperom | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående lèvepanel (sprekkpanel) | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| BYGGEÅR | AR | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|---------------------|
| | 1991 | x | | | | malingsslitt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERE |
| UTVENDIG VEGG | red | svært falmet | | NSB |
| VINDSKIER | | | | ARKITEKT |
| GERIKTER | | | | BYGGMESTER |
| VINDUER | | | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | oker | svært falmet | | STILPREG |
| HJØRNEBORD | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

REVIDENT

STATSJON/STREKNING/ANLEGG
RØVERUD - BRAND

MISSION/SIBERKING/ANIEGG

STATIONSNB

BANE / BILRUTE

STATIONSNB

KONGSVINGER - ELVERUM (SØLDRBANEN) OSLO

卷之三

1120



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

REVIDERT:


| STASJONSNR 0402 | STASJON/STREKNING/ANLEGG BRANDVAL STABJØN | BANE / BILRUTE KONGSEVINGER - ELVERUM (BDL-BRANNEN) | DISTRIKT OSLO |
|----------------------|---|---|-------------------------|
| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE |
| 1 | 116,38 | Ekspedisjonsbygning | 2263 Brandval |
| | | | |
| MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE |
| | | | |
| 105/22 | 66 | 1 | 61 |
| | | | |
| HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD |
| | | | |
| 1893 | tre | obj 613105 | X |
| | | | |
| EGE SKJEMA | | | |





FRA KONGSVINGER
TIL FLISA


| | |
|---|---|
| SITUASJONS- KART OVER: | BRANDVAL ST. |
| BANE- STREKKING: | KONGSVINGER - FIVERUM |
| MÅLESKOKK: | 1 : 2000 Dato: 27.05.91 |
| UTDRAFFT AV: | LINJEKART NR. 1 |
| BUSSEMO DEPLASS I TILKnytNING TIL STABJØRNEN? | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> |
| DROSEMO DEPLASS I TILKnytNING TIL STABJØRNEN? | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 'NAVN BYGNINGENS ART | BRANDVAL STASJON EKSPEDISJONSBYGNING | STASJONSNR. 0402 | BYGN. NR. 1 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 116,38 | |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNR. 106 | BRUKSNR. 20 |
| ADRESSE | 2263 Brandval | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Målskisse**

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Ekspedisjonslokale | SEKUNDÆRT Godshus | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Hvilebu, lager for b. avd. | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. selvstendig hus | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Spredte hus | | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO- RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENE- RELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 11 x 6 | BEBYGD AREAL M ² 66 | ANTALL ETASJER 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² 61 |
|-------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Naturstein, pillarer, betong | SKORSTEIN | STK: 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Åpen | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: Ved |
| FASADEKLEDNING | Stående faspanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Flat tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|---|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Nye inngangsdører b. avd. hvilerom | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1895 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 1A2 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 1A2 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 1B1 | | |
| VINDUER | | 1A2 | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 1B1 | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.05.90 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

REVIDERT:

| STASJONSNR | STASJON/STREKNING/ANLEGG | KONGSVINGER - ELVERUM (SØLDRBANEN) | | | | | | | | DISTRIKT | OSLO | |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|--------------|
| BANE / BILRUTE | | | | | | | | | | | | |
| BANE NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HØVED-MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD | EGE T SKJEMA |




NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

REVIDENT

| STASJONSNR 0403 | STASJON/STREKKNING/ANLEGG NDR STRØM | | BANE/BILRUTE KONGSVINGER – ELVERUM (SØLBRÅNEN) | | DISTRIKT OSLO | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|----------------------|-------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|----------------|
| | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | TEGNINGER ARKIVNR | BYGGEAR | MERKNAD | EGET SKIEMA |
| 1 | 120,58 | Uthus, bryggesethus | | 101/8 | 75 | 2 | 103 | Lært | 1893 | | obj 613130 | X |
| 2 | 120,60 | Vedbu | | 101/8 | | 1 | | tre | 1893 | | | X |
| 3 | 120,60 | Redskapsbu | | 101/8 | | 1 | | tre | | | | |






| SITUASJONS- NOR STASJON | |
|----------------------------|--|
| KART OVER: | |
| BANE: | KONGSVINGER-ELVERUM |
| STREKKING: | |
| MÅlestokk: | 1 : 20000 |
| DATO: | 27.05.91 |
| UTENRITT AV | |
| LINJEKART NR.: | |
| BUSAHOLDEPLASS I DIREKTE | JA <input checked="" type="checkbox"/> |
| TILKRYTTING TIL STASJONEN? | NEI <input type="checkbox"/> |
| DROGJEMOLDPLASS I DIREKTE | JA <input checked="" type="checkbox"/> |
| TILKRYTTING TIL STASJONEN? | NEI <input type="checkbox"/> |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | NOR STASJON ILGODSBU/GODSHUS | STASJONSNR. | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 120,60 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNR. | 101 |
| ADRESSE | | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER: "Udhusbygning for 3die kl. stationer"

| | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFØRMÅL | PRIMÆRT Ilgodsbu, godshus | SEKUNDÆRT Boligrom i 2. etg. | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFØRMÅL | PRIMÆRT Hvilerom for b. avd. | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. selvstendig hus | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Få hus | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 7,5 x 10 | BEBYGD AREAL M ² 75 | ANTALL ETASJER 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² 103 |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|

| | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur. Tegl | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, treoverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft. | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Ingen | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | Nye vinduer 1. etg. mot plattform | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ny dør 1. etg. mot plattform | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| BYGGEÅR | AR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------------|
| | 1991 | x | | | | dårlige takrenner |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERR |
| UTVENDIG VEGG | | tjære | | NSB |
| VINDSKIER | | OC6 | | ARKITEKT |
| GERIKTER | | 9C6 | | Paul A. Due |
| VINDUER | | 30B3 | | BYGGMESTER |
| DØRER | | 30B3 | | BYGNINGSTYPE |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |
| LAFTEHODER | | 9C6 | | |



| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | NSB ark. kontor: B 158 |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.03.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | NOR STASJON VEDBU | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 0403 2 |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0402 Kongsvinger | GÅRDNSNR | BRUKSNR. 101 8 |
| ADRESSE | | DISTRIKT | Oslo |



**NOR
VEDBU** **1:100**

TEGNINGEN VISER:

MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Vedbu | SEKUNDÆRT | |
| NÅVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Vedbu | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. selvstendig hus | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Få hus | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDFAÐL M 5,9 x 4,4 | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE. KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| FUNDAMENT | Natursteinspillerer | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Apen stående bord | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--------------|----------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ingen | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING Innbygget privat |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|------|--------------------------|
| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
| | 1991 | - | x | | | dårlige takrenner |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÅVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 9C6 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 3A3 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | | | STILPREG |
| DØRER | | 9C6 | | |
| HJØRNEBORD | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJONSNR
0404


STASJON/STREKKING/ANLEGG
GRINDER STASJON

BANE / BIL/RUTE
KOMMUNEVINGER - ELVERUM (SØLDRØMEN)

DISTRIKT
OSLO


| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD | EGET SKJEMA |
|------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|
| 1 | 127,46 | Stasjonsbygning | 2264 Grindør | 46/31 | 98 | 2 | 209 | last | 1893 | obj 613105 | X | |
| 2 | 127,50 | Godshus (trygghus) | " | 46/31 | 75 | 1½ | 103 | last | 1893 | obj 613108 | X | |
| 3 | | Hvilebrakke | " | 46/31 | 36 | 1 | 36 | tre | | obj 613107 | X | |
| 4 | | Privat | " | 46/31 | 1 | | | tre | 1893 | | | X |





TIL ELVERUM






FRA KONGSVINGER



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | GRINDER STASJONSBYGNING | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | 0404 | 1 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0423 Grue | KILOMETER 127,46 | GÅRDNR. 45 |
| ADRESSE | 2264 Grinder | DISTRIKT Oslo | BRUKNR. 31 |



TEGNINGEN VISER: Kopi av blyantoriginal tegnet på kartong 3/4-52

MÅL 1:400

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Postkontor | SEKUNDÆRT Bolig | ANTALL LEILIGHETER: 1 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input checked="" type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M | 13 x 7,5 | BEBYGD AREAL M ² | 98 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 209 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget gråsteinsringmur Teglstein murkrone | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ganghøyde, treoverdekning Kryperom, tegloverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående staffpanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Vanlig saltak, halvvalm | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 2 |

| | | | |
|---------|---|-------------------------|--|
| VINDUER | Enkelte forandringer venterom et vindu 2. etg. fyllt igjen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ny inngang leilighet Ny inngang venterom | INTERIØR | Deler av venterom med brystning intakt. |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING Ombyggnning til postkontor |
| | | |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | hvit | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvit | | STILPREG |
| DØRER | | 23D5 gråblå | | |
| HJØRNEBORD | | | | |
| BRYSTN PANEL | | 23D5 gråblå | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDERE FOTOGRAF | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | GRINDER STASJON GODSHUS (BRYGGERHUS) | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 2 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNSNR | 127,50 |
| ADRESSE | 2264 Grinder | DISTRIKT | 46 |
| | | | BRUKSNR. |
| | | | 31 |
| | | | Oslo |



TEGNINGEN VISER: "Udhusbygning for 3de kl. Stationer"

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Godshus, ilgodsbu | SEKUNDÆRT Bryggerhus, boligrom i 2. etg. | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT 1. etg benyttes av 4 H | SEKUNDÆRT 2. etg. står ubenyttet | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 2 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input checked="" type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 10 x 7,5 | BEBYGD AREAL M ² | 75 | ANTALL ETASJER | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 103 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, teglgolv | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Ingen | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|----------------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ny port til godshus | INTERIØR | |

| | | | |
|-------------------------------------|----|---------|--|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | tjære | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 9C6 | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 9C6 | | |
| VINDUER | | 30B3 | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 30B3 | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |
| LAFTEHODER | | 9C6 | | |


| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | NSB ark. kontor B 158 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.03.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | GRINDER STASJON PRIVÆT | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 4 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNR. | 127, 43 |
| ADRESSE | 2264 Grinder | DISTRIKT | BRUKSNR. 31 Oslo |



TEGNINGEN VISER:

Mål 1:200

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Utedo, vedbu | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Utedo % parten benyttes som uthus for leieboer i st. bygn. | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input checked="" type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 6,5 x 4 | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur teglstein | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende staffpanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl, papp (takrytter) | TOALETT | TYPE: Kumdo ANTALL: 3 |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ingen | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 3A2 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 3A2 | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 3A2 | | BYGNINGSTYPE Type som Namnå, Arneberg |
| VINDUER | | hvit | | STILPREG |
| DØRER | | hvit | | |
| HJØRNEBORD | | | | |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | NSB ark. kontor BI 59 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

RIGHTS
REVDEBT



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:


REVIDERT:
KIRKENES STRØM

STASJONSNR
0403

BANE / BILRUTE


DISTRIKT

| STASJONSNR 0403 | | KIRKENES STRØM | | KOMASVINGER - ELVERUM (SØDLØRBANEN) | | | | | | | | | | OSLO | |
|---------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------|--|------|--|
| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | EGET SKJEMA | | | |
| 1 | 133, 14 | Stasjonsbygning | 2260 Kirkenes | 16/28 | 164 | 2 | 388 | last | 1893 | obj 613109 | X | | | | |
| 2 | 133, 18 | Ligdahus (bryggerhus) | " | 16/28 | 34 | 2 | 98 | last | 1893 | obj 613111 | X | | | | |
| 3 | 133, 19 | Bodhus | " | 16/28 | 190 | 1 | 175 | tre | 1893 | obj 613110 | X | | | | |
| 4 | 133, 34 | Traktorstall | " | 16/28 | 38 | 1 | 53 | tre | 1955 | obj 613112 | X | | | | |
| 5 | 132, 74 | Hvilebrakka | " | 16/28 | 40 | | 37 | tre | | obj 613113 | X | | | | |
| 6 | 133, 44 | Bussgarasje | " | 16/28 | 240 | 1 | 240 | tre | | | | | | | |
| 7 | 133, 11 | Uthus (privat/garasje) | " | 16/28 | | | 1 | tre | 1893 | | | | | | |
| 8 | 132, 74 | Dressinbu I | " | 16/28 | 14 | 1 | 14 | tre | | | | | | | |
| 9 | 132, 75 | Dressinbu II | " | 16/28 | 21 | 1 | 21 | tre | | | | | | | |



TIL GRINDER

TIL NAMNÅ





| | | |
|---|--|---------------------|
| SITUASJONS-KART OVER: | | KIRKENER STASJON |
| BAANE-STREKKING: | | KONGSVINGER-ELVERUM |
| MÅLESTOKK: 1:2000 | | Date: 20.06.97 |
| UTDRAFT AV LINJEKART NR.: | | Odb 1830. |
| Bussholdeplass i direkte tilknytning til stasjonen? JA <input type="radio"/> NEI <input checked="" type="radio"/> | | |
| Drosjeholdeplass i direkte tilknytning til stasjonen? JA <input type="radio"/> NEI <input checked="" type="radio"/> | | |



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | KIRKENÆR STASJONSBYGNING | STASJONSNR. | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 1 |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0423 Grue | GÅRDSNR. | 133, 14 |
| ADRESSE | 2260 Kirkensæter | DISTRIKT | BRUKSNR. 28 |



TEGNINGEN VISER: **Stasjonsbygning** 7.4.52

MÅL 1:400

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFØRMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFØRMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig (utleid) | ANTALL LEILIGHETER: 1 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Sterre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 16,4 x 10 | BEBYGD AREAL M ² | 164 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 388 |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|---|
| BYGNINGSDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur med tegl murkrone | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ganghøyde, treoverdekning, tegloverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående faspanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 4 |

| | | | |
|---------|-----------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Alle nye | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE |
| UTVENDIG VEGG | | lys brunlille | | NSB |
| VINDSKIER | | lys brunlille | | ARKITEKT |
| GERIKTER | | mørkere brunlille | | Paul A. Due |
| VINDUER | | gulhvite | | BYGGMESTER |
| DØRER | | mørkere brunlille | | BYGNINGSTYPE |
| HJØRNEBORD | | | | |
| PILASTER | | mørkere brunlille | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |


| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER



Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | KIRKENÆR ILGODSHUS, BRYGGERHUS | STASJONSNR. 0405 | BYGN. NR. 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 133, 18 | |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0423 Grue | GÅRDNR 16 | BRUKSNR. 28 |
| ADRESSE | 2260 Kirkenær | DISTRIKT Oslo | |

FOTO



TEGNING



TEGNINGEN VISER: **Orginaltegn. 7.11.1894**

MÅL 1:200

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Ilgodshus, bryggerhus, godsrom. | SEKUNDÆRT Boligrom | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Overnatting, hvilerom. | SEKUNDÆRT 2. etg ubenyttet | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Sterre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | 5 x 10,7 | BEBYGD AREAL M ² | 54 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 98 |
|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Tegl | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt, teglgulv | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|---------------------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Der mot godshus fjernet. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVNT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|---------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | brunlilla | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | lys brunlilla | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | lys brunlilla | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | gulhvite | | STILPREG |
| DØRER | | lys brunlilla | | |
| HJØRNEBORD | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | KIRKENÆR GODSHUS | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 133, 19 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNSNR | 16 |
| ADRESSE | 2260 Kirkener | DISTRIKT | BRUKSNR. 28 Oslo |



**KIRKENÆR
GODSHUS**

1:200

TEGNINGEN VISER: MÅLSKISSE

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Godshus | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Lager (utleid til Norske Viltskinn) | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M | 19 x 10 | BEBYGD AREAL M ² | 190 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 175 |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betong pillarer. Natursteins pillarer. | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Åpen | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående panel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Store porter for spor fjernet. Ny port til plattform. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| BYGGEÅR | ÅR 1960 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR ENDRING | Spor i godshus fjernet. Gulvet utvidet. |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE |
| UTVENDIG VEGG | | lys brunlilla | | NSB |
| VINDSKIER | | lys brunlilla | | ARKITEKT |
| GERIKTER | | merkere brunlilla | | Paul A. Due |
| VINDUER | | gulhvite | | BYGGMASTER |
| DØRER | | merkere brunlilla | | BYGNINGSTYPE |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |


| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | NSB ark. kontor BI 64 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.03.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | KIRKENÆR TRAKTORSTALL | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 4 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNSNR | 133, 34 |
| ADRESSE | 2260 Kirkener | DISTRIKT | BRUKSNR. 28 |



TEGNINGEN VISER: **Målskisse**

1:200

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Traktorstall | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Traktorstall | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Sterre tettsted | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDEL | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | |

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| DIMENSJONER | HOVEDFAÐL M 11,2 x 5,2 | BEBYGD AREAL M ² 58 | ANTALL ETASJER 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² 53 |
|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betong ringmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt, støpt gulv | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Trolig bindingsverk av tre, men pusset innvendig | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående vekselpanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Asbestcement bølgeplater | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1955 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A2 | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | 4A2 | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 4A2 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 21B3 | | STILPREG |
| DØRER | | 21B3 | | |
| HJØRNEBORD | | | | |



| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Himling innvendig også pusset | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | KIRKENÆR BUSSGARASJE | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 6 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNR | 133, 44 |
| ADRESSE | 2260 Kirkener | DISTRIKT | BRUKSNR 28 |



TEGNINGEN VISER: MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFÖRMÅL | PRIMÆRT Bussgarasje (5 busser) | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFÖRMÅL | PRIMÆRT Bussgarasje (5 busser) | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FYSISK MILJÖ- SAMMENHENGB | Større tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDEL | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 15 x 16 | BEBYGD AREAL M ² | 240 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 240 |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betong ringmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt, betongplate | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Tømmermannspanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Slakt pulttakt m. skrå baldakin over innkj. | BAD | |
| TAKTEKKING | Papp | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | AR 1967 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING |
| | | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: AR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | brun beis | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | mellomblå | | STILPREG |
| DØRER | | mellomblå | | |
| HJØRNEBORD | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Innvendig skillevegg av lettbetong | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | KIRKENÆR UTHUS (PRIVET/GARASJE) | STASJONSNR. 0405 | BYGN.NR. 7 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 135,11 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNR. 16 | BRUNNR. 20 |
| ADRESSE | 2260 Kirkenær | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Tegn. 1893**

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFØRMÅL | PRIMERT Privet | SEKUNDÆRT | |
| NÄVRENDE BRUKSFØRMÅL | PRIMERT Garasje | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Sørre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | I | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende faspanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | Et par fjernet for garasjeinngang | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Stor dør laget for garasjeinngang | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING Ombygd til garasje, inng. plattform |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | X | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÅVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A2 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 4A2 | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 4A2 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 21B3 | | STILPREG |
| DØRER | | 21B3 | | |
| HJØRNEBORD | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | NSB ark. kont. BI 60 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Også oppfert ved Flisa, Byglandsfjord | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

BEVOND



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:


STASJONSNR
0406

BANE / BILRUTE

DISTRIKT
OSLO


KOMMUNEWINGER - ELVERUM (SØLDRØNNEN)

| STASJON / STREKKING / ANLEGG NAMNA STASJON | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKEL GNR ENR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | EGET SKIEMA |
|--|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------|
| 1 137, 92 | Stasjonsbygning | 2253 Namna | 8/16 | 108 | 1½ | 209 | last | 1893 | obj 613128 | X | X |
| 2 137, 99 | Uthus / privat | " | 8/16 | 25 | 1 | 25 | tre | 1893 | | | |
| 3 138, 07 | Hvilebu / dressinbu | " | 8/16 | | 1 | | tre | | | | |
| 4 138, 09 | Hvilebu | " | 8/16 | | 1 | | tre | | | | |



FRA KIRKENÆR

Avmontering av
tak i 1972 sat opp



TIL ARNEBERG

2

Plassering (Langs linjen)

0,4 %

1,0 %

N

SITUASJONS- KART OVER: NAMNA STASJON

BANE-
STREKKING: KONGSVINGER-ELVERUM
MÅLESTOKK: 1.2000 Dato: 27.05.91







| | |
|----------------------------|---|
| UTMIDITT AV | LINJEKART NR.: |
| Bussholdeplass i direkte | <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI |
| Tilknytning til stasjonen? | <input type="checkbox"/> |
| Ogsjeholdeplass i direkte | <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI |
| Tilknytning til stasjonen? | <input type="checkbox"/> |



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | NAMNA STASJON STASJONSBYGNING | STASJONSNR 0406 | BYGN.NR. 1 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 137,92 | |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0423 Grue | GÅRDNR. 8 | BRUKNR. 16 |
| ADRESSE | 2265 Namnå | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: Kopi av blyanttegn. tegnet på kartong + rev. plan 1952 Mål 1:400

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Fotografatelier | SEKUNDÆRT Bolig (utleid) | ANTALL LEILIGHETER: 1 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGENG | Enkelthus | | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 9,4 x 12,95 | BEBYGD AREAL M ² | 103 | ANTALL ETASJER | 1½ | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 209 |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Teglstein | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ganghøyde, treoverdekning Kryperom, teglsteinsgulv | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående staffpanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 2 |

| | | | |
|---------|---|-------------------------|--|
| VINDUER | Et vindu i 2. etg. utskiftet (mot vei) | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Alle utskiftet. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR 1952? | ENDRING % venterommet tatt i bruk som godsrom. Hele bygningen utleid til "Studio Reidar" (R. Stensrudhagen) |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvít | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | hvite | | BYGMESTER |
| GERIKTER | | hvite | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvite | | STILPREG |
| DØRER | | 23D5 gråblå | | |
| HJØRNEBORD | | | | |
| BRYSTN. PANEL | | 23D5 gråblå | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | NAMNA STASJON UTHUS/PRIVÉT | STASJONSNR. | BYGN. NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 2 |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0423 Grue | GÅRDNR. | 137, 89 |
| ADRESSE | 2265 Namna | DISTRIKT | BRUKSNR. 16 |



TEGNINGEN VISER:

Mål 1.200

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Privet, vedbu | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Privet, vedbu | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Enkelthus | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------------------------|----|-------------------|---|------------------------------------|----|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 6,5 x 4,0 | BEBYGD AREAL M ² | 25 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 25 |
|-------------|------------------------|--------------------------------|----|-------------------|---|------------------------------------|----|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Teglstein ringmur Naturstein fuget | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende faspanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 3 |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ingen | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-----------------------|
| | 1991 | - | x | | | Knuste vinduer |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A2 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 4A2 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 4A2 | | |
| VINDUER | | 28A3 | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 28A3 | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

REVIDENT



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJONSNR
0407

BANE / BILROUTE


DISTRIKT
OSLO

STASJON / STREKNING / ANLEGG
ARNEBERG STASJON


KONSEVINGER - ELVERUM (SØLDRHAMN)

| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR ENR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD | EGET SKIEMA |
|------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|
| 1 | 144,85 | Stasjonsbygning | 2266 Arneberg | 208/41 | 98 | 2 | 209 | 1.4ft | 1893 | obj 613114 | X | |
| 2 | 144,86 | 11godshus uthus | " | 208/41 | 1 | | | 1.4ft | 1893 | | X | |
| 3 | 144,86 | Privat | " | 208/41 | | 1 | | 1.4ft | 1893 | | X | |
| 4 | 144,86 | Vedbu/garasje | " | 208/41 | | 1 | | 1.4ft | 1893 | | X | |
| 5 | 144,84 | Bu (CTC?) | " | 208/41 | 5 | 1 | | 1.4ft | 1990 | | X | |





| | |
|---|---------------------------|
| SITUASJONS-KART OVER: | ARNEBERG STASJON |
| BANE: | KONGSVINGER-ELVERUM |
| STREKKING: | |
| MÅLESTØRKK: | 1:2000 DATO: 27.05.91 |
| UTANITT AV LINJEKART NR.: | OdB 1870 |
| BUSSEHOLDEPLASS I DIREKTE TILKnytning TIL STASJONEN? | <input type="radio"/> NEI |
| DROGJEHOLDEPLASS I DIREKTE TILKnytning TIL STASJONEN? | <input type="radio"/> NEI |




NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

REVET 1985

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ARNEBERG STASJON STASJONSBYGNING | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 1 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0425 Årnes | GÅRDNR | BRUKSNR. |
| ADRESSE | 2266 Arneberg | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER: Kopi av blyanttegning tegnet på kartong

MÅL 1:400

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig | |
| NÅVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Ungdomshus ? | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 1 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Sprett bebyggelse | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | BEBYGD AREAL M ² | 53 | ANTALL ETASJER | 1½ | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 209 |
|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Tegl, murkrone. | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ganghøyde, treoverdekning Oppfylt, teglsteinsgulv | ELEKTRISITET | Ikke innlagt |
| YTTERVEGG | Laft, temmer | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ingen SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående staffpanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|---|-------------------------|---|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ny der inng. leilighet. Nye dører venterom plattform | INTERIØR | Innv. dører i vindfang i behold. Hele venteromstaket i behold. |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | - | X | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÅVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4B3 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 4B3 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 3A2 | | |
| VINDUER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 3A2 | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Div. rivnings-/ombyggingsarbeid pågår innvendig | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ARNEBERG STASJON ILGODSHUS, UTHUS | STASJONSNR 0407 | BYGN.NR. 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 144,88 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0425 Arnes | GÅRD 208 | BRUKSNR. |
| ADRESSE | 2266 Arneberg | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Org. tegn. 7.11.1894**

Mål 1:200

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Ilgodshus | SEKUNDÆRT | |
| NÄVRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Uthus | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Spredd bebyggelse | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M | 10,5 x 6 | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Tegl | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, tegldekke | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tømmerlaft | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ved SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Ingen | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | En ny mot ser. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|---|
| | 1991 | - | x | | | Knuste vinduer, beslag mangler, grunnmur har skader. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | tjære brun | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 9C6 rød | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 9C6 rød | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 30B3 grønn | | STILPREG |
| DØRER | | 30B3 grønn | | |
| HJØRNEBORD | | | | |
| LAFTEHODER | | 9C6 rød | | |


| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | NSB ark. kont. BI 57 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ARNEBERG STASJON PRIVET | STASJONSNR. 0407 | BYGN.NR. 3 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 144,82 | |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0425 Arnes | GÅRDNR 208 | BRUKSNR 41 |
| ADRESSE | 2266 Arneberg | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Tegning datert 1893**

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Privet. | SEKUNDÆRT Vedbu | |
| NÄVRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Privet | SEKUNDÆRT Vedbu | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Spredt bebyggelse | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDLELS | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M | 7 x 4 | BEBYGD AREAL M ² | 28 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 28 |
|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Tegl | SKORSTEIN | STK 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ingen SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende faspanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Krum tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | En ny der, kvinnetoalett, etter gammelt mønster | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | AR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|---|
| | 1991 | - | | x | | Dårlig tak, mangler takrenner, knuste vinduer. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4B3 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 4B3 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 3A2 | | |
| VINDUER | | hvít | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 3A2 | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 07.03.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ARNEBERG STASJON VEDBU/GARASJE | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 407 |
| KOMMUNE/MATR.NR. | 0425 Arnes | GÅRDNR | 144,81 |
| ADRESSE | 2266 Arneberg | DISTRIKT | 208 |
| | | | BRUKSNR |
| | | | 41 |
| | | | Oslo |



**ARNEBERG
VEDBU** **1:100**

TEGNINGEN VISER: MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Vedbu | SEKUNDÆRT | |
| NÄVRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Garasje, vedbu | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Sprett bebyggelse | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | 5,8 x 4,3 | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------------|

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Natursteinspillarer | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Åpen | ELEKTRISITET | Ikke innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående bord med luft imellom | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Flat tegl | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|-------------------------|----------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Garasjedør laget | INTERIØR | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|
| BYGGEÅR | AR 1893 | MERKNAD | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING 2/3 del omgjordt til garasje | |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|------|--------------------|
| | 1991 | - | x | | | Dårlig tak |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A3 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 9C6 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | | | |
| VINDUER | | | | |
| DØRER | | 4A3 | | BYGNINGSTYPE |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |


| | |
|-----------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO Juni 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703:79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | ARNEBERG STASJON BU | STASJONSNR. 0407 | BYGN.NR. 5 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 144,84 | |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0425 Arnes | GÅRDNR 208 | BRUKSNR. 41 |
| ADRESSE | 2266 Arneberg | DISTRIKT Oslo | |



**ARNEBERG
BU 1:100**

TEGNINGEN VISER:

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Spredt bebyggelse | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HEVNIVES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M | 2 x 3 | BEBYGD AREAL M ² | 6 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 6 |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Støpte pillarer | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Apent kryperom | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende trepanel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Papp (shingel) | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|--|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD | |
| | ca 1990 | | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | gulbrun beis | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | gulbrun beis | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | | | STILPREG |
| DØRER | | gulbrun beis | | |
| HJØRNEBORD | | gulbrun beis | | |
| | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 20.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:





NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:


STASJONSNR
0408
FLISA STABJØRN

| STASJONSNR 0408 | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | Matrikkel GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD | DISTRIKT 080 | EGET SKJEMA | |
|--------------------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | BANE / BILROUTE | KLASSIFISERINGER - ELVERUM (SØLGBANEN) | |
| 1 | 150,15 | Stasjonsbygning | 2270 F11aa | 109/30 | 154 | 3 | 551 | laft | 1893 | | obj | 613116 | X | |
| 2 | 150,16 | Uthus (bryggerhus) | " | 109/30 | 54 | 2 | 58 | laft | 1893 | | obj | 613120 | X | |
| 3 | 150,03 | Lokstall | " | 109/30 | 360 | 1 | 310 | ter | | | obj | 613118 | X | |
| 4 | 150,20 | Godshus | " | 109/30 | 325 | 1 | 299 | tre | | | obj | 613117 | X | |
| 5 | 150,10 | Betj. bolig | " | 109/30 | 102 | 1 | 179 | | 1946 | | obj | 613131 | | |
| 6 | 150,06 | " Garasjer | " | 109/30 | | | 40 | | | | reg | 613131 | | |
| 7 | 149,91 | Hvilebrekke | " | 109/30 | 37 | 1 | 34 | | | | obj | 613119 | | |
| 8 | 150,11 | Privat | " | 109/30 | | 1 | | | 1893 | | | | X | |
| 9 | 150,06 | Bussgarasje | " | 109/30 | 420 | 1 | 420 | | 1893 | | | | X | |
| 10 | 149,95 | Dressinbu | " | 109/30 | 9 | 1 | 9 | | | | tre | | | |
| 11 | 149,94 | Dressinbu/redsk. | " | 109/30 | 89 | 1 | 89 | | | | tre | | | |
| 12 | | F11seterminalen | " (centrum) | | 150 | 1 | 150 | ter | 1896 | | | obj | 615020 | X |






| | | |
|---|--|---|
| SITUASJONS- KART OVER: FLISA STASJON | BANE- STÅRTELE: KONGSVINGER-EILOVÆRUM | MÅLESTØKK: 1:20000 Dato: 27.05.91 |
| URBANTT AV LINEJEKART NR.: Odb 1900 | | |
| BUSSEHOLDEPLASS 1 DIREKTE TILKJEMNING TIL STASJONEN? | DROGJEHOLDEPLASS 1 DIREKTE TILKJEMNING TIL STASJONEN? | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> |
| | | JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON STASJONSBYGNING | STASJONSNR. | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 150, 15 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0425 Åsnes | GÅRD | 109 |
| ADRESSE | 2270 Flisa | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER: **Stasjonsbygning 2.05.1892**

MÅL 1:400

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning, eksp. restaurant, leilighet | SEKUNDÆRT |
| NÄVRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning, Eksp. Leilighet. | SEKUNDÆRT |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted | |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO- RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTAKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTAKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 20 x 9,7 | BEBYGD AREAL M ² | 194 | ANTALL ETASJER | 3 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 551 |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|

| BYGNINGSDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|---|--------------|----------------------------|
| FUNDAMENT | Gråsteinsmur, fuget teglkrone | SKORSTEIN | STK. 3 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfyllt, teglgolv. Gangheyde, trebjelkelag. Kryperom, trebjelkelag. | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende panel Stående staffpanel i brystning 1. etg. | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Dobbel betongstein, svart | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 5 |

| | | | |
|---------|---|-------------------------|--|
| VINDUER | Nesten alle vinduer og omramninger opprinnelige. | DEKOR INNSKRIPSJONER | Alle gavlblomster(liljemotiv), båndfriser, brystninger, strekk- fisker, konsoller o.l. intakte. |
| DØRER | Alle dører - 2 stk. opprinnelige | INTERIØR | Venteromsinteriør intakt noen rom i 2. etg. intakte ? |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| BYGGEÅR | AR 1893 | MERKNAD Åpningen |
| | AR 1960 | ENDRING Innstallert WC m.m. |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND AR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EV. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A-B2 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 4A-B2 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 4A-B2 | | BYGNINGSTYPE Som Otta. |
| VINDUER | | hvite | | STILPREG |
| DØRER | | 25B3 | | |
| HJØRNEBORD | | 4A-B2 | | |


| | |
|--------------------------------|-----------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Ak 11031 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Flisa st. bygn. ble som den første stb. oppført i plankereisverk! | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON UTHUS (BRYGGERHUS) | STASJONSNR. 0408 | BYGN.NR. 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 150,18 | |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0425 Åsnes | GÅRDNR. 109 | BRUKNR. 30 |
| ADRESSE | 2270 Flisa | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Orginal tegning 7.11.1984**

MÅL 1:200

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Uthus, bryggerhus, ilgodsbu, beboelsesrom. | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Velferdssrom, overnatting telegrafrom. | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 2 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO- RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDLELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENE- RELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|---------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M | 5 x 10,7 | BEBYGD AREAL M ² | 54 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 98 |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|---------------------------------|-----------|

| | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget gråsteinsmur, teglkrone | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, trebjelkelag. Oppfylt, tegl betong. | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Laft | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Bart laft | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Enkeltkrum teglstein | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------|--|
| VINDUER | 1 par oppr. vinduer igjen | DEKOR INNSKRIPSJONER | Ingen gavlpryd nå, forevrig intakte sperrehoder, bjelkehoder, novsvung m.m. |
| DØRER | 1 oppr. dør | INTERIØR | Omgjordt |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|--|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD Åpningen (tegnet 1892) | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILOSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | .EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 1991 | X | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | mørk brun, tjæret? | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 9D7 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 9D7 | | |
| VINDUER | | 25B3 | | BYGNINGSTYPE Udhusbygn. for 2den kl. st. Konge-Flisa |
| DØRER | | 25B3 | | STILPREG |
| HJØRNEBORD | | 9D7 | | |




| | |
|-----------------------------|--------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | B1 57 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | ca. 25 cm utkraget 2. etasje. | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON LOKSTALL | STASJONSNR. 0408 | BYGN NR. 3 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 150,03 | |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0425 Åsnes | GÅRD 109 | BRUK 30 |
| ADRESSE | 2270 Flisa | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER:

Mål 1:400

| | | |
|------------------------------|---|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Lokstall, overnattingsrom | SEKUNDÆRT |
| NÄVRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Lokstall, lager | SEKUNDÆRT |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 28,2 x 13,3 | BEBYGD AREAL M ² | 360 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 318 |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|----------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE. KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget gråsteinsmur | SKORSTEIN | STK. 3 |
| KJELLER UNDERETASJE | Støpt betongdekke på grunn. Smøregraver. | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tegl mur | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Fuget teglstein | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak. Helvalm (bakfley) | BAD | |
| TAKTEKKING | Bølgeasbestcement. Flat teglstein | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|---|-------------------------|---|
| VINDUER | Oppr. en del gjenmurte. Jernvinduer i selve stallen. | DEKOR INNSKRIPSJONER | Teglornamentene intakte. |
| DØRER | Oppr. porter, i oppr. bakdør. | INTERIØR | Lokstallene avdekt m. murt vegg Åpent rest. Oppr. verksted + overnattingsrom. |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| BYGGEÅR | AR 1893 | MERKNAD (TIL ÅPNINGEN) |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR 1912 ???? | ENDRING Forlenget ca 5 m. Ny takkonstruksjon. Avdeling av lokstall. |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | rød tegl | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | rød tegl | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | | | |
| VINDUER | | 27C3 | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 27C3 | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |






| | |
|--------------------------------|---------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Bd 596 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Polonceau-takstoler fra 1912 | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES-BLADE | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | RETTELSES-BLADE | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | RETTELSES-BLADE | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON GODSHUS | STASJONSNR 0408 | BYGN.NR. 4 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 156,20 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0425 Åsnes | GÅRD 109 | BRUK 30 |
| ADRESSE | 2270 Flisa | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Datert 28/11-1958**

OPPRINNELIG
PRIMERT
Godshus

SEKUNDÆRT

NÄVÆRENDE
PRIMERT
Ingen

SEKUNDÆRT

ANTALL
LEILIGHETER: **0**

ANTALL
OVERNATTINGSROM: **0**

FORHOLD TIL
ANDRE HUS

Frittst. del av anlegg

FYSISK MILJØ-
SAMMENHENGB

Mindre tettsted

PRIO-
RITERT

BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING)

BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV
OM KULTURMINNER

HØY

ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV.

MIDDELS

ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER.

LAV

INGEN

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M | 25,3 x 13,7 | BEBYGD AREAL M ² | 325 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 299 |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betongmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, trebjelkelag | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Uisolert bindingsverk. Isolert kontor- spiserom i S-enden. | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Stående faspanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak. | BAD | |
| TAKTEKKING | Grå bølgeasbestcement. | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| VINDUER | Oppr. | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Fornyet | INTERIØR | Opprinnelig bortsett fra buene |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR 1959 | ENDRING Flyttet serover. |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A-B2 | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | 4A-B2 | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 4A-B2 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvite | | STILPREG |
| DØRER | | 28A4 | | |
| HJØRNEBORD | | | | |



| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Ak 11011, NSB distr. ark. 515/17 | | |
| ELDRE FOTOGRAF. | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO Juni 91 | REGISTR. | DATO 27.03.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON PRIVÆTBYGNING | STASJONSNR. | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0425 Åsnes | GÅRDNR. | BRUKERNR. |
| ADRESSE | 2270 Flisa | DISTRIKT | Oslo |



Plattformside

TEGNINGEN VISER: Tegning fra 1893

Mål 1:200

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMERT Privetbygning | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMERT Garasje, redskapsbu | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input checked="" type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDFAÐL M 8 x 6,5 | BEBYGD AREAL M ² | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|---------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Teglsteinsmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt, betong | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk uisolert | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende staffpanel. Stående staffpanel m. ventilasjonsspalter i rest. | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak m. knekk (saksebind) | BAD | |
| TAKTEKKING | Enkeltkrum teglstein. Metallplate takrytter | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| VINDUER | Skiftet | DEKOR INNSKRIPSJONER | Saksebind i gavl intakt |
| DØRER | Oppr. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR ENDRING garasjepo | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | MERKNAD | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--|
| | | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
| | 1979 | x | | | | |
| | 1991 | | x | | | Knust vindu, tekking på takrytter ødelagt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-----------|---|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A-B2 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | 4A-B2 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 4A-B2 | | |
| VINDUER | | hvite | | |
| DØRER | | 25-26A3 | | BYGNINGSTYPE Byglandsfjord og Kirkenes tilsv. oppr. |
| HJØRNEBORD | | 4A-B2 | | STILPREG |


| | |
|--------------------------------|---------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Bd 60? |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Saksebind Takrytter m. valmtak (opp.?) | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON BUSSGARASJE | STASJONSNR 0408 | BYGN NR. 9 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0425 Åsnes | GÅRD 109 | BRUK 96 |
| ADRESSE | 2270 Flisa | DISTRIK Oslo | |



**FLISA
BUSSGARASJE**

TEGNINGEN VISER: MÅLSKISSE 1:400

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Vognremisse | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Bussgarasje | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDEL | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M 42 x 10 | BEBYGD AREAL M ² | ca 420 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | ca 420 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|---------------|

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betongmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Betongplate på grunn | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk isolert | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Tømmermannspanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Enkeltkrum teglstein. | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|----------------|
| VINDUER | Gjenpanelt | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Nye rulleporter m. glassfelter. | INTERIØR | Fornyet |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| BYGGEÅR | ÅR 1893 | MERKNAD Tegning 1892 | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |
| | | | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------------------|
| | | 1979 | x | | | |
| | 1991 | x | | | | I god stand men malingsslitt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-----------|--|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 27-28D5 | | ARKITEKT Paul A. Due |
| VINDSKIER | | hvite | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | | | |
| VINDUER | | | | |
| DØRER | | metall | | BYGNINGSTYPE Lignende oppr. ved Otta og Gjøvik. (jernbanemuseet) |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | B1 28 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Oppr. sperrehoder. Oppr. hovedmål 10 (utv. bindingsverk) x 36,3 (tilsv) | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER


Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | FLISA STASJON FLISATERMINALEN (Flisa sentrum) | STASJONSNR. 0408 | BYGN NR. 12 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | |
| KOMMUNE, MATR. NR. | 0425 Åsnes | GÅRDNSNR. | BRUKSNR. |
| ADRESSE | 2270 Flisa (sentrum) | DISTRIKT | Oslo |



FOTO

DROSJER



BUSSER

FLISATERMINALEN
1:200

TEGNINGEN VISER: **Målskisse**

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIORITET Bussterminal | SEKUNDÆRT Drosjeterminal Linjegodsekspedisjon | |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIORITET Bussterminal | SEKUNDÆRT Drosjeterminal Linjegodsekspedisjon | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | I utkant av tettsted, ved industriområde | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDEL | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 23 x 8 | BEBYGD AREAL M ² | ca 150 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | ca 150 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|---------------|

| | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betongplate på mark | SKORSTEIN | STK. |
| KJELLER UNDERETASJE | Ingen kjeller | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tegl | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Fugtet tegl | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Pulttak | BAD | |
| TAKTEKKING | Papp, listetekking | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 3 |

| | | | |
|---------|------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Aluminium | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Aluminium | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1986 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | X | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | teglred m. merk | grå fuger | ARKITEKT <i>(Ekstern arkitekt)</i> |
| VINDSKIER | | | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | | | |
| VINDUER | | Natureloksert alum. | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | Batyrekjøsert alum. | | |
| HJØRNEBORD | | | | |
| GESIMS | | 20E8 Mørk blå | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Baldakin av stål på begge langsider. | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 05.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJONSNR

DISTRIKT

2410

BANE / BILRUTE

OSLO


VALER

KONGSVINGER - ELVERUM (SØLDRØMEN)


DISTRIKT

| STASJONSNR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | EGET SKJEMA |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------|
| 1 | 164,43 | Bodhus syd (uthus) | | 44/17 | 42 | 2 | 62 | tre | 1909 | obj 613123 | X | |
| 2 | 164,50 | Privat | | 44/17 | | | 42 | tre | | seq 613121 | X | |
| 3 | 164,46 | Stasjonsbygning | | 44/17 | 119 | 1 | 304 | tre | 1909 | obj 613121 | X | |
| 4 | 164,58 | Bodhus | | 44/17 | 72 | 1 | 65 | tre | 1909 | obj 613122 | X | |

TIL ELVERUM




| | |
|---------------------------|---|
| SITUASJONS- | VÄLER |
| KART OVER: | |
| BANE- | KONGSVINGER-ELVERUM |
| STREKKING: | |
| MILESTOKK: | 1:2000 |
| DATO: | 27.05.91 |
| UTDRAFFT AV | |
| LINJEKART NR.: | |
| BOSSHOLDEPLASS I DIREKTE | <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI |
| TILKNING TIL STABJØRNEN? | <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI |
| DIREKTEMØDPLASS I DIREKTE | <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI |
| TILKNING TIL STABJØRNEN? | <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | VÅLER STASJON GODSHUS SYD (UTHUS) | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 164, 43 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRDNR | 44 |
| ADRESSE | | DISTRIKT | Oslo |



VÅLER
GODSHUS SYD **1:100**

TEGNINGEN VISER:

MÅLSKISSE

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMERT Uthus | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMERT Uthus | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 1 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M 5,3 x 8 | BEBYGD AREAL M ² | 42 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 62 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Teglstein | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, treoverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ved SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Weatherboard Stående panel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Hoggen skifer - lapp | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND- ÅR: 1991 | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | Ruin | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-----------------------|
| | | X | | | | trenger maling |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESkjEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 2A2 | | ARKITEKT Harald Kaas |
| VINDSKIER | | 4B3 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 4B3 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvit | | STILPREG |
| DØRER | | 4B3 | | |
| HJØRNEBORD | | 2A2 | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO Juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | VÅLER STASJON PRIVET | STASJONSNR. 0410 | BYGN NR. 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 164,50 | |
| KOMMUNE/MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRD 4 | BRUK SN |
| ADRESSE | | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: Tegn. dat. 8-9-09, målestokk 1:125

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Privet. Vedbod | SEKUNDÆRT |
| NÄVRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Lager. Vedbod | SEKUNDÆRT ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITYRES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | |
|-------------|---|---|-------------------------------|---|
| DIMENSJONER | HOVEDDIMENSJONAL M 8,5x5,0 | BEBYGD AREAL M ² 43 | ANTALL ETASJER 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² 42 |
|-------------|---|---|-------------------------------|---|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|---|
| BYGNINGSDDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Teglstein | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Weatherboard | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Helvalm | BAD | |
| TAKTEKKING | Hoggen skifer - lapp | TOALETT | TYPE: privét ANTALL: 5 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | AR 1909 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|
| | 1991 | x | | | | trenger maling . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A3 | | ARKITEKT P. Due/H. Kaas |
| VINDSKIER | | | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | 4A4 | | |
| VINDUER | | hvít | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 23B3 | | |
| HJØRNEBORD | | 4A3 | | STILPREG |

| | |
|--------------------------------|-------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Bd 52 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | "Privét med vedbod ved Stationerne Lundeby m.fl., omarbeidet etter Bl 1683" | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | VALER STASJON STASJONSBYGNING | STASJONSNR. 0410 | BYGN.NR. 3 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 164,46 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRD 24 | BRUK N |
| ADRESSE | | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **29.03.52**

MÅL 1:400

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT |
| NÄVRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT ANTALL LEILIGHETER: 1 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTAKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTAKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 12,5 x 9,5 | BEBYGD AREAL M ² | 119 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 304 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Teglstein | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Gangheyde, treoverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende weatherboard | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Hoggen skifer - lapp | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 3 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| BYGGEÅR | AR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING WC bygget inn i venterom |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: AR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-----------------------|
| | 1991 | x | | | | trenger maling |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 2A2 | | ARKITEKT Harald Kaas |
| VINDSKIER | | 4B3 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 4B3 | | |
| VINDUER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 4B3 | | |
| HJØRNEBORD | | 2A2 | | STILPREG |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | NSB distr. ark. 52/35 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO Juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | VÅLER STASJON GODSHUS | STASJONSNR. | BYGN. NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Sørbanen) | KILOMETER | 146, 58 |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRDSNR | 44 |
| ADRESSE | | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER: MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Godshus | SEKUNDÆRT | |
| NÅVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Godshus | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|---------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDAL M | 9 x 8 | BEBYGD AREAL M ² | 72 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 66 |
|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|---------------------------------|-----------|

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, treoverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Weatherboard | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Hoggen skifer-lapp + bølgeblikk på lav fley | TOALETT | TYPE: ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-----------------------|
| | 1991 | x | | | | trenger maling |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 4A3 | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | 4A4 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | 4A4 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvit | | STILPREG |
| DØRER | | 23B3 | | |
| HJØRNEBORD | | 4A3 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 27.05.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJONSNR
VALER - BRAKKE REIDFOSS

BANE / BIL RUTE

DISTRIKT

ØST-Ø


STASJON / STREKKING / ANLEGG

KONGSVINGER - ELVERUM (SØLDRØMEN)

BRÅTEN

ØST-Ø

| STASJONSNR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HØVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR. | MERKNAD | EGET SKJEMA |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|
| | | Hvitbu | Braakeraidross (fabrikkområdet) | | | 1 | | | | | | |



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJONSNR
0411


BANE / BILRUTE


DISTRIKT
ØSLA

STASJON / STREKNING / ANLEGG
BRÅKEREIDFOSSEN

KOMMUNER - ELVERUM (SØLDRØRSEN)

| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLFLATE | HØVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | EGE T SKEMA |
|------------|-----------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------------|---------|----------------------|------------|----------------|
| 1 | 170, 25 | Stasjonsbygning | | 49/12 | 120 | 1 | 254 | trø | 1908 | 52/32 | obj 613124 | X |
| 2 | 170, 31 | Garasje, uthus | | 49/12 | 40 | 1 | 37 | trø | 1908 | | obj 613125 | X |
| 3 | 170, 11 | Hvilebrakka | | 49/12 | 42 | 1 | 39 | trø | | | obj 613126 | X |
| 4 | 170, 09 | Traktorstall | | 49/12 | 120 | 1 | 110 | trø | | | obj 613127 | X |
| 5 | 170, 08 | Radskapsbu/åkurs | | 49/12 | 15 | 1 | | trø | | | | |






NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | BRASKEREIDFOSS STASJONSBYGNING | STASJONSNR. 0411 | BYGN.NR. 1 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 170,26 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRD 49 | BRUKS 12 |
| ADRESSE | | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **31.03.52**

MÅL 1:400

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig (utleid) |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted | |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MIDDLELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 6,7 x 18 | BEBYGD AREAL M ² | 120 | ANTALL ETASJER | 1½ | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 254 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE. KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Teglstein | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ganghøyde treoverdekning | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Weatherboard | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Hoggen skifer - lapp | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 1 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | AR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT Harald Kaas |
| VINDSKIER | | B1 | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | B1 | | |
| VINDUER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | 23C3 | | |
| HJØRNEBORD | | B1 | | STILPREG |


| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Distr. arkiv. 52/32 |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO Juni 91 | REGISTR. | DATO 27.03.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | BRASKEREIDFOSS GARASJE UTHUS (PRIVÉT) | STASJONSNR. | BYGN. NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER | 170, 31 |
| KOMMUNE/MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRDSNR | BRUKSNR 12 |
| ADRESSE | | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER:

Tegn. dat. 1909

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Privet, vedbod | SEKUNDÆRT | |
| NÅVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Vedbod, garasje | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 5 x 8,5 | BEBYGD AREAL M ² | 40 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 37 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|---|--------------|--|
| FUNDAMENT | Fuget natursteinsringmur Teglstein | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Reisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Weatherboard | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Helvalm | BAD | |
| TAKTEKKING | Hoggen skifer - lapp | TOALETT | TYPE: Kumdo ANTALL: 5 |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Ingen | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Ingen | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | nymalt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT Due/Kaas |
| VINDSKIER | | | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | B1 | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvit | | STILPREG |
| DØRER | | hvit | | |
| HJØRNEBORD | | B1 | | |
| | | | | |


| | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | Bd 52 | | |
| ELDRE FOTOGRAF. | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 07.03.79

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | BRASKEREIDFOSS HVILEBRAKKE | STASJONSNR. 0411 | BYGN.NR. 3 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solerbanen) | KILOMETER 170,11 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRD 49 | BRUKS 12 |
| ADRESSE | | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER: **Målskisse**

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Hvilebrakke | SEKUNDÆRT | |
| NÄVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIMÆRT Hvilebrakke | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSÅ UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|----|-------------------|---|------------------------------------|----|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M 5,5 x 7,5 | BEBYGD AREAL M ² | 42 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 42 |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|----|-------------------|---|------------------------------------|----|

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|--|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betongringmur | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: El. SEKUNDÆRT: Ved |
| FASADEKLEDNING | Tømmermannspanel | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Papp (shingel) | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 1 |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: AR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 28E6 grønn | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | hvite | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | | | |
| VINDUER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| DØRER | | | | |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Vinduene ikke helt nye, men bygningen ellers nyoppusset eller ny. Flyttet? | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 0703.79

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | BRASKEREIDFOSS TRAKTORSTALL | STASJONSNR. | BYGN.NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 4 |
| KOMMUNE, MATR.NR. | 0426 Våler | GÅRDSEN | BRUKSEN |
| ADRESSE | | DISTRIKT | Oslo |



**BRASKEREIDFOSS
TRAKTORSTALL**

TEGNINGEN VISER: **Målskisse**

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Traktorstall | SEKUNDÆRT |
| NÄVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Traktorstall | SEKUNDÆRT |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M 10 x 12 | BEBYGD AREAL M ² | 120 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 120 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Betongringmur | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ingen kjeller | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Tre | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ingen SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Korr. alum. plater. Liggende trepanel i gavltrekant. | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Korrug. plater | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--|-------------------------|--|
| VINDUER | | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | | INTERIØR | |

| | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| BYGGEÅR | ÅR | MERKNAD (siste 10 år?) | |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING | |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | 28E6 grønn | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | hvite | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | hvite | | STILPREG |
| DØRER | | 28E6 | | |
| HJØRNEBORD | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO juni 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJON/STREKKING/ANLEGG

BANE / BILRUTE


DISTRIKT

BYGNINGSNR

BRAKKE INFOSA - JENNA

| STASJONSNR | KOMMUNER - ELVERUM (SØLDRØVEN) | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|--------|----------------------|---------|-----------------|
| BYGNINGSNR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | EGE T SKJEMA |
| | | | | | | | | | | | | |

| DISTRIKT | OSLO |
|----------|------|
| | |



NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:

STASJON/SITERING/ANLEGG

JEMNA STRØM

STASJONSNR
0412


DISTRIKT
OSLO

BANE / BILROUTE
KONGSVINGER - ELVERUM (SØLDRØMEN)

DISTRIKT
OSLO

| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | MATRIKKEL GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED-MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | EGET SKJEMA |
|---------|-----------|--------------|---------|-------------------|--------------|-----|------------------|-----------------|---------|-------------------|---------|-------------|
| 1 | 181,03 | Bodhus | Jernå | | | 74 | 1 | | tre | 1908 | | X X X |
| 2 | 181,01 | Privat | " | | | 45 | 1 | | tre | 1908 | | |
| 3 | 181,27 | Vanntårn | " | | | 20 | | naturst. | tre | 1908 | | |
| 4 | 181,25 | Hvilebu | " | | | 17 | 1 | | tre | | | |
| 5 | 181,25 | Trollbu | " | | | 8 | 1 | | tre | | | |






| | |
|---|--|
| SITUASJONS-KART OVER: | JØMNA STASJON |
| BANE-STREKKING: | KONGSVINGER-ELVERUM |
| MÅLESTOKK: | 1:2000 |
| UTDRAFFT AV: | 15.06.91 |
| LINJEJAVN NR.: | |
| BUSSEHOLDEPLASS I DIREKTE TILKNYTTNING TIL STASJONEN? | JA <input type="radio"/> NEI <input type="radio"/> |
| DROSSEHOLDEPLASS I DIREKTE TILKNYTTNING TIL STASJONEN? | JA <input type="radio"/> NEI <input type="radio"/> |



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak/Had 070379

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| NAVN BYGNINGENS ART | JØMNA STASJON GODSHUS | STASJONSNR. | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 181,08 |
| KOMMUNE/MATR.NR. | Elverum | GÅRD SNR. | BRUKSNR. |
| ADRESSE | Jømna | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER:

GODSHUS, JØMNA

MÅLSKISSE

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Godshus | SEKUNDÆRT | |
| NAVÆRENDE BRUFSFORMÅL | PRIMÆRT Lager | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJO- SAMMENHENG | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M 7 x 10,5 | BEBYGD AREAL M ² | 74 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 74 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| FUNDAMENT | Betong ringmur | SKORSTEIN | STK 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, trebjelkelag | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk, uisolert | OPPVARMING | PRIMÆRT SEKUNDÆRT |
| FASADEKLEDNING | Liggende panel | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Skifer type fasett | TOALETT | TYPE ANTALL |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DORER | Oppr. | INTERIOR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| BYGGEAR | AR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | AR | ENDRINGER |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: AR: | I GOD STAND | BEGYNNEnde FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT FORFALLSARSÅK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------|
| | 1991 | — | x | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | 3A2 lys gul | 3A2 lys gul | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | 9D8 rødbrun | hvite | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | 9D8 rødbrun | 5B3 beige | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | hvite | hvite | | STILPREG |
| DORER | 28C5 grønn | 28C5 grønn | | |
| HJORNEBORD | 9D8 rødbrun | hvite | | |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak Had 070379

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | JØMNA STASJON PRIVET | STASJONSNR 0412 | BYGN NR 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 181,01 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | Elverum | GÅRD SNR | BRUKSNR |
| ADRESSE | Jømna | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER:

PRIVET, JØMNA

MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMÅL | PRIVET privé | SEKUNDÆRT | |
| NAVÆRENDE BRUKSFORMÅL | PRIVET ubenyttet, lager | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M 5 x 9 | BEBYGD AREAL M ² | 45 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 45 |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE.KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|---|--------------|------------------------|
| FUNDAMENT | Gråstein ringmur m. påstøpt murkrone | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Oppfylt, dels støpt gulv | ELEKTRISITET | Ikke innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk, uisolert | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende weatherboards | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Valmtak | BAD | |
| TAKTEKKING | Skifer type fasett | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Oppr. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|-----------------------|
| | 1991 | - | | X | | Knuste vinduer |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESkjema | OPPRINNELIG | NÅVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | gråhvít | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | gråhvít | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 21B3 lys blå | | STILPREG |
| DØRER | | 21B3 lys blå | | |
| HJØRNEBORD | | gråhvít | | |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak Had 070379

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| NAVN BYGNINGENS ART | JØMNA STASJON VANNTÅRN | STASJONSNR | BYGN NR |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 3 |
| KOMMUNE, MATR. NR. | Elverum | GÅRD SNR | BRUKSNR |
| ADRESSE | Jømna | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER:

VANNTÅRN, JØMNA

MÅLSKISSE

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| OPPRINNELIG BRUKSFORMAL | PRIMÆRT Vanntårn | SEKUNDÆRT | |
| NAVÆRENDE BRUKSFORMAL | PRIMÆRT | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: 0 ANTALL OVERNATTINGSROM: 0 |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENG | Mindre tettsted | | |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> PRIO-RITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |
| | <input type="checkbox"/> INGEN | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M | 4,5 x 4,5 | BEBYGD AREAL M ² | 20 | ANTALL ETASJER | BRUTTO GOLVAREAL M ² |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|

| BYGNINGSDDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| FUNDAMENT | Betong gråsteinsmur | SKORSTEIN | STK 1 Innlagt |
| KJELLER UNDERETASJE | | ELEKTRISITET | |
| YTTERVEGG | Fuget granitt | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Ingen | VANN | |
| TAKFORM | Pyramidetak | BAD | |
| TAKTEKKING | Skifer type fasett | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|----------------------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. (støpejernsvinduer) | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Oppr. (tre) | INTERIØR | |

| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS- TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| UTVENDIG VEGG | | | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | | | |
| VINDUER | | | | |
| DØRER | 28C5 grønn | 28C5 grønn | | BYGNINGSTYPE |
| HJØRNEBORD | | | | STILPREG |
| | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |


| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------------------|-------------|----------|------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | | UTGITT | DATO | Mai 91 | REGISTR. | DATO |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV | |
| | | | RETTELESE- BLAD | INNFØRT DEN | AV | |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV | |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

TASJON / STREKKING / ANLEGG
JERNA - HERDA BYGD

BANE / BILRUTE
KONGSV

DISTRIKT
DABAGHEN



NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:
REVIDERT:


STASJON/STREKKING/ANLEGG
HERADSBYGD STASJON

STASJONSNR
Ø413


BANE/BILROUTE
KONGSVINGER – ELVERUM (SØLDRØBANEN)


| BYGN NR | KILOMETER | BYGNINGSTYPE | ADRESSE | Matrikkel GNR BNR | BEBYGD AREAL | ETG | BRUTTO GOLVFLATE | HOVED- MATERIALE | BYGGEAR | TEGNINGER ARKIVNR | MERKNAD | DISTRIKT |
|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | OSLO |
| 1 | 185, 25 | St. bygning | Heradsbygd | | 125 | 2 | 245 | tøm | 1908 | | | |
| 2 | 185, 29 | Privat | " | | 45 | 1 | 45 | tøm | 1908 | | | |
| 3 | 185, 21 | Utgodshus | " | | 47 | 2 | 47 | tøm / mur | 1908 | | | |
| 4 | 185, 11 | Bodhus | " | | 74 | 1 | 74 | tøm | 1908 | | | |
| 5 | 185, 19 | Trollhus | " | | 6 | 1 | | tøm | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |
|---|---|---|---|



SITUASJONS- HERADS BYGD ST.
 KART OVER: **KONGSVINGER-ELVERUM**
 BANE-
 STREKKING: **1:20000** | Dato: **15.06.91**
 MÅLESSTØKK: **100m**
 UTMIDITT AV
 LINJEKART NR.: **OdB 2020**
 BUSSHOLDEPLASS I DIREKTE
 TILKNYTTING TIL STASJONEN? **JA** **NEI**
 ØRSJØHOLDØPLASS I DIREKTE
 TILKNYTTING TIL STASJONEN? **JA** **NEI**






NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak Had 070379

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| NAVN BYGNINGENS ART | HERADSBYGD STASJON STASJONSBYGNING | STASJONSNR | BYGN NR. |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER | 185,25 |
| KOMMUNE, MATR. NR. | Elverum | GÅRD SNR | BRUKS NR |
| ADRESSE | Heradsbygd | DISTRIKT | Oslo |



TEGNINGEN VISER: Tegning dat. 27.03.52

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMAL | PRIMÆRT Stasjonsbygning | SEKUNDÆRT Bolig | |
| NAVÆRENDE BRUFSFORMAL | PRIMÆRT 1. etg. ubenyttet | SEKUNDÆRT Bolig, for tiden ikke utleid | ANTALL LEILIGHETER: ANTALL OVERNATTINGSROM: |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJO- SAMMENHENNG | Mindre tettsted | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HOY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M 9,5 x 13 | BEBYGD AREAL M ² 125 | ANTALL ETASJER 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² 245 |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|

| | | | |
|---------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Gråsteinsringmur m. påstøpt murkrone | SKORSTEIN | STK. 2 |
| KJELLER UNDERETASJE | Kjeller | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Plankereisverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ingen SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende weatherboards i 1. etg. Stående vekselpanel i 2. etg. | VANN | Innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Skifer, type fasett | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|---------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. (jugend type) | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Dels oppr. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING Dør mot perrong skiftet. |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|------------------------|
| | 1991 | X | | | | relativt nymalt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÅVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | hvit | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 21A2 lys blå | | STILPREG |
| DØRER | | 21A2 lys blå | | |
| HJØRNEBORD | | hvite | | |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Oppr. smijerns konsoll lamper mot perrong 2 stk. Venterom uendret. | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak. Had 070379

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | HERADSBYGD STASJON PRIVETBYGNING | STASJONSNR 0413 | BYGN NR 2 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 185,29 | |
| KOMMUNE, MATR. NR. | Elverum | GÅRD SNR | BRUKSNR |
| ADRESSE | Heradsbygd | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER

PRIVET, HERADSBYGD

MÅLSKISSE

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMAL | PRIMÆRT Privet | SEKUNDÆRT |
| NAVÆRENDE BRUFSFORMAL | PRIMÆRT Står ubenyttet? | SEKUNDÆRT |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittstående del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FOR ARKITEKTAKONTORET HAR GODKJENT PLANENE DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTAKONTORET DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------|----|-------------------|---|------------------------------------|----|
| DIMENSJONER | HOVEDSTÅL M | 5 x 9 | BEBYGD AREAL M ² | 45 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 45 |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------|----|-------------------|---|------------------------------------|----|

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE, KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Gråsteinsringmur m. påstøpt murkrone | SKORSTEIN | STK. 0 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ingen kjeller | ELEKTRISITET | Ikke innlagt |
| YTTERVEGG | Bindingsverk, uisolert | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ingen SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende weatherboards | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Valmtak | BAD | |
| TAKTEKKING | Skifer, type fasett | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--------------------------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Oppr. bortsett fra tralleport. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING Bygd om til trallebu? (tofløyet dør, rampe) |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND- ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | .EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|---------------------|
| | 1991 | x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGERE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT Paul Due |
| VINDSKIER | | hvit | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 21A2 lys blå | | STILPREG |
| DØRER | | 21A2 lys blå | | |
| HJØRNEBORD | | hvite | | |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Nye takrenner (svart stål) | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES- BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak Had 070379

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | HERADSBYGD STASJON ILGODSHUS | STASJONSNR. 0413 | BYGN NR. 3 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOMETER 185,21 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | Elverum | GÅRDSNR | BRUKSNR |
| ADRESSE | Heradsbygd | DISTRIKT Oslo | |



TEGNINGEN VISER:

ILGODSHUS, HERADSBYGD

MÅLSKISSE

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMAL | PRIMÆRT Tilgods | SEKUNDÆRT Telegrafistbolig | |
| NAVÆRENDE BRUFSFORMAL | PRIMÆRT Lager | SEKUNDÆRT | ANTALL LEILIGHETER: ANTALL OVERNATTINGSROM: |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|---|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTAKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDELS | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTAKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDMÅL M | 8,5 x 5,5 | BEBYGD AREAL M ² | 47 | ANTALL ETASJER | 2 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 94 |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|---|--------------|------------------------|
| BYGNINGSDDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Gråsteinsringmur, påstøpt/påmurt murkrone | SKORSTEIN | STK. 1 |
| KJELLER UNDERETASJE | Ingen | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Utmurt bindingsverk | OPPVARMING | PRIMÆRT: SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Weatherboards (liggende) i 1. etg. Stående vekselpanel i 2. etg. | VANN | |
| TAKFORM | Saltak | BAD | |
| TAKTEKKING | Skifer, type fasett | TOALETT | TYPE: ANTALL: |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Oppr. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSÅK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------------------|
| | 1991 | x | | | | Trenger noe vedlikehold |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NAVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | hvit | | BYGGMESTER |
| GERIKTER | | hvit | | BYGNINGSTYPE |
| VINDUER | | 21A2 lys blå | | STILPREG |
| DØRER | | 21A2 lys blå | | |
| HJØRNEBORD | | hvite | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Oppr. smijerns konsoll lampe Nye takrenner, svart stål | UTGITT | DATO Mai 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |
| | | | NR | INNFORT DEN | AV |

NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER

Bak. Had 070379

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| NAVN BYGNINGENS ART | HERADSBYGD STASJON GODSHUS | STASJONSNR 0413 | BYGN.NR 4 |
| BANESTREKNING | Kongsvinger-Elverum (Solørbanen) | KILOM. 85,11 | |
| KOMMUNE.MATR.NR. | Elverum | GÅRD SNR | BRUKSNR |
| ADRESSE | Heradsbygd | DISTRIK. Oslo | |



TEGNINGEN VISER:

GODSHUS, HERADSBYGD

MÅLSKISSE

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| OPPRINNELIG BRUFSFORMAL | PRIORITERT Godshus | SEKUNDÆRT |
| NAVÆRENDE BRUFSFORMAL | PRIORITERT Brukes av møllesentralen | SEKUNDÆRT |
| FORHOLD TIL ANDRE HUS | Frittst. del av anlegg | |
| FYSISK MILJØ- SAMMENHENGB | Mindre tettsted | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| VERNEVERDI | <input type="checkbox"/> | PRIORITERT | BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVARINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) | <input type="checkbox"/> | BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV OM KULTURMINNER |
| | <input type="checkbox"/> | HØY | ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTOKTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING, TAKTEKKING OSV. | | |
| | <input type="checkbox"/> | MIDDEL | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LAV | ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTOKTORET. DET HENVISES TIL GENERELLE RÅD OG RETNINGSLINJER. | | |
| | <input type="checkbox"/> | INGEN | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| DIMENSJONER | HOVEDÅL M 7 x 10,5 | BEBYGD AREAL M ² | 74 | ANTALL ETASJER | 1 | BRUTTO GOLVAREAL M ² | 74 |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| BYGNINGSDEL | TYPE KONSTRUKSJON | INSTALLASJON | MERKNAD |
| FUNDAMENT | Fuget gråsteins ringmur | SKORSTEIN | STK. |
| KJELLER UNDERETASJE | Kryperom, trebjelkelag | ELEKTRISITET | Innlagt |
| YTTERVEGG | Uisolert trebjelkelag | OPPVARMING | PRIMÆRT: Ingen SEKUNDÆRT: |
| FASADEKLEDNING | Liggende weatherboard | VANN | Ikke innlagt |
| TAKFORM | Saltak | BAD | Nei |
| TAKTEKKING | Skifer, type fasett | TOALETT | TYPE: WC ANTALL: 0 |

| | | | |
|---------|--------------|-------------------------|--|
| VINDUER | Oppr. | DEKOR INNSKRIPSJONER | |
| DØRER | Oppr. | INTERIØR | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| BYGGEÅR | ÅR 1908 | MERKNAD |
| TILBYGGING OMBYGGING FLYTTING | ÅR | ENDRING |

| VEDLIKEHOLDS-TILSTAND | TILSTAND: ÅR: | I GOD STAND | BEGYNNENDE FORFALL | FRAMSKREDET FORFALL | RUIN | EVT. FORFALLSÅRSAK |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------|
| | 1991 | x | | | | nymalt |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| FARGESKJEMA | OPPRINNELIG | NÄVÆRENDE | FRAMTIDIG | BYGGHERRE NSB |
| UTVENDIG VEGG | | hvit | | ARKITEKT |
| VINDSKIER | | hvit | | BYGGMASTER |
| GERIKTER | | hvit | | BYGNINGSTYPE Type som Jemna/Våler |
| VINDUER | | 21A2 lys blå | | STILPREG |
| DØRER | | 21A2 lys blå | | |
| HJØRNEBORD | | hvite | | |
| | | | | |


| | |
|--------------------------------|--|
| TEGNINGER (ARKIVHENVISNING) | |
| ELDRE FOTOGRAF. | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ANDRE OPPLYSNINGER | Nye takrenner (svart stål) | UTGITT | DATO mai 91 | REGISTR. | DATO 15.06.91 |
| | | RETTELSES-BLAD | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |
| | | | NR | INNFØRT DEN | AV |

NSB - REGISTRERING AV BYGNINGER

UTGITT:

REVIDERT:





Jernbaneverket
Biblioteket



09TU04642

200000028041