

MEDDELELSE FRA NORGES STATSBAKER

NR. 2
10. ARGANG

MARS
1935



Sten-, smi- og jordverktøi Hult og massivt borstål

100% norsk

STAVANGER ELEKTRO STAALVERK A/s
Jørpeland
STAVANGER STAAL A/s, Tollbodgt. 4, Oslo
Telefon 24773

ESSEN-ASFALT

Norsk produkt

Bruk

jernbanens egne folk ved legning av permanente
dekker på platformer og innkjørselsveier

Nærmore oplysninger ved henvendelse til:

NORSK ESSENASFALT CO. A/s

Fabrikk: NYDALEN Kontor: DRONNINGENSGT. 14, OSLO

— Se omslagets 4. side: Målestokk på kartong til avklipning —

TRÅDGLASS

Iages nu i Norge


Drammens Glassverk er det eneste glassverk i Skandinavia som produserer trådglass.

Det leveres både i faste og frie mål optil 4 m. x 1.20 m., i tykkeler 4 à 6 m/m og 6 à 8 m/m.



DRAMMENS GLASSVERK

20 %
MERE LYS



pr. lampe betyr
at man istedet
for 5 lamper kan
bruke 4. Bruk der-
for lysrike lamper.

B R U K :

PHILIPS

Grubernes Sprængstofffabriker A/S

OSLO - RADHUSGT. 2 - TELEFON 25 617 - TELEGR.ADR. „LYNIT“



Varsko her!

Plastisk

LYNIT-B

er det kraftigste og
beste sikkerhets-
sprengstoff på markedet.

Tildelt gullmedalje ved
Trøndelagsutstillingen 1930

MEDDELELSE FRA NORGES STATSBANER

NR. 2
10. ÅRGANG

INNHOLD: Voss—Eidebanen åpnet for trafikk under navn av Granvinbanen. — Snyltere i materialhandelen. — Sprøitevogner for natriumklorat. — Bro over Skjerva. — Faste korrespondenter til Meddelelser fra Norges Statsbaner. — Utvikling av Hovedbanens overbygning. — Litt om kurvekorrektsjon og sporjustering. — Måling av „overfjell“ i høie skjæringer. — Schives rettelapper for justering av jernbanespør. — Statsbanenes driftsresultater i 1933—34. — Statsbanenes fond pr. 30. juni 1934. — Statsbanenes pensjonskasse i 1933—34. — Hovedbanens pensjonskasse i 1933—34. — Større driftsuhell og skader ved flom og ras ved Statsbanenes i 1933—34. — Litteratur. — Særtrykk. — Litteraturhenvisninger til utenlandske tidsskrifter m. v.

APRIL
1935

VOSS—EIDEBANEN ÅPNET FOR TRAFIKK UNDER NAVN AV GRANVINBANEN

Voss—Eidebanen blev besluttet av Stortinget 12. juli 1919 efter et *foreløpig* bygningsoverslag, som var beregnet på grunnlag av Jernbaneundersøkelsens siste overslag, men med nye enhetspriser etter tidens forhold. Dette overslag lød da på 6,5 mill. kr. *foruten* utgifter til rullende materiell og elektrisk linjeutstyr. Jernbaneun-

dersøkelsens plan forutsatte banen bygget etter kl. III med intil 50 % maks.stigning (i Skjervetpartiet), 100 m min.kurveradius og skinnevekt 25 kg pr. m.

På grunn av mangel på ingeniørhjelp blev utstikningen av banen for utarbeidelse av *endelig* bygningsoverslag først begynt våren 1921.




Fig. 1. Kart og lengdeprofil av Voss—Eidebanen (Granvinbanen).

Ved denne utstikning fant man, at det ikke blev nogen vesentlig besparelse ved å bruke 100 m radius, da terrenget ikke gjorde dette berettiget. Minimumsradien ble derfor øket til 180 m samtidig med at maks.stigningen i Skjervetpartiet (ca. 4,5 km) ble minsket til 45 ‰ gjennemgående uten reduksjon i kurver. Med disse forandringer kunde Statsbanenes materiell også føres over denne bane, som derved kom ut av sin tidligere forutsatte isolerte stilling som en lokalbane. Videre blev banen stukket med overgangskurver av konstant lengde 20 m.

Endelig plan for banen på grunnlag av ovennevnte forutsetninger ble vedtatt av Stortinget 5. november 1923 etter et overslag som lød på 9,8 mill. kr. for *elektrisk drift*.

I 1927 fremsatte statsråd W. H. Darre Jenssen St.prp. om å utsette arbeidet på Voss—Eidebanen på ubestemt tid og etablere automobil drift istedet. Men behandlingen av denne sak ble utsatt i Stortinget, og forslaget var dermed i realiteten skrinlagt. Året etter fremkom statsråd Mjelde i en ny St.prp. med Hovedstyrets forslag om en besparelse på 864 000 kr. ved å gå over til *dampdrift* og for øvrig gjennemføre en del reduksjoner, særlig i stasjonenes utstyr. Reduksjonene ble vedtatt, men spørsmålet om driftsmåten ble utsatt og fikk sin avgjørelse først i 1931, da det endelig ble bestemt at Voss—Eidebanen skulde drives *elektrisk*.

Som foran nevnt var det i bygningsoverslaget oprinnelig forutsatt en *skinnevekt* av 25 kg pr. m. Da det imidlertid viste sig å være mangel på *brukte* 25 kg skinner ved Statsbanene, mens der var tilstrekkelig beholdning av utbyttede 30 kg skinner både ved Østfoldbanen og Bergensbanen ble disse besluttet anvendt istedet. Særlig var de mottatte 30 kg skinner fra Østfoldbanen meget bra.

Planeringsarbeidet på banen begynte i november 1921 som *nodsarbeide*. Dette ble drevet vel et år med en utgift på ca. 1 mill. kr. Senere har arbeidet vært drevet som ordinær arbeidsdrift. På grunn av små årlige behvilgninger er anleggstiden blitt uforholdsmessig lang. Et år (1932) fikk man således ikke stort mer enn til administrasjonsutgifter. Efter Hovedstyrets oprinnelige plan skulde banen ha vært ferdig i 1933, men blir det altså først et par år senere.

Av *større arbeider* kan nevnes:

1. Utvidelse av *Voss stasjon* med nytt sporarrangement, flytning av godshus og lasteramper, ombygning av undergang, bygning av skinnefri passasje (trappeovergang) i vestre ende av den gamle stasjon istedenfor planovergang m. v.

2. *Bro over Vosseelven* 1,05 km. Fagverksbro i 3 spenn á 29 m (se fig. 2). Fundamenteringen var her litt vanskelig på grunn av den stadig vekslende vannstand




Fig. 2. 1. Bro over Vosseelven km 1,05, 3 spenn á 29 m.
2. Bro og veiundergang ved Kollanes km 26, spv. 26 m.
3. Bro over Granvinelven km 27,1, spv. 36 m.

i elven. Der ble brukt senkkasser uten bunn, som ble utbetonert i ca. 1,5 m tykkelse og pumpet lens, hvorefter kar og pilarer ble muret tørt.

3. *Den 620 m lange tunnel* i Skjervet ble drevet med håndboring i bra fjell uten større vanskelighet.

4. *Betydelige fjellrenskningsarbeider* ble foretatt i Skjervet-partiet og ned mot Nesheim st. (ca. km 15—20).

5. *Større fjellskjæringer* langs Granvinvannet.

6. *Flytning av Granvinelvens utløp* østover for å skaffe plass til Granvin stasjons endelige beliggenhet nær bebyggelsen og hovedveien, samt opfylling for stasjonen i det gamle elveleie. Hertil hadde man et godt fylltak med grusmasser like i nærheten.

Forøvrig er *ialt* utført følgende *planeringsarbeider*:

Uttatt i og utenfor linjen 85 728 m³ fjell med en utgift av kr. 906 042, 172 181 m³ jord kr. 637 609, 48 500 m³ ur kr. 243 762, 853,4 m tunnel kr. 491 676, bygget 1520,3 m stikkrenner (av forskj. størrelse) kr. 239 291, bygget 7711,7 m³ mur kr. 259 330 og utført fjellrenskning kr. 217 567.

Av *restarbeider* gjenstår kun mindre ting såsom litt maling på stasjonsbygningene, opsetning av flaggstenger, en del stignings- og kurvevisere m. m.

Banens bevilgningsoverslag i 1923 lød på kr. 9 808 200. Siste *restoverslag* pr. 30. juni 1934 er på kr. 10 597 300, som må antas å strekke til, fordeler sig på flg. konti:

- a) Forarbeider konto M kr. 95 000
- b) Utgifter ved Hovedstyret » 260 000
- c) Rullende materiell » 1 000 000
- d) Anleggets øvrige utgifter:

Konto B. Planering kr. 3 560 000

» C. Overbygning	» 796 000
» E. Broer	» 635 500
» G. Stasjoner	» 822 100 ¹
» H. Telegraf (telefon)	» 205 000 ²
» K. Gjerder	» 30 700
» L. Veikryssn. og oml.	» 662 500
» R. Boliger	» 26 000
» S. Transportveier	» 3 000
Elektr. linjeutstyr:	
Omformerstasjon	» 220 000
Kontaklednings-	
anlegg m. v.	» 430 000
<hr/>	
	kr. 7 390 800
« N. Diverse	» 608 940
» D. Administrasjon	» 1 242 560
<hr/>	
Tilsammen kr. 10 597 300	

¹ Herav alene for Voss stasjons utvidelse ca. kr. 375 000.

² Inkl. en større andel i rikstelegrafens omlegning i underjordisk kabel og jernbanens telefon også i kabel.



Fig. 3. Skjev undergang med 2 sidespenn av jernbetong ved km 0,8 for hovedveien til Sogn (Strandeveien).

Hertil kommer så *distriktenes* utgifter til *grunnerhvervelse* (konto J) med ca. kr. 825 000, og *distr.* innløsning av gjerde kr. 114 300 utenom ovenstående konto K.

Arbeidsstyrken har gjennomsnittlig vært ca. 150 mann. Det høieste antall har vært ca. 210 mann samtidig.

Banen ble åpnet for almindelig trafikk den 1. april i år og drives nu under ledelse av *Bergen distrikt*.

Banens *elektrisering* vil bli omtalt i en egen artikkel i næste nr. av «Meddeelsene».

Beskrivelse av Voss-Eidebanen (Granvinbanen).

Voss-Eidebanen utgår fra østre ende av Voss stasjon, og på sydsiden av stasjonens hovedplattform, hvor godshuset og en del lastespør før lå. Disse er nu flyttet over til nordsiden av stasjonen. I forbindelse med den nye hovedlinje på sydsiden av stasjonen er også anordnet en del driftsspør for Eidebanen. Hovedlinjen følger først Bergensbanens linje østover og passerer på ny undergang med 8 m lysvidde over Rognsbakken,



Fig.4 . Granvin st. ved strandstedet Eide.

km 0,5. Herfra skiller linjene lag, idet Eidebanen svinger i sydøstlig retning og faller nedover mot Strandveien (hovedveien til Stalheim), som ved km 0,8 føres under banen i en større undergang med 3 spenn ($2 + 12 + 2$ m) som vist på fig. 3. Linjen går derfra i 10% fall mellom bebyggelsen på Vossevangen ned til Vosselven, km 1,05, som passeres på fagverksbro i 3 spenn på 29 m (se fig. 2). På den annen side av Vosselven fortsetter linjen i pent lende langs nordsiden av hovedveien til Hardanger med stigning optil $23,8\%$ frem til det første stoppestedet *Palmafoss* ved ca. km 3,3. Før dette føres banen over hovedveien ved km 2,30 i en undergang med ca. 8 m spv. Palmafoss stp. ligger der hvor bygdeveien fra Bømoen ekserserplass m. v. støter til hovedveien og er derfor anlagt også med militære formål for øie. Fra Palmafoss stp. følger banen videre østover på sydsiden av hovedveien med kortere stigninger på optil 40% (i gjennemsnitt ca. $22,8\%$) frem til *Mönshaug* stp. ved km 7,0 på kote ca. 161 eller over 100 m høyere enn Voss st. Fra Mönshaug bøyer linjen i en skarp kurve omtrent rett mot syd på samme side av hovedveien, som her er omlagt på flere kortere og lengre strekninger av hensyn til banen. Her passeres også en del mindre broer, og linjen stiger fremdeles med inn til 40% på kortere strekninger (i middel ca. $26,6\%$) inntil den ved ca. km 10,7 når sitt høyeste punkt på 257,4 m o. h. (ca. 200 m over Voss st.). Herfra faller linjen først et kort stykke med $23,7\%$ og i middel med ca. 10% frem til *Flatlandsmo* stp. ved km 11,9. Banen holder sig fremdeles på sydsiden av hovedveien i småkupert terren og faller med maks. $19,2\%$ (middel $8,8\%$) til Bulko elv som krysses på platebro med 15 m spv. Ved ca. km 14,4 passeres grensen mellom Voss og *Granvin* herred i Hardanger. Kort etter når den frem til *Skjervet* stp. km 15,2 på toppen av det tunge fjellparti. Så svinger banen mer i sydøstlig retning inn i den trange dal i øvre Granvin, hvor den holder sig opp i den steile fjellvegg på sydsiden av dalen, mens hovedveien i flere slyng bukter seg ned kleven til dalbunnen. På denne strekning har man fra banen en vid og imponerende utsikt over inngangen til «det underdeilige Hardanger». Linjen faller her på en strekning av ca. 4,5 km med hele 45% uten vanlig reduksjon i kurver og går gjennem 4 tunneler, hvorav den lengste er ca. 620 m, før den nede i dalbunnen når frem til *Nesheim* stasjon, km 20,5, ved øvre ende av det store Granvinnvatnet, på kote ca. 27 m o. h. Herfra er fin vei til *Ulvik* i indre Hardanger.

Banen følger så Granvinnvannets vest- og sydside i horizontal tracé, men i skarpe kurver og til dels store fjellskjæringer inntil den ved *Kollanes* ca. km 26 på en fagverksbro med 26 m spenn går over Granvinelven og samtidig slipper hovedveien gjennem i undergang (se

fig. 2). Derfra faller linjen igjen med maks. 25% (i middel ca. 22%) ned gjennem Eidedalen og krysser etter elven i lav høide ved km 27,1 på fagverksbro med 36 m spenn (se fig. 2) før den når ned til *Granvin* st. ved km 27,4, som er banens endepunkt. Stasjonen ligger like op til bebyggelsen og hovedveien på strandstedet *Eide*, som er et gammelt kjent turiststed ved Hardangerfjorden (se fig. 4). Da plassen her var meget liten mellom bebyggelsen og elven, måtte de nedre ca. 300 m av elveløpet flyttes østover for å skaffe rum til stasjonstomten, som derfor ligger på utfylling i det gamle elveleie. Fra stasjonen er der forutsatt jernbanespør ut til en event. ny dampskibsbrygge for direkte forbindelse mellom jernbane og skib, idet det foruten en stor reisetrafikk også må kunne påregnes en ikke så liten godstransport til de rike og fruktbare bygder i indre Hardanger.

Granvinbanen har i alt 10 stk. større og mindre broer, 10 stk. underganger og 3 overgangsbroer foruten 1 trappeovergang på Voss st. samt ca. 70 planoverganger.




Fig. 5. 1. Ekspedisjonshus ved Palmafoss, Mönshaug, Flatlandsmo, og Skjervet stoppesteder.
2. " " på Nesheim stasjon.
3. " " på Granvin stasjon.

JERN - STÅL

Vi leverer et hvilket som helst profil i hvilken som helst gangbar kvalitet fra lager eller direkte fra verkene. Spør:

ÅS Stormbull

BULLDOG

Tømmerforbindere


for sikker og økonomisk utførelse av trekonstruksjoner som:

Broer	Brostillaser
Brotårner	Brodekker
Peleåk	Ibsrytere
Kraner	Transportanlegg
Lagerhus	Kaier
Sandsiloer	Puksiloer
Reparasjoner	Forsterkninger

Énsidig tandede BULLDOG for tømmerforbindelser. Runde, glatte BULLDOG stopskiver inntil 4½". Store BULLDOG spærreskrunøkler av stål.

Enefabrikant:
Ingeniør O. THEODORSEN

KIRKEGT. 8 - OSLO
Telf. 26 127. Tlgr.adr. „DOGBULL“



Alf Bjørkes
HURTIG-LAKK

BESTE GULV-
OG LINOLEUMSLAKK
TØRRER PÅ 3 à 4 TIMER

VI HAR STORT LAGER AV

Spader	Grep og grep	Hakker
Økser	Stenverktøi	Smiverktøi
Bøtter	Lunter	Byggeartikler
Gjerde-netting	Gjerdeporter og stolper	Trillebører
Feltesser	Jerntråd	Piggtråd
Spiker	Trådstift	Kjetting
Skafter Papp	Vann- ledningsrør	Malmfat Krafser

HENVEND DEM TIL

P. SCHREIJER SEN. & SØN

Stenersgaten 1, Oslo. Telef. 26920

Osram nye lysformlamper.

Osram nye lysformlamper gir den samme festlige stemning som stearinlys. «Lyset» og «flammen» består av ett stykke. Osram nye lysformlamper leveres i størrelsene 15, 25 og 40 watt. De anbefales til stuer, kirker, selskapsrum, festsaler, teatre og restauranter.



OSRAM

Alt i

KABEL

*Forlang „SKG“-kabel.
Fåes gjennem alle
grossister i branchen.*

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S

POSTBOKS 749 — OSLO — TELEFON: CENTRALB. 81 840

Stoppestedene og stasjonene er meget sparsomt utstyrt med sidespor, idet Palmafoss og Skjervet bare har et sådant, Flatlandsmo og Nesheim to og Granvin 3 sidespor, samt Mørshaug 2 buttspor med omkjørelse.

Ekspedisjonsbygningene er som bildene (fig. 5) viser,

bare mindre enetasjes hus uten beboelsesrum for betjening, hvorav det for øvrig bare skal være faste jernbanefolk på Nesheim og Granvin stasjoner, mens stoppestedene skal betjenes av nærboende bygdefolk. Togmelding mellom stasjonene foregår pr. telefon. *Red.*

SNYLTERE I MATERIALHANDELEN

Av Statsbanenes kjemiker dr. J. Gram.

Statsbanenes laboratorium får hvert år mange nye preparater innsendt til undersøkelse for å bedømme, om de er bedre enn tidligere brukte stoffer for rensning, kjelvannsforbedring, maling, desinfeksjon og flere andre grener av våre tekniske underbruk.

I de aller fleste tilfeller viser analysen, at preparatene bygger på gamle kjente egenskaper og virkninger av almindelige kjemikalier og at det særlige ved de nye varer er et nytt innsmigrende navn, sterk reklame, en lang rekke anbefalinger fra firmaer og etater og ikke minst en pris på ca. det 10-bobbelte av materialomkostningene, men ofte fantastisk meget høiere. Ofte er varene kamuflert med små tilsetninger av sterke lukt- og farvestoffer.

Jeg vil nu ved en rekke eksempler dels søke å komme denne humbug til livs og advare alfor lettroende kjøpere, dels trekke almindelige slutsnider om hvordan verksteder og anlegg selv kan skaffe sig sådanne hjelpemidler til en brøkdel av prisen og med lite bryderi. Da publikasjonen i våre „Meddelelser“ ikke kan sies å være en helt intern sak, opgir jeg ikke navnene på de undersøkte preparater for å undgå kontroverser med utbytterne, men kun deres analyse-nummer. De kan dog demaskeres for jernbanens instanser ved forespørsel på laboratoriet. Det vil så være heldig, om vårt undersøkelsesarbeide kunde begrenses til stoffer, som ved praktisk prøve har vist sig bedre enn før anvendte og ikke til ethvert nytt påfunn av flinke selgere.

Det rikeste felt for snyltre er gebetet rensning, vask, avfettning. Her er grunnlaget alkalier, *kaustisk natron* og *kali*, antagelig importert i fast form på jerntromler og oplost i vann, *vannglass*, som er kiselsure alkalier og importeres i sterke opløsninger, *soda* og *pottaske*, som er kullsure alkalier og forhandles i fast form mest med mer eller mindre av det naturlige krystallvann utdrevet ved opheting (kalsipering). Hertil kommer i de senere år *trinatriumfosfat*, som er et mildt virkende fosforsurt alkali. *Såpene* har en ennu mildere alkalivirkning. De er fetsure alkalier: grønnsåpen er kaliforbindelse, de faste såper fetsurt natron.

Rensevirkningen beror på alkaliernes evne til å opta fettstoffer og spesielt såpene virkning på evnen til å omgi støvpartikler med en tynn hinne og derved gjøre dem lettere å bortskylle.

Nedenfor oppgis en del eksempler på sammensetning av preparater med fantasinavner og urimelige priser:

Analyse nr. 1. *Preparater med kaustisk alkali.*

D 12/1927 Natronlут 32 %.
D 132/28 —, — 45 %.
D 7/32 —, — 19 % + 1,1 % vannglass.
D 30/34 —, — tekn., 21,8 %, reklamert som mild nationsåpe og mange anbefalinger.

2. *Preparater med vannglass.*

D 23/1928 Kalivannglass 45 %.
D 212/29 —, — 35 % + 1—2 % terpentin.
D 31/31 Natronvannglass 30 %.
D 47/33 Vannglass 37,5 %, vann 62,2 %, grønn fluoresc. farve. Pris kr. 14,00 pr. kg.

3. *Blandinger.*

D 167/1928 Natron 18,3 %, natronvannglass 34,3 %, soda 17,8 %, grønnfarvet.
D 51/31 Natronvannglass 43,5 %, soda 17,8 %, litt aktivt surstoff.
D 18/31 Kali, kaustisk 20 %, Natronvannglass 12,5 %.
D 28/31 Pottaske 9 %, natronvannglass 6 %, grønn-såpe 2 %.
D 3/32 Trinatriumfosfat 47,6 %, soda 2 %, rest krystallvann, pulver.
D 18/32 Natron 15 %, soda 2,9 %, vannglass 42,1 % (vann 39,5 %).
D 19/32 Pottaske 15 %, soda 12,8 %, vannglass 13 % (vann 59,25 %).
D 38/32 Kali og natron 3,7 %, såpe 2,2 %, Na.hypochlorit 0,9 %.
D 53/33 Natronvannglass 46,7 %, natriumfosfat 17,8 %.
443/33 Soda 52,1 %, Na.bicarbonat 19,5 %, vann 19,5 %.
454/33 Soda 14,7 %, Bicarbonat 7,9 %, såpe 5,4 %, pulv. pimpsten 67 %.
D 3/35 Soda 53,6 %, sagflis 29,5 %, vann 16,6 % (håndvask).
D 4/35 Soda, vannfri 81,4 %, kulsur kalk 10,5 %, vann og forurensning 8,1 %.

Listen viser dels sterke opløsninger av natron og vannglass, hvor kunnavnet og overprisen er forskjellig fra de direkte importerte varer, dels blandinger av to eller flere alkalistoffer og nogen få med tilsetninger for mekanisk skrubbevirkning.

Trenges der ved verkstedene sterk alkaliut til nogen slags rensning, er det jo en enkel sak å opløse handelens faste *natron* i vann til en ca. 30 % lut. Natron leveres på

jerntromler i lett opløselige små skjell for ca. 50 øre pr. kg. Luten vil således koste under 20 øre pr. kg. Ved opløsningen må man bare passe på ikke å få stenk på hender, klær og frem for alt ikke i øinene, hvorfor briller bør brukes. Hold tromlen lufttett lukket.

Vannglass kommer i ferdig ca. 40 % opløsning, som koster 15 øre pr. kg.

Å blande lut med vannglass, som er gjort i flere av de analyserte „tryllemidler”, har vel neppe nogen særvirkning, men er lett å gjøre.

En sodatilsetning til lut og vannglass kan jo mildne alkalivirkingen, men fortynning med vann gjør det samme billigere. Vannfri soda koster ca. 20 øre pr. kg.

Lut, vannglass og soda er farlig for maling og lakk og etser huden. Trinatriumfosfat synes å være ufarlig, det er noget dyrere, 45 øre pr. kg.

Grønnsåpe er et fortrinlig vaskemiddel og behøver kun sjeldent å erstattes med sterkere virkende stoffer. Til håndvask gjør en tilsetning av fin sagflis, pimpstenpulver eller fin tørr sand utmerket virkning på meget svarte fingerer.

I nær forbindelse med rense- og vaskemidlene kommer kjelvannstilsetningene, som også overveiende bygger på den fra gammel tid kjente virkning av alkalier.

Anvendelse av kjelstensmidler er prinsipielt av mindre verdi enn rensning av vannet før det kommer på kjelen, og dette gjøres jo regulært i land som Danmark, Syd-Sverige og Nord-Tyskland, hvor hårdt vann er det vanlige. Hos oss trenges vannrennsning kun på få steder, særlig på linjene i Østfold, Hell—Grong, Roa—Reinsvoll—Skreia, Slepden—Spikkestad, Holmestrand—Larvik. De fleste kommunale vannverk tar sitt vann fra høyeliggende reservoarer på gneis- og granittgrunn, og dette er næsten så mineralfattig som destillert vann og avsetter ingen kjelsten.

De fleste kjelstensmidler er jo beregnet på kalk- og gipsholdig vann og kan gjøre nytte på stasjonære kjeler i kalkgrunndistrikter og for dampere i oversjøisk fart; men jernbanene skulde vel ved riktig valg av vannstasjoner kunne undgå bruken av hårdt vann. Der brukes dog sikkerlig endel sådanne midler, da der i hvert fall kommer mange til analyse, og jeg har sammenstilt følgende liste inndelt i grupper med samme „ledemotiv”:

Analyse nr. 1. Soda kaustifisert med kalk.

D 25/1915	Soda 70 %, natron 1 %, kulsur kalk 12 %, vann 17 %.
D 89/25	Soda 63,8 %, kulsur kalk 9,3 %, svovlsurt natron 15 %, vann 11,9 %.
D 97/27	Soda 50,4 %, kulsur kalk 11,9 %, svovlsurt natron 9,6 %, vann 20,2 %.
D 9/31	Soda 66,5 %, svovlsur kalk 8,9 %, etskalk 0,8 %, vann 22,9 %.

2. Soda og colloiddannende organisk stoff.

D 56/22	Soda 43,7 %, stivelse 0,9 %, vann 55,3 %.
D 89/31	Soda 41,2 %, rugklid 9,8 %, vann 45,9 %.

D 10/31	Soda 75,1 %, organisk garvestoff 5,0 %, vann 19,0 %.
D 14/32	Soda 4,1 %, natron 15,1 %, Quebracho eks-trakt 3,9 %, vann 76,9 %.
D 29 a/32	Soda 32,6 %, natron 1,8 %, garvestoff 45,5 %, vann 19,9 %.

3. Tynne opløsninger av organisk stoff.

D 182/1925	Organisk stoff (garvestoff?) 5,7 %, vann 94,3 %.
D 16/33	Teknisk garvesyre 5,9 %, vann 94,1 %.

4. Soda med sterke alkali.

D 4/30	Soda 11,3 %, vannglass 16,5 %, kulhydrat 0,5 %, vann 71,7 %.
D 26/32	Soda 3,9 %, natron 11,7 %, Al.klorid 0,7 %, org. st. 0,9 %, vann 83 %.
D 59/35	Soda 1,6 %, natron 28,3 %, vann 70 %.

5. Soda med svake alkali.

D 43/1931	Soda 64,5 %, borax 12,1 %, alum. sulfat 36,5 %, vann 16,9 %.
D 19/33	Soda 29,9 %, natriumfosfat 30,6 %, krystall-vann 38,7 % (tørt).

6. Natronforbindelser av organiske syrer.

D 78/1927	Elemibalsam 70 %, soda 3,9 %, saponin 3,3 %, ultramarin 7,5 %.
D 102/27	Soda 8,6 %, tangsyre 17,3 %, vann 74,1 %.
D 6/30	Natron 11,5 %, harpikssyre 56,5 %, grafitt 6,5 %, vann 25,5 %.

Når her analysene angir faste forbindelser mellom syre og base, er dette ikke riktig for stoffene i opløsning i vann, hvor innbyrdes kjemiske omsetninger og hydrolytisk spaltning skjer.


Til de enkelte grupper kan anføres:

1. *Etskalk* omsetter sig i vannopløsning med soda til kaustisk natron og uopløselig kullsur kalk. Der dannes således hermed et uopløselig stoff, som øker kjelslammengden til ingen nytte, da soda ved høyere temperatur og trykk mister meget av sin kullsyre og går over til natron.

2. Hensikten med tilsetning av *stivelse*- og *garvestoffer* skal være å omhylle de ved sodaen utfelte slampartikler med en hinne av organisk stoff og derved gjøre sammenbakningen til stenbelegg vanskeligere. For virkelig hårdt vann er visstnok denne kombinasjon den mest rasjonelle og er meget lett å skaffe sig selv. I Sverige anvendes således meget tørr soda tilsatt med ca. 10 % rugklid etter hvad S. J.s kjemiker tidligere har meddelt mig. For vårt praktisk talt kalkfri fjellvann har den ingen interesse.

3. Tynne opløsninger av *colloidalt organisk stoff* har vel kun betydning for gipsfritt, kalkhårdt vann. Ophetning alene vil spalte den opløste kalkbicarbonat i kullsyre og uopløselig kullsur kalk, som så av de organiske stoffer hindres i sammenbakning. Gipsavsetningen kan de ikke hindre.

4. *Soda* + sterke alkali og dette alene binder i første instans noget kullsyre og går over til soda, men ved høyere temperatur og trykk avspaltes som før nevnt igjen kullsyre,



Skinnemateriell
Kraner
Stubbebrytere
Stenknusere
Sorterer

Calco-Armco
stikkrenner

X A/S G. HARTMANN X
OSLO

Sch.

(IF)

Til
**ELEKTRISKE
KRAFTOVER-
FØRINGER**

anbefales vår spesialfor-
retning av: Gittermaster,
beslag, isolatorpigger.
Ennvidere: Jernbroer, og
jernkonstruksjoner av
enhver art

**TELEFON-
MATERIELL**

av alt slags såsom stolpe-
armer, telefonkroker,
stolpesko, strekkenger,
barduntvingere m. m.
Ennvidere anbefales våre
stål- og jernvinduer, over-
lys samt ståldører

Illustrasjonen viser
en av mastene for
NORE-overføringen

Vårt moderne
galvaniseringsanlegg
anbefales

ALFR. ANDERSEN
MEK. VERKSTED & STØPERI A/S – LARVIK



Cedrene  **Bcaathen**

TELEFON 73 302

MALMØGT. 1, OSLO

Fabrikk for norsk installasjonsmateriell

VÅR KATALOG TILSTILLES PÅ FORLANGENDE



Staalstøpegods

PLATER OG BOLT

av kobber og messing

76 års erfaring i malervarer

CEDROL

Malerolje

Tørr på 7 timer.

MANDARIN

Emaljelakk

KVIK-LAKK

Gulvlakk

Tørr på 4 timer.

A/s JACOBSENS FARVEUDSALG — Oslo

1859—1934



Elektro-Stålstøpegods

for masseartikler og maskindeler:

A/s Drammens Jernstøperi & Mek. Værksted

så virkningen blir nogenlunde som av bare soda. Tilsetning av vannglass synes *f a r l i g*, da dens syrebestanddel, kisel-syre, er farlig kjelstensdanner.

5. Ved vannrensning utenfor kjelen beholder vannet alltid en del resthårdhet. Denne skal etter nyere undersøkelser kunne fjernes ved tilsetning av en riktig mengde *natriumfosfat*. Om dette også skjer når soda og fosfat tilsettes samtidig, er vel ikke så sikkert. Rensning av meget hårdt vann med natriumfosfat alene regnes i utlandet å være for dyrt. Man begynner alltid rensningen med kalk og soda utenfor kjelen og lar det utfelte avsette sig før vannet bringes på kjelen. Et av preparatene inneholder *aluminiumsulfat*. Dette omsetter sig med alkali til kolloidal Al.hydroksyd, som skal være virksomt til å felle kolloidal opløst kisel-syre. Det kan således være nyttig for særlig kisel-syrerikt fødevann.

6. *Natronforbindelser* av *organiske* syrer av mer eller mindre kolloidal art. Sannsynligvis er ideen at sådanne opløste salter som det farlige klormagnesium skal omsette sig og danne kolloidale magnesiumforbindelser.

I listen er ikke medtatt de undersøkte rensemidler for bilradiatorer, men kun tilsetningsstoffer for dampkjelvann. Der kan ikke blandt de undersøkte midler pekes på noget universalmiddel, og et slikt eksisterer sikkert heller ikke, da fødevannets forurensninger er vidt forskjellig, og alt etter sin art krever særskilt behandling.

Med stigende damptrykk og dampgjennemgang må der også stilles større fordringer til fødevannet. Den tyske ekspert *Stumper*, som har skrevet flere bøker om dampkjeldrift, og som ofte citeres i tidsskrifter, angir som maksimalinnhold av kjelstensdannende stoffer i vann for lok-kjeler 140—170 mg/l og for vannrørskjeler med 15 at overtrykk 50—60 mg/l, for høitrykkskjeler 2—4 mg/l. Ser man på den av laboratoriet utgitte liste over *vannana-*

lyser over alle våre trafikklinjer, er det klart at vi for de to første kategorier på så mange steder har fullt brukbart vann, at det skulle synes mulig ved riktig valg av vannstasjon å kunne undgå vann som skulle trenge rensemidler.

Vi har kun en virkelig fiende å ta hensyn til, nemlig de i rent vann rikelig opløste gasser *kullsyre* og *surstoff*. Det er disse gasser som hurtig ødelegger jernrørene i våre vannledninger og som, når de på kjelen drives ut ved ophetning, kan sette sig fast på undersiden av rørene og frembringe de velkjente rustgrupper der. Når disse går ut med dampen, samler de sig igjen i kondensvannet og dette suger sig snart fullt igjen ved lufttilgang. Et svakt alkalisk vann kan i nogen grad holde kullsyreren bundet, men ikke surstoffet. Det er derfor til nogen hjelp å holde vannet svakt alkalisk, så at det reagerer blått på lakmus-papir. Dette er i hvert fall bedre enn å kjøpe dyre kjelstensmidler av ukjent sammensetning, og oftest laget av ukynlige folk etter gamle resepter.

Rasjonelt bør imidlertid gassene tas ut *for* vannet kommer på kjelen enten ved opvarming og utlufting i forvarmer, ved bunnfelling med kalkvann og bortskaffelse av bunnfallet, ved mekanisk utluftning med forstøving og vakuum og ved å forlegge rustprosessen til en beholder med lett rustende jernspån, som fornyes når den er utbrukt. Flere av disse apparater synes å ta liten plass, så de kanskje kunde monteres på lokomotiv.

Så grove svindelpriser som ofte fordres for rensemidler, er sjeldnere for kjelstensmidler. For de fleste ligger materialomkostningene mellom 10 og 30 øre og salgsprisen mellom 1 og 3 kroner. Men hvad man sparer ved ikke å kjøpe kjelstensmidler eller kun litt soda, burde anvendes til motarbeidelse på rasjonelt vis av de skadelige jernfiender kullsyre og surstoff.

SPRØITEVOGNER FOR Natriumklorat

Utdrag av rapporter fra *Distriktschefene* i Trondheim, Drammen og Stavanger distrikter.

I tilslutning til artikkelen om „Ugress-Natriumklorat“ i „Meddelelsene“ nr. 3, side 53 ifor skal her redegjøres litt for de nevnte improviserte *sprøitevogner*, som er opprigget i Trondheim, Drammen og Stavanger distrikter av gamle forhåndenværende maskindeler og vogner uten anskaffelse av noget nevneverdig nytt.

I *Trondheim* distr. blev allerede i 1925 til dette bruk montert 3 gamle jerntanker på en vogn og *forsynt* med omtrent samme sprøiteanordning som nu. Men da det viste sig uøkonomisk i bruk bare å bruke *en* vogn på grunn av den hyppige vannfylling som da blev nødvendig og de gamle jerntankene dessuten var blitt temmelig oprustet, måtte man i 1933 gjøre istand det *sprøitetog* som er vist på fig. 1.

Som det sees består dette av 3 stk. K-vogner med hver sin jerntank, hvorav de to første er gamle vannstasjons-beholdere fra Sunnan stasjon og den tredje er en oljetank

fra Svillekontoret. Montering av det nye sprøitetog blev utført på jernbanens verksted ved Marienborg og herunder gjennemført en del forandringer og forbedringer som er-faringen med den gamle sprøitevogn hadde vist påkrevet og dessuten tildels også etter forbillede fra Drammens distrikts sprøitevogn.

Togets samlede væskebeholdning med fylte tanker er 35,5 t. Gjennem de perforerte utløpsrør behersker man en bredde på 3 m til hver side av spormidt og ved påsatte ekstralanger med strålespiss (spredre) kan man dessuten effektivt sprøite også linjegrøftene hvor det er påkrevet. De utsvingbare 1½" rør på hver side av den ene vogn åpner automatisk for væsken ved utsvingning. Tilførselen til de 2" sprøiterør skjer gjennem 3 stk. 2" ledninger fra tankene, som hver er på 12 m³ med 3 m diameter. Ekstraslangene på hver side forsynes også gjennem 1½" rør. Alle 3 tankene




Fig. 1.

kommuniserer gjennem $3\frac{1}{2}$ " ledninger, som mellom vognene sammenkobles med gummislanger og stenges med sluseventiler. Og midt i hver tank er anbragt en loddrett akse på hvis nedre del (ca. 25 cm fra bunnen) er festet en toarmet propell for blanding av væsken. Propellen settes i rotasjon ved håndkraft med en sveiv på en horisontal aksel og et par koniske tannhjul oppå tanken. Øvrige detaljer vil finnes på Trondheim distr. tegn. T. 5142.

Den linjestrekning som kan sprøites med en togfylling er helt avhengig av forholdene og væskebehovet. Med full utstrømning og normalt blandingsforhold 2 % rekker man over ca. 3,5 km. Men som regel er ikke ugresset jevnt over hele sporplanet, og da utstrømningsrøret kan stenges partveis etter behov vil en fylling vanlig rekke adskillig lenger. På Størenbanen blev der ifjor anvendt 5 % blanding, idet



Fig. 2.

det blev passet på at der kjørtes umiddelbart etter regnvær. Man rakk da over 17 km med en fylling med de derværende ugressforhold og 50—60 km på dagen med 3 fyllinger. Under særlig gunstige forhold — få tog og klattvis påsprøting — kan man greie adskillig mere.

Under sprøitningen kjører toget baklengs — lokomotivet skyver vognene slik at mannskapet kan ha full oversikt over ugresspartiene og kan åpne og stenge for utløpsrøret i rett tid. Sprøitetog betjes av 5 à 6 mann foruten lokomotivbetjeningen.

I Drammen distr. er på samme måte arrangert et lignende sprøitetog, som dog bare består av to vogner med tank av noget mindre størrelse (ca. 9,5 m³) enn i Trondheim distr. og for øvrig med lignende innretning som vist på fig. 2. Konstruksjonen er her utført allerede i 1932 etter forslag av banemester G. N. Hovde og har som nevnt delvis tjent som mønster for anordningen av sprøitevognene i Trondheim distr. Nærmore detaljer vil finnes på Drammen distr. tegn. D. 2956.

I Stavanger distrikt er der også som vist på fig. 3 bygget en enkel tankvogn til dette bruk. Tanken er en gammel dampkjel innkjøpt fra et ophugget skib og montert på en



Fig. 3.


Wolf, Janson & Skavlan A/s

OSLO


Teleg. adr. „Wolfram“

Centralbord 15 710

Skinner
Stålspundvegg
Rør og armatur
Maskiner
Glass



A/s SKABO JERNBANEVOGNFABRIK



Motorvogn for Ekebergbanen

**Jernbane- og sporveis-
materiell**

Biler og bilkarosserier

J. Knudsen & Co. A/s

ARENDAL

Telefon 2220

Jernvareforretning

EN GROSS & EN DETAIL

**J E R N , S T Å L &
M E T A L L E R**
BYGNINGSARTIKLER
ANLEGGSMATERIELL
CEMENT


SKØYEN PR. OSLO

Grunnlagt 1864

Sølvmedalje
Kristiania 1880


Gullmedalje
Kristiania 1883

Æresdiplom Jubilæumsutstillingen 1914
(høieste udmerkelse)



Asfaltarbeider Membranisolasjon

A/S SIGURD HESSELBERG
OSLO



Representant for Norge
ALF NØLKE A/s
Oslo, Parkveien 62. Tlf. 41890

CEMENT



BYGG
BEDRE - BYGG
BETONG



A/S Norsk Portland Cementkontor
OSLO

Råd og veiledning i
cement- og betong-
arbeider gis gratis
ved

Norsk Cementforening
Kirkegt. 14-18, Oslo

A/S Eidsvaag Fabriker

B e r g e n

S p e c i a l i t e t

K a m g a r n s v a r e r

Uniformstøier
Dressstøier
Kåpetøier
Kappetøier
Kjøletøier



Alt i kvalitetsvarer merket

Eidsvaag

K-vogn. Den har en utvendig lengde av 3,05 m, diameter 1,55 m og rummer ca. 5500 l. Sprøitevognen kjøres i alminnelighet med motortraktor. Blandingen føres fra tanken gjennom 2 gummislanger, som er forsynt med spreder og stoppekran. Under sprøitningen går en mann på hver side av skinnegangen og sprøiter blandingen der hvor det er ugress.

Distriktschefen meddeler dog at det er forutsetningen å bygge om sprøitevognen således at man får en fast spreder, som sprøiter over hele ballasten. Sprøitevognen vil da kunne betjenes av en mann, som sitter bak på vognen og dirigerer spredningen. Herved vil man spare en mann, men det må påregnes at der da vil brukes mere opløsning enn etter den måte man nu sprøiter på.
Red.

BRO OVER SKJERVA

Rapport fra avdelingsingenør Fin Hvoslef til overingeniøren for Nordlandsbanen.

Umiddelbart syd for Mosjøen st. krysser Nordlandsbanen Skjerva på platebro med teoretisk spennvidde 25,0 m, som vist på fig. 1. Ca. 35 m lenger ned krysser riksveien samme vassdrag på fagverksbro med teor. spennvidde 24,0 m.

Begge broer ligger så nær Skjervas utløp i Vefsnfjorden at tidevannet går op, men da bassenget ovenfor broene er trangt, har fallende sjø liten innflytelse på strømhastigheten i elven. Isgangen er liten og tømmerfløtningen ubetydelig.

I tilslutning til jernbanebroen er på nordsiden av elven bygd en større *undergang* for riksveien med 5 åpninger. Undergangens sydligste spenn er oplagt på broens nordre kar, se fig. 2.

Broarbeidet ble påbegynt våren 1932.

Fundamentering.

Da grunnen består av finkornet sand med iblandet lere, er begge landkar fundamentert på skråstilte peler, som var foreskrevet å skulle ha 7" topp og lengder på 10 og 11 m, henholdsvis for nordre og søndre kar.

Forholdene på brostedet lå vel til rette for å arbeide tørt, og man bestemte seg derfor for å omramme fundamentene med tresprunnvegg og grave dem ut før pelingen igangsettes, se fig. 3.

Da elektrisk kraft var forhånden, blev rambukken påmontert et elektrisk drevet friksjonsspill. Nødvendig rambukkstillas oppsattes, hvorefter fulgte nedramming av spunnveggen for søndre kar. Denne utførtes av 3" × 8" plank

Nordlandsbanen.




Fig. 1. Bro over Skjerva.

Masser, arbeidstimer og omkostninger ved bro over Skjerva.

¹⁾ Inkl. rekkverk. ²⁾ 1 dekkstrøk.




Fig. 2, 3 og 4.

5 m lang, og blev slått ned så toppen kom på kote 1,5, som er 20 cm over vanlig sommerflo ved brostedet. Spunnvegens underkant kom derved til å nå ned til kote $\div 3,5$ eller 1,8 m under underkant fundament.

Dette viste sig å være tilstrekkelig og gav en så vidt tett fundamentgrube at den uten vanskelighet lot sig holde lens med en 4" centrifugalpumpe, både mens gravningen og pelingen pågikk.

Under utgravningen av fundamentet for nordre kar, hvor der p. g. a. dyperegående fundament blev anvendt 4" spunnvegg 6 m høi, sviktet grunnen i det ene hjørne, således at spunnveggen nedentil fikk en svak bue innover før man rakk å få pumpet så meget vann inn at likevekten ble gjenopprettet. Ved å slå ned en rad mindre peler på innsiden av spunnveggen ble grunnen forsterket, hvorefter man igjen kunde pumpe fundamentgruben lens og fortsette gravningen.

Nedramningen av fundamentpelene, ialt 84 for begge kar, tok adskillig tid, dels fordi det var besværlig å rette ram-bukken inn for de mange og tildels sterke skråstillinger op til 3:1, og dels fordi man kun hadde et 1000 kg lodd, som var for lett for den faste grunn.

Prøvebelastningen gav til resultat at en pel i sørde kar blev belastet med 42 tonn uten å vise synkning, mens en pel i nordre kar sank 2 mm ved 40 tonn belastning. Sistnevnte

pel ble derefter belastet med 45 tonn uten at ytterligere synkning kunde observeres. Bæreevnen ansås tilstrekkelig for begge peler og støping av fundamentkaken ble foretatt umiddelbart etter endt prøvebelastning.

Muring.

På grunn av tidevannet forlangtes forblending med natursten til høieste flo, kote 2,6. Av estetiske hensyn førtes dog forblendingen for sørde kar til oplageret, hvorimot fløymurene for dette ble utført i jernbetong med utoverheng 1:1. Murstenen, som bestod av grå granitt, ble utkilt og fremkjørt fra et stenbrudd som lå 7 km syd for broen. Tilhugging fant sted ved broen.

Prosentsten ble tatt fra en fjellskjæring, mens sand og grus fantes i et nærliggende sidetak. All mørtel ble maskinblandet.

Kegler.

De runde kegler for sørde kar blev op til stormflo klædd med utskutt laglig skjæringssten. Mellem denne og jordfyllingen blev innstampet et 0,5 m tykt lag myrtorv for å hindre tidevann og strøm i å suge jordmassen ut, likesom keglene i sin helhet ble omgitt med en lett spunnvegg for å motvirke undergravning. Over kote 2,6 ble bruk vanlige torvkegler.

For nordre kar går de flatte kegler over i den tilstøtende stenbeklædning av elvekanten.

Alt murverk for såvel kar som kegler ble ført op til vanlig springflo i løpet av høsten 1932.

Det resterende ble utført i 1933, hvorefter fulgte montering av jernoverbygningen på fast stillas våren 1934, se fig. 4.

Arbeidet blev avviklet etter den oppsatte arbeidsplan, og resultatet fremgår av foranstående sammenstilling på side 34.

FASTE KORRESPONDENTER TIL „MEDDELELSE FRA NORGES STATSBANER”

Siden de i „Meddelelsene” nr. 4 for 1934 oppgitte korrespondenter er tilkommest følgende:

Ved Oslo distr.: Inspektør T. Mørk (Maskinavd.) Oslo, inspektør Per Knutsen (Trafikkavd.), Oslo, inspektør T. Johannessen (Trafikkavd.), Oslo, inspektør H. Rabstad (Baneavd.), Oslo.

Ved Drammen distr.: Avdelingsingeniør Johan H. Hoff, Drammen, Avdelingsingeniør Olaf Paus, Vestfoldbanens ombygn. førstefullmektig H. A. Mathiesen, Drammen.

Ved Hamar distr.: vil istedenfor avd.ingeniør T. Løken, som er forflyttet til Trondheim, overingeniør J. A. Thoresen, Hamar og overingeniør T. Lysgaard, Hamar, fung. som korrespondenter.



Ved Voss—Eidebanen: Overingeniør P. Lahlum, Voss.

Ved Flåmsbanen: Avdelingsingeniør J. Johnsen, Flåm.

UTVIKLING AV HOVEDBANENS OVERBYGNING

Av avdelingsingeniør Johan Klitzing.

Landets eldste bane „Norsk Hoved-Jernbane“ hadde da den i 50-årene (1850—54) ble bygget av engelske entreprenører en primitiv overbygning med tverr- og langsviller. Langsvillene bestod av økset rundtømmer festet til tverrvillene ved bolter med kloutter og innbyrdes avstivet ved strekkbolter. På langsvillene lå de såkalte „broskinner“ festet med bolter i den ene flansch som vist i skissen fig. 1.



Som rimelig kunde være viste denne overbygning med jernskinner og uimpregnerte trematerialer sig å være upraktisk og hadde kun en kort levetid. Hertil kom at det hele anlegg til å begynne med var temmelig mangelfullt. Be tegnende er således at trafikken mellom Dal og Eidsvoll stasjoner måtte innstilles fra 2. til 22. april 1855 p. g. a. teleløsning.

Langsvillene ble derfor snart (1868—70) sløfet og erstattet med en kileformet kloss nedfelt i tverrvillene. Skinnen lå direkte på klossen og blev sikret ved bolt med klemplate på ytre side og med skinnespiker på skinnens indre side, se fig. 2.

Treklossene ble innsatt med tretjære, samtidig som man forsøksvis begynte å „preservere“ tverrvillene med kobbervitriol. Broskinnene ble erstattet med jernskinner av almindelig profil, inntil man i 1871 gikk over til å anvende skinner av stål. Disse ble senere oplagret på *støpte* underlagsplater med underliggende 8 cm tykk trekloss (a) og festet med hakebolter og klouttere — se fig. 3.

Ved anlegg av dobbelt spor Oslo—Lillestrøm i 1900—1904 ble anvendt 40 kgs skinner oplagret på underlagsplater og impregnerte sviller. 40 kgs skinner ble senere innskiftet overalt i hovedlinjen til Eidsvoll.

Disse skinner var 12 meter lange og forbunnet med flatlasker med 6 skruer i skjøten. Underlagsplatenes størrelse er i årenes løp stadig øket: fra 100 - 138 mm — 115 - 230 — 140 - 230 — 140 - 255 — 140 - 310 til 160 - 310 mm, som er den nugeldende størrelsen.

Det sist gjennemførte ledd i utviklingen er sløfning av klossen.

Efter innføring av elektrisk drift på strekningen Oslo—Lillestrøm med hyppige tog og tunge elektriske lokomotiver (16,7 tonn akseltrykk) ble anwendelsen av klosser uheldig av følgende grunner:

- 1) Skinnens høje leie gav anledning til stor sporutvidelse i kurver, således at enkelte strekkbolter sprang og et urimelig stort antall måtte anvendes for å holde skinnene på plass.

- 2) Ved den stadig pågående utskiftingen av gamle sprukne klosser ble skinnegangen ujevn, idet de nye klosser var høiere enn de flatklemte gamle, således at oprettholdelse av en 1ste klasses jevn kjørebane ble vanskeligjort.

Vedlikeholdet krevet på grunn av de hyppige tog for meget arbeide. Ved den nu pågående fornyelse av overbygningen på strekningen Oslo—Lillestrøm er derfor *Klossen sløfjet*, undtagen på steder hvor årvisse telelivninger gjør senkning for telekuler nødvendig. Her anvendes impregnerte klosser av 8—16—50 cm størrelse. På disse steder vil der dog etterhånden bli masseutskiftet så teleskytingen og dermed klossene kan undgåes.

ALT
i
Bygningsartikler
og
Farvevarer

THIIS & CO. A/S

Vestbanens Farvehandel A/S

Vis à vis Vestbanen!!

Centralbord: 25 877

Anvend vår

R Ø R T R Å D
ved installasjoner. Overlegen kvalitet

N. R. G.
(Alluminiumsbelagt jernmantel)

N. R. G. M.
(Messingmantel)

A.S Norsk



Med vulkanisert
gummiinnlegg.

Med meterbeteg-
nelse.

Ledningen fåes
hos alle grossister

Kabelfabrik, Drammen

Osloagenter: **Einar A. Engelstad A/S**, Akersgt. 8

OSLO MATERIALPRØVEANSTALT



autorisert til bruk for det offentlige

Mekaniske og kjemiske undersøkelser av sand, cement, kalk, teglsten, natursten, stål, metaller, vann, oljer, papir, tøier m. m.

Vanngjennemgangsprøver med betong. Bestemmelse av blandingsforhold i betong.
Metallografiske undersøkelser. Bestemmelse av bruddårsaker.

OVERALT

hvor man trenger rustbeskyttende maling
anvender man med fordel gråblymøjen

„ARCANOL“

som har alle mørnens gode egenskaper,
men ikke dens mangler. „Arcanol“ er lett
å arbeide med, har stor dekkeevne, og
absolutt lagringsholdbar i brugsferdig
stand. Den kan også brukes som dekk-
strok. — Anvendelsen av „Arcanol“ betyr
en stor besparelse.

JOTUN KEMISKE FABRIK A/S
SANDEFJORD



Vær kræsen – kjøp „Mjöndalen“ Tekniske Gummiartikler

A/S DEN NORSKE KALOSJE- & GUMMIVAREFABRIK
MJÖNDALEN

Leverandører av teknisk gummi til den norske industri



Tjæreprodukter
Maling og lakker

Nordiske Destillationsverker A/S
OSLO



Fagfolk som har
prøvet den —
er begeistret!

**MUSTADS
NYE SPIKER**

Prøv vår nye forbedrede
bygnings- og skibsspiker!
Den koster det samme som
almindelig spiker, — men er
meget bedre!

O. MUSTAD & SØN

Hovedbanens overbygning har som det vil fremgå av ovenstående i årenes løp gjennemgått en stadig forenkling og forbedring. Den består nu av 40 kg skinner hvilende på ensartede underlagsplater 16—31 cm festet med 2 hakebolter med klonuttere på svillens underside, se fig. 4. Flataskene er erstattet av mellom skjøtsvillene nedbøide vinkellasker og forsynt med 6 skruer. For å opnå ensartede underlagsplater er laskenes vinkelparti borttatt over skjøtsvillene. Hakeboltene i skjøtsvillene har av hensyn til laskejernene et mindre hode enn hakeboltene for øvrig, men der er anledning til å gå over til $\frac{7}{8}$ " Ø hakebolter med samme hodestørrelse som ved mellemsvillene.

Av det oprinnelige overbygningssystem er nu kun hakebolter med klonutter tilbake. Det kan derfor være grunn til nærmere å belyse hakeboltbefestigelsens fordeler og mangler sammenlignet med skinnespiker og skrubefestigelse.

Når det gjelder å holde skinnen på plass må hakebolten uten tvil stilles som nr. 1 av disse befestigelsesmåter, idet den selv ved stor og tung trafikk aldri slipper sitt tak om skinnefoten. Den kan til enhver tid løses og utskiftes under skinnebytning og skoling uten derved å skade svillen. Ved skinnelegning anbringes underlagsplate og hakebolter på svillene før utkjøring på linjen, hvorved sporlegningenlettes.

Skinnespikeren derimot løsner under trafikk og ødelegger svillen under vedlikeholdsarbeidet. Den passer derfor best i spor med liten trafikk.

Skruen er i alle henseender bedre enn skinnespikeren, men den kan under vedlikeholdsarbeidet lett skrues av gjenger, hvorved taket i svillen glipper og den er da ikke stort bedre enn skinnespikeren.

Hakebolt med mutter oppfyller best hensikten å holde skinnen fast uten å skade tresvillen. Den er imidlertid ikke helt ideell, da den skaffer adskillig mere arbeide under vedlikeholdet og klonutteren ødelegger delvis svillens underside, idet den eftersom svillen morkner dreies rundt og trekkes inn i veden. Som regel viser det sig nemlig at hakebolt og klonutter ruster så fast sammen i gjengene at mutteren dreies rundt med bolten. Trekant-mutterens 3 klør skjærer da, og fliser opp svillen. Ballasten må derfor graves vekk under svillen for ved hjelp av en klonøkkelen å hindre mutterens omdreining. Dette arbeide er tungvint og tids-spillende, samt krever en ekstra mann til å holde i klonøkkelen, mens 2 mann løser bolten med boltnøkkelen.

Men selv om det lykkes å vri hakebolten med en gang hender det at klonutteren faller ned når bolten er fjernet.

Om ikke før kan mutteren løsne når bolten etter kloss-skiften igjen skal anbringes. Får mutteren herunder støt eller påkjenning når gjengene skal passes inn, slipper den taket. Man får da det samme arbeide med å grave vekk ballasten for å skrue mutteren på for hånden. Vanskhetene med å løse bolten forårsakes foruten av rust også av at klonutteren kan ha vært for trangt gjenget eller at bolten har vært for lang, således at bolteendens gjenger er blitt ødelagt under pakningsarbeidet. I siste tilfelle kan det bli umulig selv med klonøkkelen å løse mutteren, og der er da ingen annen utvei enn å vri bolten av med boltnøkkelen.

Overalt hvor man må grave for å anbringe klonøkkelen ødelegges pakningen under svillen og der må pakkes pånytt. Under disse omstendigheter medgår der til klosseskifting og skoling om vinteren, når ballasten er frosset, en uforholds-messig lang tid. Dette nedsetter arbeidernes prestasjon og er følgelig uøkonomisk for jernbanen. Ved sløifning av klossen forenkles dog arbeidet noget, idet klosseskifting bortfaller. Man får da kun dette arbeide på steder hvor skoling er nødvendig og behøver for øvrig kun å tiltrekke hakeboltene med års mellemrum inntil svillen må utskiftes.

I hovedlinjen Oslo—Lillestrøm—Eidsvoll var der ca. 230 000 klosser og 460 000 hakebolter med klonuttere som skulle vedlikeholdes og passes.

Når man betenker at det krevet næsten like meget arbeide å skifte en kloss som å skifte en sville innsees det lett, at det var en fordel å forlate klossesystemet, så meget mere som man nu har fått underlagsplatere med næsten samme oplagerflate som klossen hadde. De nye underlagsplatene er nemlig 16.31 cm = ca. 50 cm², mens de gamle klosser var 14.37 cm = ca. 52 cm². Samtidig som man nu sløifer klossen, bør man for å undgå klonutterens ulemper etter min mening erstatte disse med en av mig opfunnet og konstruert motplate med 2 gjengede huller som vist på fig. 5. Disse motplatene forutsettes kappet av valset stål på samme måte som underlagsplatene. Det forutsettes også at bolthullene bores nøyaktig med maskin i svillene således at motplatene alltid vil passe.

I motplatene må der dessuten være 2 stk. $\frac{3}{16}$ " huller for 3 toms spiker for å holde platene på plass under vedlikeholdsarbeidet.

På denne måte undgår man de ovenfor nevnte ulemper ved klonutteren, sparer meget arbeide under vedlikeholdet og kan sløife klonøkkelen.

Disse motplatene er dog ennu ikke prøvet i praksis, men skulle dette synes å være i jernbanens interesse.

LITT OM KURVEKORREKSJON OG SPORJUSTERING

Den i de siste år gjennemførte økning av toghastigheten ved våre baner har i betydelig grad skjerpet kravet til overbygningens vedlikehold og dermed i første rekke til kontrollen med sporets rette beliggenhet i kurver og overgangskurver. Disse to spørsmål er derfor blitt særlig aktuelle og fortjener linjeadministrasjonens fulle oppmerksomhet. Man har da gått ut fra at meddelelser herom i dette blad vil være av interesse, og har i den anledning innhentet oplysninger fra Gjøvikbanen, hvor kurvekorreksjon er foretatt i betydelig utstrekning. Denne bane har en meget vanskelig tracé, samtidig som den formidler sterk trafikk både av hurtige og tunge tog, og således stiller store fordringer til linjevedlikeholdet.

Fra denne bane meddeles følgende:

Gjøvikbanen, som foruten hovedlinjen til Gjøvik med sidelinjer også omfatter strekningen Roa—Hønefoss av Bergensbanen, har en minste kurveradius av 250 m, en kurve som er kommet til anvendelse i stort antall. Overgangskurvene er anlagt med en konstant lengde av 20 m og rettlinjer mellom kontrakurver — uansett kurveradien — med ned til 40 m. De nuværende normaler krever for baner av kl. II, hvortil Gjøvikbanen hører, betydelig lengre overgangskurver, eksempelvis 39 m i 250 m kurver og 25 m mellom rettlinje mellom kontrakurver, det vil si $39 + 25 = 64$ m mellom cirkelkurvepunktene i to kontrakurver. Der er således en betydelig forskjell mellom anleggets normal og den nuværende, en forskjell som gjør sig gjeldende både for horisontaltracéen og vertikaltracéen, idet overhøyderampene for kurver skal ligge i overgangskurvene.

For å rette på disse forhold og møte kravet om større toghastighet har man i de senere år foretatt en gjennomgående korrigering av de trangere kurver i de to hovedlinjene, og har dels ved svingning av rettlinjene, dels ved reduksjon av kurveradiene opnådd å få overgangskurver etter nuværende normal og rettlinjer mellom disse på 20 m. Man har omlagt linjen på denne måte i en lengde av ca. 53 km, som i år vil bli supplert med ca. 6 km, således at den samlede omlegning vil utgjøre ca. 60 km, eller omtrent 40 % av totallengden. Arbeidet har kun krevet ubetydelige planeringsarbeider og er utført under vedlikeholdsarbeidet med små omkostninger, antagelig ca. kr. 20 000 tilsammen.


Den anvendte metode for omlegningen er det avbaneinspektør Rabstad tilrettelagte system for kurvekorreksjon, hvorefter måling i marken foregår ved innmåling av pilen på hver 10 m i ytre skinnestreng og det beregningsmessige arbeide utføres ved kontoret. Såvel måling som beregning krever stor nøyaktighet, men resultatet er sikkert og den endelige utsetning av avstandspeler enkel. Metoden egner seg utmerket ved mindre linjeomlegninger og korrigering av kurver. Som hjelpemiddel har man til pilmålingen anvendt 2 rørtanglignende tener i forbindelse med en

spenntråd av fjærstål 0,5 mm diam., som hosstående tegning, fig. 1, viser. Apparatet gir sikre målinger og er for øvrig praktisk.

Efter at sporet er rettet inn på sin nye plass, utfestes de for dets beliggenhet bestemmende punkter — overgangskurvenes begynnelse- og endepunkter, samt enkelte punkter i kurvene i 60—80 m avstand. Denne utfesting er ved Gjøvikbanen utført med H-jern nr. 8 i 2,1 m avstand fra spormidte, frostfritt fundamentert eller innstøpt i fjell og ballastmur. Toppen av utfestningsjernet angir skinneplanet og et sagsnitt angir avstanden fra spormidt.

Med disse holdepunkter går senere justering av sporet sikkert og lett for sig. Som hjelpemiddel til pilmåling har man utstyrt avdelingene med et kurvemålepapparat, som hosstående tegning, fig. 2, viser, samt nedenstående

1. Tang for kurvemåling.



2. Kurvemålepapparat.




Fig. 1 og 2.



B E N S I N
P E T R O L E U M
S O L A R O L J E
F Y R I N G S O L J E
S M Ø R E O L J E R

NORSK BRÆNDSELOLJE A/S



P O R S E L E N S -
B E L Y S N I N G E R

Pene, praktiske, billige
Mange modeller


N O R S K A R B E I D E
M E D N O R S K K A P I T A L

Forlang alltid vårt fabrikat

N O R S K T E K N I S K P O R S E L E N S A/S
FREDRIKSTAD

SULLIVAN

TRYKKLUFTMASKINER



LUFTKOMPRESSORER

TRYKKLUFTHEISER

BOREMASKINER

BORSTÅL

SLANGER

FRA LAGER OG FABRIKK

M A S K I N A/S P A Y & B R I N C K
OSLO

Elektra

er navnet på
Norges beste
elektriske var-
meapparater.

Fabrikant:

**A/S Per Kure
O S L O**

Bruk

Natriumklorat

m o t u g r e s s

Ugresset er en utgift for landet
anslått til 1,800,000 sekker korn
(18 millioner kroner) pr. år.

Stopp denne utgift. Fjern
ugress med natriumklorat, den
mest effektive ugressdreper
som finnes.

Leveres av

% **Vadheim Elektrochemiske Fabriker**
VADHEIM OG BERGEN

J E R N V A R E R
BYGNINGSARTIKLER
KJØKKENUTSTYR
SPORTSARTIKLER
VERKTØI - REDSKAP

billigst hos

BRØDR. BARDALEN

D R A M M E N

Telef. 1348 - 1837 - 1686

600 watt på vippeten

med **Delta**
nye magasinkomfyre.



Pris fra kr. 325.—.



Eneste komfyre med dampfjerner!

75 kg.s kraftig, isolert magasin med regulerbar varme-avgivning. Rummelig nikkelforet stekeovn, emaljert frontramme rundt stekeovnsåpningen. Stort varmeskap, høiwatts kokeplate. Delikat lysegrå utførelse. Rimelige avbetalingsvilkår.

Fabrikant: A.S National Industri

tabell, som inneholder nødvendig oppgave for kurver og overgangskurver. Kurvemåleapparatet er levert av Raufoss Ammunisjonsfabrikker i et antall av ca. 100 stk. og etter en pris av kr. 7,00 pr. stk. med trekk av skinn.

Tabell.

Radius r. i m	Pil i cm for l = 24 m		Over- hoide i cm	Overs- kurve lengde i m	Avsett i cm	
	på $\frac{1}{2} l$	på $\frac{1}{4} l$			i midt	ved ende
200	36,0	27,0	12,5	40	16,7	133,3
225	32,0	24,0	12,5	39,5	14,5	115,6
250	28,8	21,6	12,0	39	12,7	101,4
275	26,2	19,7	11,5	38,5	11,3	89,8
300	24,0	18,0	11,0	38	10,1	80,2
325	22,1	16,6	10,5	37,5	9,0	72,1
350	20,6	15,5	10,0	37	8,2	65,2
375	19,2	14,4	9,5	36,5	7,4	59,2
400	18,0	13,5	9,0	36	6,8	54,0
425	16,9	12,7	8,5	35,5	6,2	49,4
450	16,0	12,0	8,0	35	5,7	45,4
475	15,2	11,4	7,5	34,5	5,2	41,8
500	14,4	10,8	7,0	34	4,8	38,5
550	13,1	9,8	6,5	33	4,2	33,0
600	12,0	9,0	6,0	32	3,6	28,4
650	11,1	8,3	5,5	31	3,1	24,6
700	10,3	7,7	5,0	30	2,7	21,4
750	9,6	7,2	5,0	29	2,4	18,7
800	9,0	6,8	4,5	28	2,1	16,3
850	8,5	6,4	4,5	27	1,8	14,3
900	8,0	6,0	4,0	26	1,6	12,5
950	7,6	5,7	4,0	25	1,4	11,0
1000	7,2	5,4	3,5	24	1,2	9,6
1050	6,9	5,2	3,5	23	1,1	8,4
1100	6,5	4,9	3,5	22	0,9	7,3
1150	6,3	4,7	3,0	21	0,8	6,4
1200	6,0	4,5	3,0	20	0,7	5,6
1300	5,5	4,1	3,0			
1400	5,1	3,8	2,5			
1500	4,8	3,6	2,5			
1800	4,0	3,0	2,0			
2000	3,6	2,7	2,0			
2500	2,9	2,2	1,5			
3000	2,4	1,8	0			

Ved justering av kurver, der ikke har vært gjenstand for korrigering og utfestning som ovenfor omhandlet, anbefales det før retting av sporet utføres å foreta pilmåling gjennom den hele kurvene og basere rettingen på den *midlere* pil.

Kurvekorrigeringen og den mere rasjonelle sporjustering har vært av stor verdi. Sporet var nemlig i tidens løp kommet ganske betydelig ut av sitt oprinnelige leie på grunn av skjev setning av fyllinger i skråterring o. lign. og fordi justering på lengre strekninger etter øiemål ikke kunde gi noget tilfredsstillende resultat. Man fant ved den gjennemgående pilmåling for korrekjonen tildels meget store variasjoner i målene, som det var ønskelig å få rettet snarest.

Virkningen av disse foranstaltningene har vist sig straks

ved jevnere løp av togene, lettere vedlikeholdsarbeide og mindre slitasje på overbygningsmateriellet og dermed også på det rullende materiell. Der er også almindelig tilfredshet både blandt linjebetjeningen og lokomotivbetjeningen over foranstaltningene.

MÅLING AV „OVERFJELL“ I HØIE SKJÆRINGER


Av assistentingeniør Fridtjov Moe ved Vestfoldbanens ombygning.

Forskjellige forhold har ført til at man i de senere år ved måling av fjellskjæringer for akkordoppgjør praktisk talt alltid må måle „overfjellet“ ved profilering, mens man før i større eller mindre grad tok overfjellet på slump.

Den almindelige måte å måle overfjellet er som bekjent å bruke vater og stang, eventuelt med hjelp av stige. Ved lave skjæringer er også dette den raskeste metoden.

Ved forskjellige fremgangsmåter, hvorav et par skal omtales her, kan toppen av en skjæring måles også om man ikke når opp med stige.

Til punkt „a“ i fig. 1 måles med vater og stang. Profil-



arket holdes på rett arm med aksen b—b lodret. Ved å flukte inn en linjal kan punktet „c” i terrenghulen bestemmes temmelig nøyne og profilet på stykket „a” til „c” tegnes etter øiemål.

Ved fremgangsmåten som er vist i fig. 2 måles også til punkt „a” med vater og stang. Den videre måling av toppen av skjæringen fremgår av skissen.

Ved et tredje „trick” stilles en målestang lodret på skjæringsbunnen ved fjellveggen i det profil som skal måles. Man stiller sig derpå ved veggen i passe avstand fra stangen, holder med strak arm en blyant og med tommelfingeren avleses på blyanten innmål fra en tenkt lodret linje i stangens forlengelse. Disse innmål og deres høider bestemmes etter skjønn ved sammenligning med målestangens inndeling. Resultatets nøyaktighet beror på avleserens øiemål og øvelse. Fremgangsmåten vil dog som regel bare være brukbar ved *foreløpige* opmålinger for lag som fortsetter i samme akkord.

For høye skjæringer har jeg utarbeidet en målemetode, vist på fig. 3, som jeg i flere år har brukt med stor fordel. De nødvendige redskaper fremgår av tegningen fig. 3. Fremgangsmåten er følgende:

Alle punkter tas fra bunnen av skjæringen så høyt det er fordelaktig med vater og stang. En mann går så på toppen av skjæringen for å holde wiren stram og lese av mål. Nede i bunnen av skjæringen holdes wiren fast ved at en

mann setter foten inn i wirens fotbøle. Wirens helling måles ved det lille vater, lodd og snor, som vist på fig. 3 B. Avstanden fra fotbølen til spormidt måles.

Wirens skråstilling inntegnes derefter på tverrprofilet og meterinndelingen avmerkes. De punkter hvor wiren berører fjellet avleses først og inntegnes på profilet. Andre punkter avleses på øiemål fra den i meter inndelte wiren. Hvor det er nødvendig går en mann i tau ned fra toppen og måler med en lett stang stikkmålene mellom wiren og fjellet enten vertikalt på wiren eller horisontalt. Er innmålet stort, sikres vertikal avlesning ved å svinge stangen og ta minste stangavlesning. Höideavlesningen på wiren blir da samtidig riktig.

En feil i avlesningen på det lille vater (D) av f. eks. 5 mm (feilen behøver naturligvis ikke å bli så stor) gir på toppen av en 10 m høy skjæring bare 5 cm feil, altså helt uten betydning i den målestokk, 1 : 200, som tverrprofilene alminnelig optegnes i. Ved den vanlige bruk av vater og stang i høye, bratte fjellvegger må regnes med ganske andre store feil, og denne måling under sådanne forhold er også et meget farlig og slitsomt arbeide, selv om sommeren i tørt vær, enn si da vinters dag med issvull. Stikningsmannskapet er derfor meget fornøid ved å slippe dette og i stedet bruke ovennevnte fremgangsmåte.

Metoden har jeg brukt inntil ca. 40 m høye skjæringer på Sørlandsbanen Ø. og kontrollert resultatet.

SCHIVES RETTELAPPER FOR JUSTERING AV JERNBANESPOR

Banemester Johan Fredrik Schive i Trondheim distr. er av Hovedstyret tilstattet en godtgjørelse stor kr. 500 for konstruksjon av et tidsbesparende apparat for justering og korrekjon av jernbanespør.

Disse s.k. „Rettelapper” består som det vil sees på fig. 1, av flg. 3 hoveddeler:

Nærslappen A — en hvitmalt skive i form av en rettvinklet trekant, med kateter på 21—22 cm, som er fastklinket til et 161 cm langt T-formet vinkeljern, 25.25.3, der på undersiden er forsynt med en klave, K, som griper over det ene skinnehode.

Mellemlapp B — en lignende sortmalt skive, der er *flyttbar* på det i cm inndelte T-jern, som også har klave, K, i den ene ende for skinnehodet.

Fjernlapp C har en rektangulær sort skive, 21 × 31,5 cm, hvorpå er malt en hvit trekant av samme størrelse som Nærslapp A, og som er *flyttbar* på det i cm inndelte T-jern, der også har lignende klave, K, for skinnehodet i ca. 40 cm avstand fra den ene ende.

Bruken av disse 3 apparater er nærmere forklart i flg. beskrivelse fra banemester Schive:

„Med de stadig stigende krav til kjørehastigheten er det av den største viktighet å holde skinnegangen snorrett i

rettlinjer og nøyaktig i cirkelbuen i kurver, hvorved opnåes stø gang på togene og besparelse av skinnegang og rullende materiell.

Man har fra jernbanenes første tid hatt rettskive, rettholt og siktelapper som hjelpemiddel til å få skinnegangen nøyaktig i vertikalplanet, men mig bekjent har intet hjelpemiddel eksistert for retting i horizontalplanet. Erfaring har imidlertid vist at det kun er ytterst få gitt å kunne legge skinnegangen nøyaktig på plass mellom de utsatte justerpeler, selv etter mangeårig praksis. Ved „Rettelappene” er dette savn avhjulpet, og det kan ved hjelp av disse overlates enhver med normalt syn å finrette skinnegangen.

Med hensyn til anvendelsen av „Rettelappene”, vil dette fremgå av vedføide skisser. Anvendelsen ligger for øvrig klart i dagen for enhver som har hatt med skinnelegning eller vedlikehold av skinnegang å gjøre.

I rettlinje.

Ved retting av rettlinjer er det formålstjenlig å sette fjernlappen lengst mulig vekk for det tilfelle at nogen av de mellemliggende justerpeler skulde være mindre nøyaktig. Ved heldig belysning — solen i ryggen — kan fjernlappen stilles inntil 200 a 250 m vekk. For korte strekninger er det



Universal baufilblader

for håndkraft og maskin-
kraft av almindelig og
High Speed-
stål




spiralbor og brot-
sjer i kullstoff og
High Speed-stål
fra lager.

Innhet tilbud

COWARD & THOWSEN A/S
KIRKEGT. 30 - OSLO - CENTRALB. 23840

NORGE

redskap



CHRISTIANIA SPIGERVERK

Etablert 1853

BRUK

ICOBETONG

(KOLD ASFALT BETONG)

På
perronger og plasser

INGEN OPVARMNING
INGEN MASKINER

Vi kan bruke jernbanens egne
grus- og stenmaterialer

Kan legges av jernbanens egne
folk

Nærmere opplysninger hos

A/S FJELDHAMMER BRUG
OSLO

BENSIN

SMØREOLJE

PETROLEUM

SOLAROLJE

AKTIESELSKAPET

Østlandske PetroleumscOMPAGNI

NAVNET GARANTERER KVALITETEN




S H E L L

PETROLEUM
BENSIN OG
SMØREOLJER

NORSK-ENGELSK MINERALOLIE
AKTIESELSKAB
OSLO

ARMERTE **KORALBETONG-PLATER**

Ildsikre
Varmeisolerte (kondensvann
Liten egenvekt undgåes)
Lette å montere



Ingeniorbesøk med forslag og overslag
ved henvendelse til

HEYERDAHL & GEDDE

SKIPPERGT. 14, OSLO

Telef. 11 231 - 16 557, Telegr.adr. „Builders

Norsk Pussegarnfabrik

THV. MEYERSGT. 1 — OSLO

Tel.adr. „Pussegarn“
Telf. 73 980 & 72 127

H V I T T & K U L Ø R T

Kvalitetspussegarn



KJØP NORSK FABRIKAT

FORLANG PRØVER OG
TILBUD

STØTT NORSK INDUSTRI



HUSK

NORDENS

KVALITETSPRODUKTER:

Japonol Emaljelakk

Nordens Gulvlakk

Nordolin Gulvolje

Nordens Maskinglasur

Hvis det er fra

NORDEN

kan De stole på det




*SCHIVES RETTELAPPER.**Nærapp A.**Mellomlapp B.**Fjernlapp C.*

Fig. 1.

å foretrekke å ta direkte fra KP til KP, hvor der ikke er overgangskurver eller fra OB til OB, hvor sådanne er innlagt.

Skinnegangen må, før man går i vei med bruken av „Rettelappene”, legges nøyaktig på plass ved den justerpel hvorfra man går ut. Når så er skjedd, settes nærappen A på skinnen her, hvorpå man bestemmer sig for ved hvilken justerpel

man vil anbringe fjernappen C. Den flyttbare skive på denne innstilles etter det gjeldende mål for justerpelen, hvorpå retningen foregår som vist på skisse I i fig. 2.

Efter at fjernappen C er bragt på plass og innstillet, begynner rettingen ved I, idet retterlaget her setter mellomlappen B på skinnen (denne må i rettlinje stå nøyaktig i 0-stilling). Tjenestgjørende formann sikter så fra A over B til C. Efterhvert som skinnegangen er bragt på plass, flytter retterlaget lappen B med fremover til 2, 3 og 4 o.s.v. Når 2 à 3 skinnelengder er rettet, flytter tjenestgjørende formann etter med lappen A. I almindelighet vil 4 tak på hver skinnelengde være tilstrekkelig, nemlig skjøt, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ og $\frac{3}{4}$ av skinnes lengde, men man kan selvfølgelig ta på kortere avstand om det ansees påkrevet.

I kurver (se skisse II i fig. 2).

Ved retting av kurver benyttes som regel alle de opsatte justerpeler. Avstanden mellom pelene inndeles i 4 like deler. Skinnegangen legges på plass ved den pel hvorfra rettingen begynner. Nærappen A settes på skinnen her og fjernappen C innstilles på den normerte avstand og påsettes skinnen ved




Fig. 2.

næste justerpel, hvorefter mellemappen B påsettes i 1, 2 og 3 og innstilles på henholdsvis $\frac{3}{4}$ P, P og $\frac{3}{4}$ P, idet man flytter lappen B etter hvert som skinnegangen er bragt på plass. Mellem de således funne noiaktige punkter i buen, vil det være en lett sak for det blotte øye å innsikte skinnestrengen.

Ved overgangskurver (se skisse III i fig. 2).

For retting av overgangskurver forutsettes oppsatt justerpeler i OB og OE. Overgangskurven inndeles i 4 like deler. For å komme til de mål hvor på mellemappen B skal innstilles, må man ta trianglet a.f.e. til hjelp. Siktelinjen blir da a til e og innstillingen av B blir: for 1: $hp \div hk$, for punkt 2: $br \div bl$ og for 3: $ms \div mn$.

Trianglets lille katet er overgangskurvvens ordinat i OE.

Ved retting i overgangskurver vil „Rettelappene“ som følge av overhøiderampen innbyrdes få en litt avvikende skjevhets. Denne ulempen kan elimineres ved å sikte nederst på lappene, hvorved feilen vil bli så ubetydelig at den ingen rolle spiller. For de korte siktet det her gjelder, vil noiaktig sikte kunne tas i nederste kant av lappene. Om så måtte ønskes, kan der innlegges libelle i lappene og disse gjøres dreibare, så den kant hvorefter siktes, alltid blir stående vertikalt, men dette har i praksis vist sig overflødig og vilde dessuten gjøre apparatet unødig komplisert.“

Rettelappene er anvendt på strekningen Snåsa—Grong av Nordlandsbanen, og har her stått prøven til alles tilfredshet. Der er nu sendt ut et større antall av disse apparater til bruk i de øvrige trafikkdistrikter. Enkelte av disse har ønsket Nærappen A gjort bevegelig (flyttbar), som ved B og C, mens andre har antatt at dette ikke vil være av større betydning. Prisen, kr. 20,00 pr. sett, synes å være rimelig, levert fra Trondheim distrikt.

Red.

STATSBANENES DRIFTSRESULTATER I 1933-34

sammenlignet med terminen 1932-33.

Til driftsbane var pr. 1. juli 1934 ialt anvendt 890,56 mill. kr.


Inntekter og utgifter:

	1 1932-33 Kr.	2 1933-34 Kr.	Forskjell 2 - 1 + mere, - mindre Kr.
Inntekt	65 206 258	67 291 089	+ 2 084 831 = + 3,2%
Utgift ¹⁾	73 214 735	69 782 097	- 3 432 638 = - 4,5%
Undersk.	8 008 477	2 491 008	- 5 517 469

¹⁾ Inkl. avsatt til fornyelsesfond henholdsvis kr. 4 376 650 og kr. 4 364 650 — samt til Bartsbergbanens fond og diverse renter henholdsvis kr. 574 447 og kr. 394 151.

Inntekter og utgifter fordeler sig på flg. hovedposter som vist i grafiske følgende tabell:

Betegnelse: 1932/33 1933/34



a: ved Hovedstyret. b: ved Distriktene.

Inntektene var i	1932-33	1933-34	± i 1933-34
Pr. person km	øre	4,8	5,15
Ilgods pr. tonn km	"	6,7	6,9
Fraktgods , ,	"		+ 1,2 %

Av driftsutgiftenes nedgang i 1933/34 med 4,5 % skyldes ca. 1,7 % (kr. 1 227 300) den frivillige lønnsreduksjon pr. 1. juli 1933.

Utgifter til lokomotivdriften stiller sig således ved de forskjellige driftsmåter pr. lok.km resp. motorvognkm:

	1932-33	1933-34
Damplokomotiv	kr.	0,84
Elektrisk lok	„	0,87
Motorvogn	„	0,28

Utgiften til jernveiens bevakning og vedlikehold er pr. km driftslengde gått ned fra kr. 3543 i 1932/33 til kr. 3364 i 1933/34 eller med 5,1 %.

Av andre karakteristiske forholdstall kan nevnes:

	1932—33	1933—34
Gjennemsnittlig togstørr. aksler	22,0	22,5
Midlere reiselengde, km	28,3	29,1
Gjenn. snittlig utnyttelse av plassene	26,1%	¹⁾ 25,3%
Toan pr. km driftslengde.....	1101	²⁾ 1114
Vognutnyttelse i godstrafikk ..	39,8%	²⁾ 37,4%

¹⁾ Dette er minimum hittil. ²⁾ Ekskl. Ofotbanen.

For et par spesielle „underbruk“ ved Statsbanene kan anføres flg.:

Automobilavdelingen i Oslo:

	1932—33	1933—34
Inntekter	kr. 411 967	401 283
Utgifter	kr. 384 454	¹⁾ 369 511
Overskudd	kr. 27 513	31 772
¹⁾ Inkl. renter av anvendt kapital.....	kr. 34 058,45	
og avsatt til amortisasjon	,,	43 000,00
Tilsammen kr.	77 058,45	

Bildrift i distriktene:

	1932—33	1933—34
Inntekter kr.	265 241	282 304
Utgifter ²⁾ kr.	235 332	²⁾ 238 510
Overskudd kr.	29 909	43 794

Statsdrevne biltruter:

	1932—33	1933—34
Utgifter ³⁾ kr.	333 988	³⁾ 302 744
Inntekter kr.	284 585	280 098
Underk. kr.	49 403	14 646

For øvrig kan mere spesifiserte oppgaver finnes i St. med. nr. 9 for 1935.

²⁾ Herav amortisasjon av biler kr. 48 735

³⁾ „ „ „ „ kr. 48 375

STATSBANENES FOND PR. 30. JUNI 1934

Fornyelsesfondet for alle rene statsbaner ..	kr. 6 390 940,77
Fond til fornyelse av biler	„ 440 154,02
Materialfondet	„ 22 081 441,41
Fond til utvidelser og forbedringer	„ 20 800,00
D/S „Bruses“ fond	„ 338 857,30
Fond til utvidelser og forbedringer ved Karm- øyuten	„ 54 834,37
Oveføres kr.	29 327 027,87

¹⁾ Herav ligger i materialbeholdninger m. v. kr. 16 013 981,33

Overført kr. 29 327 027,87

Fond for Bratbergbanen:

1) Fornyelsesfond	kr. 304 827,21
2) Amortisasjonsfond	„ 1 045 695,07
3) Reservefond	„ 76 144,27
4) Garantifond	„ 240 656,30 kr. 1 667 322,85

Fond til ansvarsforsikring for biler „ 6 772,97 |

Tilsammen kr. 31 001 123,69 |

STATSBANENES PENSJONSKASSE I 1933—34

Beholdning pr. 1. juli 1933 kr. 35 587 283,38 |

Inntekter:

Tilskudd fra banene	kr. 1 403 677,83
Bidrag fra personalet	„ 2 105 516,74
Renter og tilf. inntekter	„ 1 613 352,24
	kr. 5 122 546,81

Nedgang i inntekt 1,43 % i forh. til f. å.

Utgifter:

Pensjoner	kr. 5 323 605,27
Andre utgifter ¹⁾	„ 32 933,88
	kr. 5 356 539,15

Utgiftene utgjør 104,57 % av inntektene.

Stigning i utgifter 5,78 % i forh. til f. å.

Underskudd kr. 233 992,34

Bidrag og tilskudd som ikke
vedkommer terminen tilbake-
betalte og overført kr. 5579,89 kr. 239 572,23 |

Beholdning pr. 30. juni 1934 kr. 35 347 711,15 |

¹⁾ Herav tap på tvangssolgte eiendommer kr. 27 336,30

HOVEDBANENS PENSJONSKASSE I 1933—34

Beholdning pr. 1. juli 1933 kr. 8 076 991,56 |

Inntekter:

Tilskudd fra banene	kr. 199 194,05
Bidrag fra personalet	„ 298 791,08
Renter og tilf. inntekter	„ 389 069,03
	kr. 887 054,16

Stigning i inntekt 1,18 % i forh. til f. å.

Utgifter:

Pensjoner	kr. 786 713,15
Andre utgifter ²⁾	„ 1 873,90
	kr. 788 587,05

Utgiftene utgjør 88,9 % av inntektene.

Stigning i utgifter 0,17 % i forh. til f. å.

Overskudd kr. 98 467,11

Beholdning pr. 30. juni 1934 kr. 8 175 458,67 |

²⁾ Herav tap på tvangssolgte eiendommer kr. 1191,27

**STØRRE DRIFTSUHELL OG SKADER VED
FLOM OG RAS VED STATSBANENE
I 1933—1934**

Under skifting.

10. august 1933 blev som følge av uhell under skifting på Bergen stasjon ett lokomotiv og 3 vogner skadet. Skaden er anslått til ca. kr. 5 000.

15. november 1933 kom 4 vogner i drift under skifting på et sidespor ved Raufoss stasjon. Vognene støtte mot en bygning som blev noget skadet. Skaden på vognene beløp sig til kr. 5 600 og på bygningen til kr. 1600. Uhellet forårsaket ingen driftsstans.

9. mai 1934 støtte tog nr. 753 sammen med et godsvognskift ved innkjøring til Fetund stasjon. Toglokomotivet blev en del skadet, og i godsvognskiftet blev 5 vogner avsporet og ødelagt. Skaden på materiellet beløp sig i det hele til kr. 10 700. Trafikken blev oprettholdt ved korresponderende tog på begge sider av bruddstedet.

Ved flom.

5. mai 1934 oppstod på grunn av flom et linjebrudd på Dovrebanen nord for Støren og et på Rørosbanen mellom Rognes og Støren. Forbindelsen blev på begge steder gjenopprettet 10. mai. Til skadens utbedring var der pr. 30. september 1934 medgått kr. 16 400.

6. mai 1934 oppstod brudd som følge av flom ved km 277,8 mellom Kvam og Sjoa på Eidsvoll—Dombåsbanen. I bruddtiden, som varte i 4 dager, blev hurtigtogsforbindelsen oprettholdt ved biltransport forbi bruddstedet. De øvrige tog blev til dels innstilt og fraktdags blev ikke mottatt til forsendelse over bruddstedet. Utgifter i anledning av skaden beløp sig til kr. 11 000, hvorav kr. 4 100 til biltransport.

7. mai 1934 forårsaket flom i Glomma linjebrudd på Rørosbanen på 3 steder mellom Ophus og Stai og samme dag blev banen oversvømmet i 150 meters lengde ved Sørknesevjen hvor ballasten blev skyllet bort. Som følge herav blev all trafikk på strekningen Rena—Koppang midlertid stoppet. Den påfølgende dag forårsaket flommen dessuten et b:udd ved Grundset, så trafikken også måtte innstilles mellom Elverum og Rena. Efter at flommen var gått tilbake og skaden utbedret, blev ordinær toggang gjenoptatt 11. mai på hele strekningen Elverum—Koppang. Utgiftene ved skaden androg til ca. kr. 36 800.

Ved ras.

24. desember 1933 inntraff på grunn av ras linjebrudd ved km 498 på Dovrebanen. Forbindelsen blev gjenopprettet dagen etter. Utbedringen kostet ca. kr. 19 000.

5. mai 1934 inntraff linjebrudd på grunn av ras ved km 423 mellom Verma og Flatmark på Raumabanen. Forbindelsen var avbrutt i 3 dager. Til utbedring av skaden og biltransport forbi bruddstedet medgikk kr. 22 500.

Ingen mennesker kom til skade ved de ovennevnte uhell m. v.

LITTERATUR

I „Archiv für Eisenbahnwesen”, hefte 1 for 1935 har dr. Fritz Paszkowski anmeldt distriktschef Just Brochs bok „Av Bergensbanens historie III” og skriver herom etter en kort redegjørelse for bokens innhold, bl. a. fig.:

Man leser også Brochs nye verk med stor interesse og får derigjennem også verdifulle impulser. Broch har en sjeldent evne til å fremstille stoffet spennende og med humor så det blir en oplevelse for leseren. Med ønske om at også denne bok vil nå en stor lesekrets håper dr. Paszkowski at forfatteren også vil få tid til å skrive *Dovrebanens* — denne Norges annen høyfjellsbanes — historie.

Red.

Statsbanenes første dieselmotorvogn beskrevet i „Meddel. fra N. S. B.” nr. 4. — 1934 er gjengitt i „Diesel Railway Traction” supplement til „The Railway Gazette” for 30. november 1934 med illustrasjoner under titelen: „The farthest north in Diesels”.

SÆRTTRYKK

Av flg. artikler i «Meddelelser fra N. S. B.» nr. 1 — 1935 er tatt særtrykk:

- 1) «*Ustikning av kurver*» av Professor Tor Eika til bruk ved undervisningen på N. T. H. — 200 eksemplarer.
- 2) «*Hvad faryeprovefeltet forteller*» av Dr. J. Gram på foranledning av Elektroteknisk Tidsskrift.
- 3) «*Hvordan forkortelser av mål- og vektenheter skal skrives*» til bruk ved undervisningen på Jernbaneskolen.

Nr. 2 og 3 er trykt på samme særtrykk i 1300 eksemplarer.

Distrikter, anlegg og kontorer ved Hovedstyret som ønsker noen av disse særtrykk til fordeling kan bestille disse fra Redaksjonen så langt opplaget rekker.

Red.

LITTERATURHENVISNINGER TIL UTEN-LANDSKE TIDSSKRIFTER M. V.

(Fortsettelse fra nr. 1, 1935.)

110. *Forsök om virkningen av forskjellige cementsorter på betongs motstandsdyktighet mot vann* og hvilke cementsorter som er mest skikket mot påvirkning av kjemiske stoffer, stillestående og rinnende vann, i „Zement” 1934, nr. 27, s. 376 og nr. 28, s. 401, 9 fig., 14 tab.

111. *Trykkfordeling ved forskjellige belastninger på sand og lere*, i „Die Bautechnik” 1934, nr. 43, s. 569, 9 fig., 1 tabell.

112. *Sveisede jernbanebroer*, utført i Wuppertal, Tyskland. „Die Bautechnik” 1934, nr. 43, s. 572, 5 fig.

113. *Elektrobetongs fremgang*, i „Beton u. E.” 1934, h. 18, s. 277, 16 fig. Vinteren 1933—34 er utført 10 000 m³ i Russland ved temperaturer ned til $\div 37^{\circ}\text{C}$. (Se også „B. u. E.” 1933, h. 18 og 1934, h. 4, samt „Zement” 1934, nr. 36, s. 534, 2 tab.)

REDAKSJONSKONTOR — ved Hovedstyret for Statsbanene — Oslo Østbanestasjon, 4. etasje, tlf. 26880 nr. 294.
Utgitt av Teknisk Ukeblad, Oslo.

Abonnementspris: kr. 10,00 pr. år — Annonsepris: $\frac{1}{4}$ side kr. 80,00, $\frac{1}{2}$ side kr. 40,00, $\frac{1}{4}$ side kr. 20,00.
Ekspedisjon: Kronprinsensgt. 17. Telefoner: 20701, 23465.

Løsenet er:

Norske varer

Bruk derfor KULL produert av NORSK selskap med ute-lukkende NORSKE arbeidere.

Spitsbergenkull

fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani har høyere brenn-verdi enn beste polske og engelske østkystkull.



A/S RODELØKKENS MASKINVERKSTED & JERNSTØPERI

OSLO

Tlf. 72 217

Leverandør av:

**Sporveksler. Underlagsplater. Skinneklemmer,
Strekkbolter. Sikrings- og signalmateriell.**

Den norske ingeniørforeningens forskrifter

Jernbetonkonstruktioner og betonkonstruktioner

Pris kr. 3.00 + porto

N. I. F.s betongkomité

Meddelelse nr. 1

Undersøkelser av skader på våre betondammer og bruddstensdammer I mørtelet. Årsak og botemidler

Pris kr. 15.00 + porto

Tilsalgs i TEKNISK UKEBLADS EKSPD., Ing. Hus, Oslo

MEDUSA VANNTETT CEMENT

INGENIØRER, KONTRAKTØRER
ENTREPRENØRER, BYGMESTERE
ARKITEKTER

MEDUSA *vannsett cement* — amerikansk opfindelse, men norsk fabrikat — er nås prøvet gjennem årrekker. Medusa-pulveret er tilsatt under cementformalingen og derfor på den mest intime måte blandet jevnt og ensartet.

MEDUSA *vannsett cement* brukes med fordel overalt, hvortil tett og uangripelig betong er nedvendig, f. eks. til rør, taksten, hullsten og andre cementvarer, siloer, brenner, tanker, bassenger, dambygninger, kloakker, grunnmurer, kjellere, gulv, vegger med korkisolasjon (korkbetong) etc. Norges Statsbaner har brukt Medusa vannsett cement bl. a. til jernbaneanleggene over Tista og Drammenselven.

MEDUSA *vannsett cement* gir en tett og letthåndterlig støpe- og pussmørtel av heiste styrke og er derfor det greieste og billigste materialet av sitt slags i handelen. Føres altid på lager for rask levering. Forlang tilbud og opplysninger hos cementforhandlerne.

A/S DALEN PORTLAND CEMENTFABRIK, BREVIK

Les „Meddelelser fra Norges Statsbaner“ — Abonner straks på „Meddelelsene“ gjennem Teknisk Ukeblad.



Jerntrillebører, Trætrillebører,
Stubbebrytere,
Svingkraner, Dreieskiver,
Vogner, Trailer, Hjulsatse,
Rullelagere, Malmfate,
Malmkrafser etc.
NORSK ARBEIDE
fra eget mekanisk verksted

Maskin A/s Pay & Brinck
Oslo



**Brokonstruksjoner
DIFFERDINGER**

GREY BJELKER

kan på grunn av de store flangebredder med fordel anvendes

som Søller
Støtter
Stivere
Kranbaner
i Verksteder
Siloer
Pakkhus
og i Jernkonstruksjon

Å S DAHL, JØRGENSEN & CO

TLF 23217 - OSLO 24805 - 25408

Bruk

Hvit Portlandcement

„SNOWCRETE“

til støping og puss i tuneller, underganger, maskiner, lokomotivhaller og verksteder hvor lyse, holdbare værbestandige flater tiltrenges.

H. MUSCULUS

KONOWSGATE 9, OSLO
Telef. 81473 — 82582 — 82282
82620



Atlas

**TRANSPORTABLE
KOMPRESSORANLEGG**

FRA LAGER



Sigurd Stave
Kongensgt. 10 Oslo